

복무감사

2023. 3월(2차) 복무감사결과 보고서

2023. 4.

한국철도공사
감 사 실

I 감사실시 개요

1. 감사배경

- 업무취약자 등 중점관리자 관리실태 점검으로 안전사고 예방, 금품·향응 수수, 사적이익 추구 등 임직원 행동강령 위반행위 예방, 해빙기 대비 안전관리 실태 점검으로 열차안전운행 확보 및 각종 사고·장애 예방과 주요 취약분야 기본 지키기 준수 등 엄정한 근무체계 확립을 위하여 감사를 실시하였다.

감사시행 근거 : 「감사규정」 제11조

2. 감사중점 및 대상

- 이번 감사는 소속별 불시 점검을 통해 중점관리자 관리실태, 임직원 행동강령 준수 여부, 해빙기 대비 안전관리 실태, 작업현장 안전수칙 준수 여부, 각종 지시사항 준수 여부, 불합리하거나 잘못된 제도·관행 개선 사항 발굴에 중점을 두고 감사를 실시하였다.

3. 감사결과 처리

- 감사 시 지적된 사항 또는 개선이 필요한 사항 등에 대해서는 수감부서에 사실관계 확인 및 사전 충분한 설명을 통해 확인서를 징구하였다.
- 감사 종료 후 징구한 확인서를 토대로 주관부서 등 관련 부서와의 의견 수렴, 협의를 통해 합리적인 대안을 찾기 위해 노력하였다.

4. 감사기간 및 인원

- 감사기간: 20xx. xx. xx.(월) ~ xx. xx.(금)
- 감사인원: 감찰부장 등 xx명

II 감사결과

1. 감사결과 및 조치

- 안전관리에 관한 사항(신분·행정상조치)
 - 20xx. xx. xx. xx본부 xxx역 xxx은 로컬관제 업무를 하면서 휴대폰을 소지하는 등 「인사규정」 제32조(성실의 의무) 및 「취업규칙」 제6조(성실의 의무), 「철도안전관리 시행세칙」 제54조(휴대전화 등의 사용금지)를 위반하였다.
 - 20xx. xx. xx. xx본부 xxx사업소 xxx은 작업계획서를 사전 수립하면서 작업 전에 확인 후 체크해야 하는 확인 사항 등을 미리 작성하는 등 안전관리를 소홀히 하여 「산업안전보건 관리 세칙」 제24조(작업계획서 작성), ‘시설분야 업무효율성 향상을 위한 작업계획서 최적화 보완사항 알림’(시설처-677, 2021.1.19.)을 위반하였다.
 - 20xx. xx. xx. xx본부 xx사업소 xxx 등은 비상신고통화장치 관리를 소홀히 하여 「정보통신설비 유지보수 세칙」 제32조(그 밖의 통신설비 점검 및 보수), 철도설계지침 및 편람(정보통신편 연선전화설비)을 위반하였다.

- 20××. ××. ××. ××본부 ××역은 열차무선방호장치 일일점검을 시행하지 않는 등 안전관리를 소홀히 하여 「운전보안장치취급 매뉴얼 No.6(열차무선방호장치)」, ‘로컬관제용 열차무선방호장치 자기진단기능 기록관리 개선 알림’(열차기획처-4493호, 2020. 12. 28.)을 위반하였다.

□ 자산관리에 관한 사항(행정상조치)

- 20××. ××. ××. ××단 ××사업소는 업무용자동차를 췌정하지 않는 등 자산관리를 소홀히 하여 「인사규정」 제32조(성실의 의무), 「취업규칙」 제6조(성실의무), 「자동차 관리 운용 기준」 제7조(관리자의 임무)를 위반하였다.

□ 보안관리에 관한 사항(행정상조치)

- 20××. ××. ××. ××단 ××사업소는 사무실을 췌정하지 않는 채 퇴근하는 등 보안관리를 소홀히 하여 「인사규정」 제32조(성실의 의무), 「취업규칙」 제6조(성실의무), 「보안업무 시행세칙」 제56조(사옥 내 보안조치)를 위반하였다.

2. 현지조치

- 20××. ××. ××. ××본부 ××역 맞이방에 철거된 판넬문이 세워져 있어 넘어질 경우 고객이 다칠 우려가 있어 창고로 옮기도록 현지조치하였다.
- 20××. ××. ××. ××본부 ××사업소 관할 전철주 등에 조류둥지(까치집)가 생성되고 있어 열차운행 등에 지장이 없도록 제거 등을 철저히 하도록 현지조치 하였다.

- 20××. ××. ××. ××본부 ××사업소 ×××는 철도운행안전협의를 시행하면서 작업관계자 총인원을 기재하지 않아 실제 투입된 인원을 기재하도록 현지조치 하였다.
- 20××. ××. ××. ××본부 ××역 등은 비상게이트를 개방하고 있어쇄정을 하도록 현지조치 하였다.(2건)
- 20××. ××. ××. ××본부 ××사업소는 휴게실 전기온돌 판넬 전원을 차단하지 않고 있어 에너지절약을 철저히 하도록 현지조치 하였다.