

모범사례 평가자료

제 목	구내 선로 모양변경 작업 모니터링 및 핵심위험 통제활동			일련 번호	7
관련 소속	●●●본부	담당 부서	▣▣▣역	담당자	●●●●

모범 사례 (요약)	○ 개 요 - ▣▣▣역에서 근무 중인 사무영업x급 ●●●은 20xx년 xx월부터 현재까지 관리역 부역장 업무를 담당하였음 ○ 현황 및 문제점 - 구내 선로 모양변경 시 선로개량 작업기간 동안 해당 선로(지상선로 포함) 사용중지로 인한 사전 적절한 작업선 운용계획 미수립 시 영업선로 포화로 인한 화물열차 긴급운휴 발생 ○ 개선내용 - xx량 장대화물열차 운행을 위한 구내 선로모양 변경 작업 관련 발생 가능 위험을 사전에 대비하고 작업 이후 핵심위험 발굴과 개선 노력, 근로자 의견을 수렴한 위험성 평가를 수행 등 ○ 효과 - 작업 이후 선로상태 및 신호연동 적극 모니터링으로 위험요인 발굴 - 역 운전작업내규 x회 개정(관계부서 재안내) - 근로자 의견수렴을 통한 관련 수시 위험성 평가 수행(수립)
------------------	--