

모범사례 평가자료

제목	자갈 적하장 옹벽 불안전요인(전도) 제거로 안전사고 예방			일련 번호	x
관련 소속	◆◆본부	담당 부서	☒☒사업소	담당자	○○○

모범 사례 (요약)	○ 개 요 - xx. x. x.(월) xx:xx경 정읍시설반 시설관리장 송영범이 ☐☐선 ☐☐역 구내 xxx.xxxkm 부근 적하장 옹벽 전도현상이 급격히 진행된 것을 발견하여, 옹벽 전도가 더이상 진전되지 않도록 긴급조치 작업을 시행하여 재해예방 및 열차 안전 운행을 확보함 ○ 현황 및 문제점 - ☐☐선 ☐☐역 구내 적하장 옹벽 전도현상이 급속히 진행되어 열차 접촉사고 및 작업자 직무사상사고 우려 ○ 개선내용 - 옹벽에 작용하는 상재하중(옹벽배면 토사) 제거 및 옹벽 돌출 콘크리트 제거를 통한 옹벽 전도 진행 예방 - 열차접촉사고 및 작업자 직무사상사고 예방 - 옹벽설치 요청(◆◆본부 시설처 ⇒ ◆◆공단) ※ 재해예방시설 개량사업 추가반영 및 협조요청 [☒☒처-xxxx(xx.xx.xx)호] ○ 효과 - 옹벽 전도 예방을 통한 선로안전운행 확보 - 자갈 수송 운반 시 접촉우려 개선으로 중대산업재해 예방
------------------	--