

모범사례 평가자료

제목	전동차 고객편의 설비 개선			일련 번호	4
관련 소속	①①본부	담당 부서	☐☐처	담당자	○○○

모 범 사 례 (요약)	○ 개 요 - 전동차 고객서비스 설비개선을 통한 국민편익 강화 추진 ○ 현황 및 문제점 - 철도안전법 개정에 따른 전동차 내 영상기록장치 설치 필요 - 객실 바닥 갈라짐, 공기주머니 등으로 고객 부상 발생 및 민원 발생 - 장기사용에 따른 노후화로 성능저하된 냉방장치로 고객 민원 증가 - 객실의자 모켓 마모, 찢김, 태색 및 훼손으로 고객 민원 및 불편 발생 ○ 개선내용 - 전동차 내 운전실 및 객실 내 영상기록장치 설치 완료(XX편성, XX칸) * 철도안전법 제39조의3(영상기록장치의 설치·운영 등) 준수를 위한 신규 설치완료 - 냉방장치를 친환경냉매 적용 및 냉방용량 증대하여 교체(XX칸) * (기존) 냉매: R22, 냉방용량: 20,000kcal/h → (개선) 냉매: R407(친환경), 냉방용량: 23,000kcal/h - 차량 내 바닥 노후에 따라 고객 안전을 위한 운전실 및 객실바닥 교환(XX칸) * (기존) 공기주머니 발생 및 바닥갈라짐 등 발생 → (개선) 유니텍스 및 바닥재 교체 및 상태 원복 - 장기사용으로 훼손된 객실 내 의자 시트 신품 교환(XX칸) * (기존) 찢어짐, 오염 등 의자 시트 훼손 → (개선) 의자 시트 교환 및 상태 원복 ○ 효과 - 철도안전법 준수에 따라 안전한 철도 운영체계 구축 - 전동차량 내 범죄예방 효과 증대 및 범죄 수사기관 적극협조 체계 구축 - 냉방장치 교환으로 하절기 객실 내 쾌적성 확보 및 이용고객 만족도 향상 - 객실바닥 및 의자모켓 교환을 통해 객실 내 위생·청결도 향상
--------------------------	---

○ 관련사진



(1) 전동차 내 전방카메라 설치사진



(2) 전동차 내 객실카메라 설치사진




(3) 냉방장치 교환사진 1



(3) 냉방장치 교환사진 2



(5) 운전실 및 객실 바닥교환 (전)



(6) 운전실 및 객실 바닥교환 (후)



안장부분 찢김 등받이부분 찢김 마모 훼손

(7) 객실의자 시트 교환 (전)



(8) 객실의자 시트 교환 (후)