

모범사례 평가자료

제목	고속차량 실내설비 개선을 통한 서비스 만족도 향상			일련 번호	1
관련 소속	①①본부	담당 부서	㉹㉹처	담당자	○○○

모범
사례
(요약)

- 개 요
 - (배경) 고속차량(KTX, 산천) 장기운행으로('xx ~ 'xx년) 노후화된(탈색, 변색, 훼손, 찢어짐 등) 객실설비(의자, 바닥재 등) 개선
- 현황 및 문제점
 - 고속차량의 장기 사용으로 의자, 객실 바닥재 등 객실설비가 노후화 되어 한국철도 대표 고속철도차량의 이미지 저하
- 개선내용

《 KTX 》

① (KTX 화장실 리모델링) 변기커버, 세면대(형상), 휴지통 변경 정비 **진행중**

실적 / 예산	·xx편성 / x편성 완료, 예산: xx백만원(주)△△)
향후계획	·업체포기로 xx편성 진행(~'xx.xx월), 잔여 xx편성 계약 추진

② (KTX 특실) 특실의자 커버지 및 바닥재(중앙) 교체정비 **진행중**

실적 / 예산	· xx편성 / x월 착수예정, 예산: xx백만원(주)◁△),
향후계획	· 교체정비 착수('xx x월 ~ xx월) 수도권, 부산단 병행

③ (KTX 콘센트) 고속충전 기능한 콘센트로(C타입 추가) 개선정비 **진행중**

실적 / 예산	· xx편성 / x월 착수예정, 예산: xx백만원(주)○○)
향후계획	· 교체정비 착수('xx x월 ~ x월) 수도권, 부산단 병행

《 KTX-산천 》

④ (KTX-산천 특실 바닥재) KTX-산천 xx량(초기도입) 시험성적서 “위조”에 따라 특실바닥재 조기 교체 정비 **완료**

실적 / 예산	· xx편성 / xx편성, 예산: xx백만원(주)◁△)
향후계획	· 모니터링 등 유지보수 주기에 맞추어 지속관리

⑤ (KTX-산천 의자커버지) 일반실, 특실의자 커버지(목베개 포함) 교체정비 **완료**

실적 / 예산	· xx편성 / xx편성 완료, 예산: xx백만원(주)◁△),
향후계획	· 모니터링 등 유지보수 주기에 맞추어 지속관리

○ 효과

- 노후화된 객실설비 개선 및 신품 변경에 따른 고객만족도 향상

○ 관련사진

- (KTX 화장실 리모델링)

구분	변기커버 교체	세면대 변경	매립형 물비누
화장실 리모델링			


- (KTX 특실의자 커버지 교체)

구분	특실(개선 전)	특실(개선 후)
KTX 특실 교체		

- (KTX 콘센트)

기 능	기 존		개 선	
USB충전		A타입 2구		A타입 1구 C타입 1구
출력		5V 1.8A(9W)		5V 6A(30W)
충전속도		2시간 40분 소요		약 60분 소요

- (KTX-산천 특실 바닥재 교체)

구분	특실(개선 전)	특실(개선 후)
산천 의자 커버지 교체		

- (KTX-산천 의자 커버지 교체)

구분	특실(개선 전)	특실(개선 후)
산천 의자 커버지 교체		

- (KTX-산천 일반실 바닥재 교체)

구분	기존 바닥재 (고무, 리노륨)	개선 바닥재 (고무예정)
화장실 리모델링		