

모범사례 평가자료


제목	승강장안전문 테스트베드 제작			일련 번호	8
관련 소속	㉠㉠본부	담당 부서	㉡㉡사업소	담당자	○○○

모범 사례 (요약)	○ 개 요 - 승강장안전문 테스트베드 제작을 통한 수리품 테스트 및 신규자 실습 교육용으로 활용 * ㉠㉠ 설비원 설치·제조 ○ 현황 및 문제점 - 승강장안전문 구동부 불량품 수리 후 정상 작동여부 확인이 불가하며, 장애개소에 설치 시 재장애 발생 및 새로운 부품 수급(교체) 등 불필요한 시간 소요 - 현재 신규자 전입 시 구동부 작동원리 파악 및 부품 교체 등 실습하기 위해 상례협의를 해야 하며, 열차 운행시간대 시행 시 고객 불편함 등 민원발생 우려 ○ 개선내용 - 구동부 불량품 수리 후 테스트베드 장착 및 테스트 시행하여 수리 후 정상 작동여부 확인 * 테스트베드 설치공간 협소로 실제보다 간소화 하여 제작 및 설치 - 테스트베드에 레이저스캔센서를 연결하여 센서 작동여부 및 센서 설정값 변경 등 교보재로 활용 - 신규자 전입 시 구동부 교체 실습 및 구동부 작동 원리 확인 가능 ○ 효과 - 불량품 직접 수리 후 테스트를 통해 예비품 확보 가능 - 수리품의 신뢰성 확보로 재교체등 불필요한 시간 소요 감소 - 신규자 전입 시 상시 구동부 교체 및 조정 등 실습 가능
------------------	--


○ 관련사진



테스트베드 제작 과정 1



테스트베드 제작 과정 2



테스트베드 제작 과정 3




테스트베드 제작 과정 4



테스트베드 설치 사진 1



테스트베드 설치 사진 2



테스트베드 설치 사진 3



테스트베드 설치 사진 4