

모범사례 평가자료

제목	전동휠체어의 엘리베이터 충돌 예방 및 방지			일련 번호	9
관련 소속	⊙⊙본부	담당 부서	▣▣처	담당자	○○○

모범
사례
(요약)

○ 개 요

- 전동휠체어의 엘리베이터 충돌 발생으로 간힘 고장 또는 설비의 변형으로 안전사고 발생에 대한 저감 대책 마련

○ 현황 및 문제점

- 고령화 시대로 전동휠체어 이용자의 증가로 빈번한 도어 충돌 발생
- 전동휠체어의 엘리베이터 충돌로 인한 설비의 변형
- 엘리베이터 도어의 변형으로 인한 간힘 장애 발생
- 엘리베이터 도어 및 카 내 부품의 파손에 따른 복구비용 발생
- 노후 엘리베이터에 충돌할 경우 도어 이탈 및 추락사고 발생
- 전동휠체어의 조작 미숙 및 급발진 사고 대비

○ 개선내용

- 엘리베이터 승강장 전면부 안전스티커 부착
(과속방지턱 또는 페이크 과속방지턱 설치 위치나 재질 변경 필요)
- 카 내 후면부 충돌방지 보호대 설치
(추후 불연재료, 폭신한 소재로 설치 필요)

○ 효과

- 승강장 도어 파손시 개당 xx만원 이상 교체 발생비용 절감
- 카 내부 패널 교체시 xx만원 이상 교체 발생비용 절감
- 승객의 안전 확보
- 승강기 정지로 인한 민원 발생 소지 제거


○ 관련사진



전동휠체어 충돌로 도어 파손



전동휠체어 충돌로 카 내부 패널 변형



안전스티커로 승강장측 설치



카 후면부 보호대 설치로 패널 보호