

모범사례 평가자료

제 목	에스컬레이터 브레이크 솔레노이드 교체 예방보수			일련 번호	10
관련 소속	⊕⊕본부	담당 부서	㉪㉪처	담당자	○○○

모
범
사
례

○ 개 요

- 에스컬레이터 고객 이용 중 타는 냄새 발생으로 승강기 안전관리자가
용역사에 신고 후 신속하게 조치

○ 현황 및 문제점

- 브레이크 x개 중 x개 미동작(브레이크 미개방) 에 의한 마찰로 인해
타는 냄새 발생
 - * 〇〇역 E/S x호기
- 신속한 부품 조달 어려움으로 에스컬레이터 일시정지


○ 개선내용

- 신속한 부품 교체를 통해 예방보수

○ 효과

- 브레이크 교체를 통한 에스컬레이터 역구동 방지
- 예방보수를 통한 시민재해예방

○ 관련사진



브레이크 솔레노이드 교체



브레이크 솔레노이드 부품