

(별첨)

한 국 해 양 교 통 안 전 공 단

시 정 요 구

제 목 예비검사 보고서 작성 부적정

소관부서 완도지사

조치부서 완도지사

내 용

1. 업무 개요

완도지사에서는 「어선법」 제22조에 따라 2024.03.04.부터 2024.04.23.까지 디젤기관 2대의 예비검사를 실시하고, 예비검사증서를 교부하였다.

2. 관계법령 및 판단기준

「어선법 시행규칙」 제52조 제1항 [별표3] 에 예비검사를 받을 수 있는 어선용품을 정하고 있고, 예비검사는 해당 어선용품에 대하여 제조, 개조, 수리 또는 정비를 시작했을 때부터 「예비검사의 대상 및 기준」에 따라 예비검사를 받도록 정하고 있다.

또한, 같은 법 시행규칙 제55조 제1항 제8호 예비검사 준비사항 관련 [별표13] 에 기관에 설치할 어선용품에는 재료시험, 비파괴검사, 용접시공시험, 평형시험, 압력시험, 효력시험, 축기시험, 도기시험 및 육상 시운전 등의 검사 준비를 하도록 정하고 있다.

그리고 같은 법 시행규칙 제56조 제6항 [별표16] 제3호 카목에 따라 검사 준비가 완화된 기관(동력전달장치 포함)에 대하여는 개방검사 준비 등 일부 검사 준비사항을 면제하고 있다.

「어선검사지침」 3.1.7.-3. 다.에 따라 개조, 수리 또는 정비에 따른 예비검사의 경우 기관이 탑재될 어선이 결정된 경우에는 효력시험을 같은 지침 3.1.7-3.라.에 따른 시험으로 대신할 수 있으며, [별지 제6호서식] 하단에 효력시험 결과를 기재하는 대신 [별지 제7호서식]의 기관성능점검표를 추가로 작성하여 예비검사보고서에 첨부하도록 규정하고 있다.

또한, 같은 지침 3.1.7.-3 항목에 「어선법 시행규칙」 별표 16 제3호 카목에 따라 검사준비가 완화된 기관에 대하여는 같은 지침 3.1.7-3. 다.(3) 및 (4), -3.라.(1)부터 (3)까지의 방법¹⁾에 따른 시험을 수행하고 같은 지침 3.1.7-3.라.(4)의 (가)부터 (마)까지의 사항²⁾을 확인한 후 [별지 제8호서식]에 따른 기관성능점검표를 작성하여 예비검사보고서에 첨부하도록 규정하고 있다.

따라서 어선검사 준비가 완화된 어선에 탑재되는 기관은 효력시험을 실시하고 지침에서 정하는 서식을 사용하여 차기 검사에 검사 정보를 제공해야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 위 지사에서는 위 선박용물건 예비검사에 대하여 [표] “예비검사보고서 작성 부적정 현황”과 같이 예비검사보고서를 부적정하게 작성하였다.

[표] 예비검사보고서 작성 부적정 현황

구분	검사일자	품명	규격	사유
1	2024.04.23.	디젤기관	119PS x 2820rpm	어장관리선에 탑재되는 기관으로 [별지 제8호서식]의 기관성능점검표를 작성해야 하나 [별지 제6호 서식]의 기관개방검사점검표를 작성함
2	2024.03.04.	디젤기관	269PS x 2070rpm	기관개방상태를 확인하고 기관이 탑재될 어선이 결정된 경우로, 효력시험을 선박에서 실시하고 그 결과인 [별지 제7호서식]의 기관성능점검표 작성을 누락함

1) (3)무부하저속운전시험, (4)무부하고속운전시험, 라.(1)조속기시험, (2)부하시험 및 (3)경보 및 안전장치 작동시험
 2) 탑재 후의 확인사항 : (가) 냉각수 및 윤활유 장치에 누설이 없을 것, (나) 가스켓 등에서 고압가스가 누설되지 않을 것, (다) 운동부에 이상한 발열이 없을 것, (라) 기관의 운전상태가 원활하고 진동이 적으며 조속기의 작동이 확실할 것, (마) 역전장치의 기능이 확실할 것

위 업무를 부적정하게 처리한 원인을 조사한 결과 담당자의 업무착오가 주된 원인으로 확인 되었다.

4. 조치할 사항

- 완도지사장은

앞으로 검사보고서 작성에 나타난 문제점들을 교육하여 향후 유사사례가 발생하지 않도록 지도·감독을 철저히 하시기 바라며, 이미 종결한 두건의 예비검사보고서를 수정하시기 바랍니다.(시정)