

한 국 해 양 교 통 안 전 공 단

통 보(시정완료)

제 목 수상레저안전검사 전경사진 미첨부

소관부서 창원지사

조치부서 창원지사

내 용

1. 업무 개요

창원지사에서는 「수상레저기구의 등록 및 검사에 관한 법률」 제15조에 따라 2022.11.22.부터 2023.07.11까지 □□□□□△호(기구등록번호 : 00-00-0000-0000, 총톤수 : 15톤)의 수상레저기구 안전검사 결과 검사증서를 교부하였다.

2. 관계법령 및 판단기준

「수상레저기구의 등록 및 검사에 관한 법률 시행규칙」(이하 "수상레저등록법 시행규칙"이라 한다) 제11조 제1항 제2호 다목에 따라 외국에서 수입되는 레저기구로서 건조에 착수한 때부터 검사를 받지 않은 레저기구는⁷⁾ 「동력수상레저기구 안전검사 기준」(이하 "안전검사 기준"이라 한다) [별표 3] (신규검사 또는 임시검사 준비사항)에 따라 신규 검사를 실시 하도록 규정하고 있다.

신규 검사 및 임시검사 준비사항에는 선체, 기관, 배수설비, 조타 및 양묘·계선설비, 구명 및 소방설비, 항해설비, 전기설비, 복원성시험에 관한

7) 1. 총톤수가 5톤 이상인 모터보트 또는 세일링요트, 2. 운항구역이 연해구역(沿海區域) 이상인 모터보트 또는 세일링요트, 3. 승선정원이 13명 이상인 모터보트 또는 세일링요트

준비, 무선설비 및 해상 시운전 준비를 포함하고 있다.

수상레저등록법 시행규칙 [별표 4] 에 외국에서 건조되어 수입된 모터보트 또는 세일링요트 길이 12미터 이상은 관련 도면을⁸⁾ 제출하여 승인받도록 규정하고 있다.

「수상레저기구 검사업무규정」 3.1.8에 따라 검사원은 신규, 정기 및 임시검사 집행 시 해당 레저기구에 대한 전경 사진을 촬영하거나 소유자로부터 제출받아 검사보고서에 첨부하도록 하고 있고, 다만 정기 검사의 경우 구조 장치 등의 변경이 없는 때에는 생략할 수 있도록 규정하고 있다.

따라서 수상레저기구 안전검사에는 검사 당시 전경 사진을 첨부하여 추후 수상레저기구 안전검사에 검사 정보를 제공해야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 위 지사에서는 위 수상레저기구 안전검사에 전경 사진을 첨부하지 않고 검사보고서를 작성하였다.

위 업무를 부적정하게 처리한 원인을 조사한 결과 수상레저기구 신규검사를 타 검사기관에서 실시하고⁹⁾, 승선정원을 증원하기 위하여 지사에 임시검사를 신청받아 실시하면서¹⁰⁾ 검사원의 업무착오로 전경 사진을 첨부하지 않았다.

다만, 임시검사를 담당한 직원은 해당 레저기구의 차기 정기검사에서는¹¹⁾ 전경 사진을 첨부하였다.

8) ① 일반배치도 또는 카탈로그, ② 강도계산서, ③ 기관실전체장치도, ④ 전기계통도, ⑤ 승선정원이 13명 이상인 경우 가) 선체선도, 나) 배수량등록선도 다) 흡수표배치도

9) 한국수상레저안전연합회 신규검사(2022.07.14.)

10) 승선정원 12명에서 25명으로 증원에 따른 소유자 요청 임시검사(2022.11.22.)

11) 정기검사 2023.07.11.

4. 조치할 사항

- 창원지사장은

위 감사결과 지적 사항에 대해서 감사 기간 내에 수상레저안전검사보고서에 전경사진을 첨부함에 따라 시정이 완료되었으나, 향후 유사사례 등 재발 방지를 위하여 그 내용을 통보하오니 관련 업무에 참고하시기 바랍니다. [통보(시정완료)]