

이상 2500마력 미만은 기본수수료 1,065,200원을 징수하도록 규정하고 있다.⁷⁾

따라서 내연기관의 예비검사 접수시에 기관 마력에 따라 정확한 수수료 산정을 통해 공단 회계업무 처리에 공정성과 투명성을 기해야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

가. 예비검사 보고서 첨부서류 작성 부적정

그런데 위 지사에서는 위 예비검사에서 [표] “예비검사 보고서 첨부서류 부적정 내용”과 같이 검사보고서를 부적정하게 작성하였다.

[표] 예비검사 보고서 첨부서류 부적정 내용

구분	품명	규격	검사종류 및 검사일자	사유
1	가솔린기관	선외기 225PS	예비검사 (2023.12.13.)	◦ 기관개방검사점검표 [별지 제6호] 서식을 작성해야 하나 기관성능점검표 [별지 제7호] 서식을 작성함
2	가솔린기관	선외기 250PS	예비검사 (2023.12.06.)	◦ 기관개방검사점검표 [별지 제6호] 서식을 작성해야 하나 기관성능점검표(어장관리선) [별지 제8호] 서식을 작성함

지침에서 정한 서식이 아닌 다른 서식을 사용하여 보고서를 작성한 원인은 검사원의 업무착오로 개조, 수리 또는 정비에 따른 예비검사를 받은 기관이 선박에 탑재할 때 작성하는 기관성능점검표를 작성한 것이다.

나. 디젤기관 마력에 따른 수수료 징수 부적정

그런데 위 지사에서는 위 예비검사 신청에서 내연기관 1000마력 이상 2500마력 이하 예비검사 수수료를 산정하여 징수한 것이 아니라 500마력

7) 중고품 또는 완성품(재료검사 또는 부품검사가 생략되는 것에 한함)인 경우 기본수수료의 40%를 가산 적용한다.

이상 1000마력 이하 수수료를 징수하였다.⁸⁾

원인을 조사한 결과 담당 직원이 디젤기관의 마력을 착각하여 예비검사 수수료를 부적정하게 징수한 것이 주된 원인이고, 이와 비슷한 사례를 방지하기 위해 [그림] 과 같이 시스템을 개선하였으나 문서를 수신한 예산 회계실(현 기획조정실)에서 이를 교육하고 활용하도록 전체 지사에 해당 문서를 공유하지 않은 것도 또 다른 원인이다.⁹⁾

[그림] 신청서 처리 추가수수료 미입력 상태

① 신청서 처리 메뉴 리스트 조회 시 추가 수수료 미입력의 경우 종결 상태 글씨 색깔이 빨강 색으로 강조 표시

8) 1,660,120원을 징수해야 하나 966,680원을 징수함

9) 선박안전정보시스템 개선 완료 알림 [여수지사 종합감사에 대한 조치계획 및 수수료 관련, 전략기획실 -3951(2021.10.06.)]

4. 조치할 사항

- 태안지사장은

앞으로 검사보고서 작성과 검사신청에 나타난 문제점들을 교육하여 향후 유사사태가 발생하지 않도록 지도·감독을 철저히 하시기 바라며, 2건의 가솔린기관 예비검사 보고서에 첨부서류를 수정하시고, 마력 착오에 따른 디젤기관 예비검사 수수료 693,440원을 추가 징수하시기 바랍니다.(시정)