

한 국 해 양 교 통 안 전 공 단

시정 및 제도상 개선요구

제 목 선박 제원 등 확인표 작성에 관한 사항

소관부서 동해지사

조치부서 동해지사, 공단 검사본부 검사관리실

내 용

1. 업무 개요

동해지사에서는 「선박안전법」 제8조에 따라 2024.02.13. □□◇호(선박 번호 : DHC-000000, 총톤수 : 7.93톤, 배의길이 : 12.86m)의 선박검사결과 검사증서를 교부하였다.

공단 해양안전실(구 “해양사고예방실”)에서는 공단 임직원과 공무원을 대상으로 해양교통안전정보시스템(MTIS)⁴⁾(이하 “해양정보시스템”이라 한다) 해양사고 관련 서비스 5종에 대하여 2022년 6월부터 시범운영을 시작하고, 일반국민 대상으로는 2023년 4월부터 9종의 서비스를 정식 운영하고 있다.

2. 관계법령 및 판단기준

가. 일반선 제원 등 확인표

「선박검사지침」 5.1.1-3. 점검표에는 연해구역 이상을 항해하는 선박 길이 12m 이상의 선박은 같은 지침 [별지 제18-2] 의 서식을 사용하여 검사점검표를 작성하고, 같은 지침 5.1.2-5 가호에 따라 해당 검사보고서

4) 해양교통안전정보시스템 : Maritime Transportation Safety Information

에 첨부하도록 하고 있다.

한편 공단 검사기준실에서는 2019.03.29. 맞춤형 점검표의 효율적 운영과 점검표상 기재 오류 등을 최소화하기 위하여 검사점검표의 일부 항목을⁵⁾ 제원 등 확인표로 이동하여 관리하도록 「선박검사지침」을 개정·시행하였다.

기존 검사점검표를 작성하며 관리하던 검사항목을 선박안전정보시스템(SIS)(이하 “선박정보시스템”이라 한다)상에 별도 항목으로 이동하여 효율성을 높이하고자 시행한 제도가 제원 등 확인표를 작성하지 않을 경우에는, 차기 검사정보 미제공으로 인해 전자문서시스템(EDMS)⁶⁾을 통하여 이전 검사 정보를 모두 확인해서⁷⁾ 선박검사 준비 안내가 이뤄져야 한다는 점에서 오히려 효율성을 떨어뜨리는 결과를 초래하게 된다.

따라서 검사점검표에서 별도 관리하는 항목 중에 기관개방 및 프로펠러축 발출검사 등을 점검한 경우에는 제원 등 확인표를 철저히 작성하여 차기검사에 검사정보를 제공하여야 한다.

나. 해양교통안전정보시스템(MTIS) 선박검사정보 연계

공단은 「한국해양교통안전공단법」 제9조에 따라 해양교통 및 선박 정보시스템 운영과 정보제공에 관련된 사업의 일환으로, 해양정보시스템을 확대 개편하여 정부기관 및 유관기관에 해양교통안전 정보를 공유하여 해양사고 예방 및 해양안전 증진을 도모하고 있다.

선사와 고객들에게 선박검사 정보와 선박 관리를 위해 제공하고 있는 해양정보시스템 우리선박관리 메뉴에는 선박검사 정보를 제공하고 있고, 해당 항목은 선박정보시스템 검사보고서상에 제원 등 확인표 정보와 연계되어 있다.

그리고 해양정보시스템은 2023년 4월 확대 개편되고, 2023년 9월 모바일 앱이 출시되면서 4분기에 분기별 이용 현황은 2023년 1분기에 비

5) 별도 관리 항목 : ①팽창식 구명설비, ②이탈장치, ③위치발신장치, ④무선국검사, ⑤주, 보조기관, ⑥발전기, ⑦ 프로펠러축, ⑧빌지펌프 등

6) 통합전자문서관리시스템 : Enterprise Document Management System

7) 기관 개방검사 주기 : 일반선 5톤 이상 8년, 5톤 미만 10년, 프로펠러축 발출검사 주기 : 1종축 5년, 2종축 3년

해 21배 증가하였다.⁸⁾

따라서 이용 횟수가 계속 증가하고 있는 해양정보시스템은 정확하고 최신화된 정보를 고객들에게 제공해야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

가. 일반선 제원 등 확인표 미작성

그런데 위 지사에서는 위 선박에 대하여 [그림1] 과 같이 금번 검사에서 확인한 프로펠러축 발출검사 내용을 제원 등 확인표에 작성하지 않았다.

[그림1] 일반선 제원 등 확인표 미작성 화면

표시	내용	일자	장소
☐	○ 상가? 거선 등 임검일자 및 장	2024-02-06	강원조선소
☐	○ 프로펠러축계 발출 임검일자 및	2024-02-06	강원조선소
☐			

검사점검표 프로펠러축 발출검사 작성

8. 프로펠러축

종류	직경(mm)	최종발출검사일
2중	80	2021.04.13
		0000.00.00
		0000.00.00
		0000.00.00

제원 등 확인표 프로펠러축 발출검사 미작성

프로펠러축 발출검사를 집행하고 일반선 제원 등 확인표를 작성하지 않은 원인을 조사한 결과 검사원의 업무착오로 해당 검사항목 작성을 누락한 것이 주된 이유이다.

나. SIS 임시검사에 제원 등 확인표 메뉴 미존재

8) '23년 분기별 MTIS 이용현황 : 1분기 11,812회, 2분기 63,521(확대개편), 3분기 124,684(앱 출시), 4분기 252,711회

그리고 별도 관리 항목으로 작성하고 있는 제원 등 확인표가 [그림 2]와 같이 선박의 정기적 검사보고서에만 존재하고 임시검사에는 작성하는 메뉴가 없어서 임시검사 주요 지정 사항인 기관개방 및 프로펠러축 발출검사를 실시하고도 기사란 및 검사일일점검표만을 작성하는 등 차기 검사정보 제공에 한계가 있는 문제점을 식별하였다.

[그림2] 선박안전정보시스템(SIS) 제원 등 확인표 작성 화면

검사일일점검표 수리보완요청서 선박정보제공 머선안전공간 첨부파일 2톤미만결재 표준머선형 제외장소 안전기준선 지정서 선박기본정보를 확인하여 주십시오 길이 12.86 너비 2.98 깊이 1.20 IMO 번호 호출부호 진수일 1988.11.15 none 선박기본정보저장 제원등 확인표 결재(test) 머선 제원등 확인표(10톤 이상) 머선 제원등 확인표(2~10톤)	검사일일점검표 수리보완요청서 비고기재사항 차기검사유의사항 머선안전공간 첨부파일 표준머선형 제외장소 안전기준선 지정서 선박기본정보를 확인하여 주십시오 길이 11.96 너비 3.35 깊이 0.93 IMO 번호 호출부호 진수일 1996.07.25 선박기본정보저장
선박 정기적 검사 "제원 등 확인표" 존재	선박 임시검사 "제원 등 확인표" 미존재

따라서 임시검사에도 제원 등 확인표를 작성하는 칸을 개발하여 주요 임시검사 사항인 기관개방 및 프로펠러축계 발출검사 등에 대한 검사정보가 해양정보시스템 정보와 연계되도록 업무시스템을 개선할 필요가 있다.

4. 조치할 사항

- 동해지사장은

앞으로 검사보고서 작성에 나타난 문제점들을 교육하여 향후 유사사

례가 발생하지 않도록 지도·감독을 철저히 하시기 바라며, □□◇호의 선
박검사정보를 제원 등 확인표에 작성하시기 바랍니다.(시정)

- 검사관리실장은

앞으로 임시검사에도 제원 등 확인표 작성 메뉴를 마련하여 검사정보
가 대내외에 계속 제공될 수 있도록 시스템을 개선하시기 바랍니다.(개
선)