

(별첨)

한 국 해 양 교 통 안 전 공 단

시 정 요 구

제 목 선박 항해구역 단서조항 미기재

소관부서 보령지사

조치부서 보령지사

내 용

1. 업무 개요

보령지사에서는 「선박안전법」 제9조에 따라 2025.3.4.부터 2025.3.13까지 □□□△호(선박번호 : DSB-000000, 총톤수 : 291톤, 선박길이 : 35.92미터) 등 2척의 선박검사 결과 검사 증서를 교부하였다.

2. 관계 법령 및 판단기준

「선박안전법」 제9조에 따라 선박검사에 합격한 선박은 항해구역, 최대승선인원 및 만재흘수선의 위치를 각각 지정하여 해당 검사기록을 기재한 선박검사증서를 내주게 되어 있다.

그리고 같은 법 시행규칙 제15조 제1항에는 항해구역 종류를 평수구역¹⁾, 연해구역, 근해구역²⁾, 원양구역³⁾으로 구분하고 있고, 제16조 제1항에는 항해구역을 지정하도록 하고 있다.

또한, 항해구역의 단서 조항이 기재되지 않은 선박이 항해구역을 벗어

1) 평수구역 : 호수, 하천 및 항내의 수역과 해양수산부령으로 정하는 수역을 말한다. 제1구부터 제18구로 구분되어 있다. (선박안전법시행규칙 별표4)

2) 근해구역 : 동쪽은 동경 175도, 서쪽은 동경 94도, 남쪽은 남위 11도 및 북쪽은 북위 63도의 선으로 둘러싸인 수역

3) 원양구역 : 모든 수역

나서 항해하는 일이 없도록 선박소유자, 운전자 및 관계 기관에 정확한 정보를 제공해야 한다.

따라서 선박 검사보고서에 항해구역을 지정할 때는 선박소유자 요청, 선박의 구조 및 시설기준을 확인하여 해당 선박에 맞는 항해구역을 기재하여 선박검사증서를 발급하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그러나 위 지사에서는 위 선박들에 대하여 [표]와 같이 “항해구역 단서 조항 미기재 현황”과 같이 항해구역의 종류는 선박 검사보고서에 기재가 되어 있었으나, 그에 따른 항해구역 세부 단서 조항은 기재되어 있지 않았다.

[표] 항해구역 단서 조항 미기재 현황

구분	선박명	선박번호	검사 종류 및 검사 일자	사유(미기재 내용)
1	□□□△호	DSB-000000	제2종중간검사 (2025.3.13.)	평수구역 (다만, 제5구에 한함 누락)
2	☆☆☆호	DSC-000000	제2종중간검사 (2025.3.4.)	연해구역 (다만, 국내항해에 한함 누락)

상기 선박들은 항해구역의 종류만 기재하고 단서 조항을 기재하지 않은 원인을 조사한 결과 담당자가 검사보고서에 기재를 빠뜨린 것이 주된 원인이고, 유사사례 방지를 위해 감사 지적 사례 공유에 대한 직원의 미숙도 또한 다른 원인이다.

4. 조치할 사항

- 보령지사장은

앞으로 검사보고서 작성에 나타난 문제점들을 교육하여 향후 유사사

례가 발생하지 않도록 지도·감독을 철저히 하시기를 바라며, 이미 발급된 □□□△호 등 2척의 선박검사증서를 회수하여 항해구역을 기재하여 재발급하도록 하시기를 바랍니다.(시정)