


1. 업무개요

물환경본부 통합물관리처(☆☆☆☆☆☆부, 이하 “☆☆☆☆☆☆부”라 함)는 「물환경보전법」 제00조제0항, 같은법 시행규칙 제00조에 따라 유역(지방)환경청에서 의뢰하는 비점오염원 설치신고서 기술 검토 업무를 수행하며 사업시행자의 적절한 비점오염 저감계획 수립 유도를 통해 비점오염물질의 수계 배출에 따른 수질 오염 저감을 위해 노력하고 있다.

[그림 1] 비점오염원 설치신고서 업무처리 절차



[표 6] 비점오염원 설치신고서 기술 검토 현황(최근 0년)

구분	'00년	'00년	'00년	'00년	'00년
설치신고 검토(건)	---	---	---	---	---

* 보완에 따른 검토 건수 포함

2. 관련규정 및 판단기준

「물환경보전법 시행규칙」 [별표 18] 비점오염저감시설의 관리·운영 기준에 비점오염저감시설 관리 및 운영에 대해 공통사항과 시설유형별 기준을 제시하고 있으며,

「비점오염저감계획서의 작성방법(☐☐부 고시 제0000-000호)」에서는 사업시행자가 비점오염저감계획서 작성 시 비점오염저감시설이 제대로 작동할 수 있도록 시설별 유지관리계획을 수립하도록 정하고 있다.

☆☆☆☆☆☆부에서 공동 편집인으로 참여하여 ☐☐부에서 발간한 “비점오염저감시설의 설치 및 관리·운영 매뉴얼(0000.00, ☐☐부)”에서는 시행규칙 [별표 00(비점오염저감시설의 관리·운영 기준)]에서 제시한 시설유형별 관리·운영 기준에 대한 상세한 해설과 시설별 유지관리 활동 및 계획, 유지관리 체크리스트를 제시하여 설치된 비점오염저감시설이 적절히 운영될 수 있는지 점검할 수 있도록 규정하고 있다.

따라서, ☆☆☆☆☆☆☆부에서는 사업시행자가 유지관리계획 수립 시 설치된 비점오염저감시설이 적절히 운영될 수 있도록 체크리스트 및 관리·운영기준 등 비점오염저감시설의 설치 및 관리·운영 매뉴얼 등에 개선방안을 마련하여야 한다.


3. 감사결과 확인된 문제점

비점오염저감시설은 설치 초기에는 기능을 발휘하나 여러 차례 강우 시 퇴적물, 여재부 폐색 등으로 인해 기능이 약화 되어 제 기능을 발휘하지 못하는 등 시설의 유지관리가 미흡할 경우 시설의 설치 실효성을 확보할 수 없다.

이에 유역(지방)환경청에서는 설치된 비점오염저감시설 적정 설치 및 유지 관리 여부 확인을 위해 매년 일부 시설에 대해 현장 지도점검을 수행하고 있으며, 점검 결과 부적절한 유지관리로 인한 적발 사례¹⁾가 발생하고 있다.

또한, ☆☆☆☆☆☆부에서는 지속적으로 유역(지방)환경청과의 합동 지도점검을 통해 설치된 비점오염저감시설의 유지관리 실태를 점검하고 있으며, 유역(지방)환경청과의 합동 지도 점검('00~'00년) 결과, [그림 2]와 같이 유입·유출부 관리 미흡, 전처리조 관리 미흡(준설 미이행 등), 여재부 관리 미흡, 식생 과다 성장 등으로 점검 시설 중 ---%(---개소/---개소)의 유지관리가 부실한 것으로 조사되었다.

[그림 2] 비점오염저감시설 유지관리 미흡 사례

유지관리 미흡 사례		
		
시설 유입구 관리 미흡	여과형 시설 여재부 관리 미흡	
		
전처리조 스크린 관리 미흡	침투도랑 관리 미흡	저류시설 관리 미흡

1) (♣♣일보) ◆◆◆◆◆청, 부실관리 비점오염저감시설 --곳 적발('00.00)
(☞☞일보) ㉔㉔㉔㉔청, 비점오염원 저감시설 위반행위 -건 적발('00.0)

비점오염저감시설의 설치 및 관리·운영 매뉴얼(0000.00, ㉠㉠부)에서는 관련 법령에서 제시한 관리·운영 기준에 대해 상세히 기술하고 있으나, [표 7]과 같이 저영향개발 기법 및 장치형 시설의 유지관리 활동 및 계획, 유지관리 체크리스트는 제시하지 않고 있으며, 매뉴얼 내용도 최초 제정된 '00년도 매뉴얼과 비교 시 개선·변경된 사항이 거의 없는 것으로 확인되었다.

[표 7] 매뉴얼 내 시설별 유지관리 활동 및 계획, 체크리스트 제시 현황

구분	자연형시설		침투시설		식생형시설		저영향개발기법 (식생체류지, 옥상녹화, 침투통 등)	장치형시설 (여과형, 소용돌이형, 스크린형 등)
	저류 시설	인공 습지	침투 저류지	침투 도랑	식생 여과대	식생 수로		
유지관리 활동 및 계획	○	○	○	○	○	○	x	x
유지관리 체크리스트	○	○	○	○	○	○	x	x

하지만, ☆☆☆☆☆부에서는 비점오염저감시설의 설치 및 관리·운영 매뉴얼 제정 및 개정 시 ㉠㉠부와 더불어 공동 편집인으로 참여하고 있고, 비점오염원 설치신고서 기술검토 업무와 사업장 지도점검 지원업무를 수행하며 지속·반복적인 유지관리에 대한 문제점을 파악하고 있었으나, 매뉴얼 개정 등 유지관리 개선방안을 마련하지 않았다.

따라서, ☆☆☆☆☆부에서는 비점오염저감시설의 설치 및 관리·운영 매뉴얼 (0000.00, ㉠㉠부)에 제시되지 않은 장치형 시설 및 저영향개발 기법의 유지관리 사항(유지관리활동 및 계획, 유지관리체크리스트 등)을 보완하도록 개정 추진이 필요하다.

또한, 사업시행자의 비점오염 저감계획 수립 및 시설 운영 시 적절한 유지관리계획이 수립될 수 있도록 지도하고 설치신고서 기술 검토 시 그 내용을 반영한 유지관리계획이 수립되었는지 검토할 필요가 있다.

4. 관련자(부서) 의견

☆☆☆☆☆☆부에서는 비점오염원 설치신고서 기술검토 및 관련 업무지원 업무를 수행하면서 비점오염저감시설의 유지관리와 관련된 문제점이 지속 발생함을 인지하고 있습니다. 제시한 개선방안과 같이 법정 관리 서식의 현실화, 매뉴얼 관련 항목 강화 등 제도개선을 위해 ☐☐부 관계부서 협의 등을 통해 관련 규정 및 매뉴얼의 개정을 추진하겠다고 의견을 제시하였다.

5. 조치할 사항

물환경본부장(통합물관리처장)은 비점오염저감시설의 유지관리와 관련된 문제점이 해소될 수 있도록 ☐☐부 관계부서와 협의하여 관련 규정 및 매뉴얼 등에 대한 개선방안을 마련하시기 바랍니다. **【통보】**