

1. 모범대상자: 안전관리실 ◇◇◇◇◇ 0급 

2. 모범내용

위 사람은 '00년 0월부터 '00년 0월 현재까지 안전관리실 ◇◇◇◇◇에 소속하여 “건설안전 관련 제도관리 및 개선 업무”를 수행하면서 건설현장 안전사고를 줄이기 위해서는 현장중심 안전문화 정착 및 안전관리 실행력 제고가 필요하다고 판단하여 예방·실천의 안전문화 정착을 통한 안전한 건설환경 조성방안을 검토하였다.

의 중대재해 감축 로드맵 발표에 따라 ☆☆에서는 안전관리 강화를 위해 지속적으로 노력하고 있으나, 건설현장에서는 안전관리에 대한 최소한의 규정 준수, 시공자의 수동적 안전관리, 작업자의 부주의 및 안전수칙 미준수 등 안전인식 부족에 따른 실효성 한계에 있으며, 최근 건설재해 감축률 또한 정체되는 실정이었다.

이에 실질적인 건설현장 재해 감축 및 재해발생 예방을 위해서 발주자 주도의 선제적 제도마련 및 실무중심 역량강화 등 현장에서 필요로 하는 안전기술지원 다각화를 추진함으로써 안전 최우선 문화 정착 및 안전한 건설환경 조성을 유도하였다.

☆☆에서 수행하는 건설사업은  설치사업으로 건설기술진흥법 및 엔지니어링진흥법에 따라 복잡 공종으로 분류하고 있어 모든 현장이 고위험

현장에 해당되어 안전사고 발생 가능성이 상시 상존하는 실정이다. 또한 공사현장 안전사고 발생저감을 위한 각종 안전점검 및 제도 시행에도 불구하고 안전관리 실효성은 한계에 있음에 따라 실질적인 현장 작동성 향상을 위해서는 “컨설팅과 규제”를 병행 추진할 필요가 있다고 인식하여 ‘건설현장 안전 최우선 문화 정착방안’을 마련하여 추진하였다.

이러한 제도마련을 통하여 공사 단계별 안전관리 개선 방안 시행으로 ☆☆사업 특성을 반영한 현장 중심의 안전관리이행 체계를 확립하였으며, 안전관리 미흡현장에 대한 기술지원 컨설팅을 0개 현장에 실시하여 안전역량을 강화하였으며, 반복적 지적사항 발생 및 개선조치 미흡 현장에 대해서는 시공사 본사로 직접 안전개선 명령을 시행하여 본사와 현장의 유기적 연계를 통한 안전한 건설현장 구현에 기여하였다.

[표 1] ‘건설현장 안전 최우선 문화 정착방안’ 이행 체계

<생략>

또한 건설현장 실무자의 안전관리 궁극증 해소 및 현장별 요구사항을 반영한 실질적인 안전관리 방향제시를 위하여 ‘맞춤형 안전솔루션’을 추진하여 외부 안전보건전문가를 통한 신규 착공현장 집중지원, 안전관리 미흡분야 개선 등 현장별 수요를 반영한 맞춤형 안전기술지원 및 컨설팅을 실시 하였다.

공사현장 요구사항에 대한 사전 의견수렴을 통한 전문가 컨설팅을 통하여 안전관리 취약분야 기술지원 컨설팅부터 현장별 위험요인에 대한 점검 및 개선 조치까지 통합적인 지원체계를 구축하였으며, 컨설팅 결과에 따른 관리적 조치

필요사항(위험성평가 미흡 등 00건), 기술적 조치 필요사항(개구부 덮개 미설치 등 00건) 등 건설현장 위험요인 지적사항에 대한 신속한 안전조치 및 대응강화로 중대재해 예방체계 기틀을 마련하였다.

[표 2] 건설현장 맞춤형 안전솔루션 이행 체계

<생략>

또한 건설현장의 안전관리 업무와 관련하여 다양한 안전관련 지침 및 매뉴얼에 따라 실무자의 업무파악 어려움 가중에 따라 건설현장 실무자가 겪을 수 있는 안전관리 어려움 해소에 중점을 두고 공사관리 단계별(계획·설계·시공) 안전관리 업무를 한눈에 확인할 수 있도록 ☎☎의 안전관련 정책과 법령을 면밀히 분석하여 핵심 내용을 정리한 ‘건설안전 실무자 가이드’를 발간하였다.

‘건설안전 실무자 가이드’를 관계부서(설계부서, 공사관리부서) 및 시공사 관계자 등에게 배포하여 안전관리 교육 및 점검 시 활용하도록 활용도를 높였으며, 실무자의 이해도 향상에 기여하였다. 발간된 자료는 ☆☆ \$\$\$\$ 자료 공개를 통하여 누구나 안전관리 업무에 활용할 수 있도록 하였으며, 안전업무 초보자도 쉽게 활용할 수 있는 가이드를 바탕으로 안전관리 업무에 대한 막연한 거부감 해소 및 적극적인 안전관리 실천을 유도하여 안전한 건설환경 조성에 기여하였다.

3. 조치할 사항

경영기획이사(♣♣♣♣♣장)는 안전관리실 ◇◇◇◇◇◇ 0급 📁📁에게 “이사장 표창” 조치하시기 바랍니다. 【이사장 표창】