

현지조치사항 내역서

감사반장 : 종합감사부장 ● ● ● (인)

감사기간 : '24. 7. 29.~'24. 8. 14.

부서장 : 전력ICT기술원장 ● ● ● (인)

번호	지적건명 및 내용	조치의견	결과회보여부
종합 2024- 009- 현02	○ 시작품 보관 창고 소화기 비치 미흡 - 전력ICT기술원은 연구과제 종료 후 최대 5년간 보존하기 위해 본사 사옥내 시작품 보관소와 사옥외 보관소로 시작품을 관리하고 있다. - 행정규칙「소화기구 및 자동소화장치의 화재안전성능기준(NFPC 101)」 제4조(설치기준)에 따르면 창고시설은 소화기구의 능력단위가 바닥면적 100제곱미터마다 1단위 이상으로 한다고 규정하고 있다. - 그러나 전력ICT기술원은 사옥외 위치한 시작품보관소에 소화기가 설치하지 않아 화재예방에 미흡하다.	○ 전력ICT기술원장은 사옥외 시작품 보관소 화재 예방을 위해 「소화기구 및 자동소화장치의 화재안전성능기준(NFPC 101)」에 부합하도록 소화기 설치하고 월 1회 정기적으로 소화기 상태를 점검 후 그 결과를 기록·관리하시기 바랍니다.	결과 미회보