

현지조치사항 내역서(●◎♠目★◇)

No	현황 및 문제점	조치방안
002	○ 공기구 검·교정 관리 미흡 「공기구관리지침」제25조(교정검사)와「측정기교정검사이침」제11조(교정주기),「공기구 담당자 및 공구실 관리자 업무가이드」에 따라 계측기의 교정주기는「KOLAS 교정대상 및 주기설정을 위한 지침」의 규정을 준용하여 교정을 시행하고 검·교정일 초과 이전에 검·교정이 수행되어 품질관리에 지장이 없도록 하여야 하나, - VIBROMETER 등 145점에 대하여 검교정을 시행하지 않았음.	○ 유사사례 재발 방지를 위한 관련 직원 교육 시행