

IV. 현지조치사항 명세

@사업소

No	현황 및 문제점	조치방안
006	○ 공사감독원 및 준공검사자 임명 미흡 - 「공사관리규정」 제24조에 따라 회사가 도급으로 시행하는 모든 공사(직영공사 포함)는 공사감독원을 임명하여야 하고, 같은 규정 제36조에 따라 공사시공부서장은 소속 직원 중에 검사자를 임명하여 기성 또는 준공 검사를 실시하여야 함에도, - @사업소는 감사대상기간 수주 또는 발주한 총 5건의 공사(경상정비공사 2건, 변동공사 3건)에 대해 공사감독원 임명을 누락 또는 지연하였고, 하도급공사 9건의 준공검사자가 ERP 시스템상의 준공검사자와 상이한 것으로 확인됨	○ 유사사례 재발 방지를 위한 관련 직원 교육 시행