

현지조치사항 내역서(00사업처)

No	현황 및 문제점	조치방안
013	○ 자재구매 및 검수관리 미흡 - 「구매관리절차서」 4.4.6에 따라 지입자재는 수주계약 시 발주처로부터 지입하도록 계약 내역서에 포함되거나 시공 중 발주처로부터 지입 요구에 의하여 구매되는 자재들로서 발주자가 품질, 가격 등을 검수하고 그 비용을 정산 받아야 함에도, '22년 “수원 열병합발전시설 정기점검보수공사”에 59,917,390원, '23년 “한화 토탈 TBN OH”공사에 61,166,000원의 지입자재를 구매하여 정산받았으나 발주자측과 현장 자재검수만 시행했을뿐, <u>검수요청명세서 및 자재구매 관리대장 등은 작성하지 않은 것으로 확인됨.</u>	○ 유사사례 재발 방지를 위한 관련 직원 교육 시행

. 끝.