

현지조치사항 내역서(⊗★사업소)

번호	지적 건명 및 내용	조치의견	결과회보 여부												
009	○ 사옥이전 환경개선공사 자재검수 및 준공정산 미흡 - 「공사관리규정」 제32조와 「⊗★사업소 사옥이전 환경개선공사 일반시방서 3.3.6(’22.03월)」에 따라 “⊗★사업소 사옥이전 환경개선공사” 수행 시에 계약업체로 하여금 모든 지입자재에 대하여 지입자재 검수요청 명세서를 작성, 제출하게 하여 확인해야 했음에도 <u>계약업체로부터 지입자재 검수요청 명세서를 제출받지 아니하였고, 준공정산시에 지입자재 검수요청 명세서 등 현장 반입 자재에 대한 검수내역 서류가 확인되지 않았음에도 공사설계서에 계상된 직접재료비 6,034천원 전액을 계약업체에 지급하였음이 확인됨.</u> [⊗★사업소 사옥이전 환경개선공사 직접재료비 정산 내역] [단위 : 천 원, 부가세 별도] <table><tr><th>공사명</th><th>계약업체명</th><th>착공일</th><th>준공일</th><th>준공금액</th><th>직접재료비</th></tr><tr><td>⊗★사업소 사옥이전 환경개선공사</td><td>주식회사 ○▲◀□♠♣</td><td>’22.03.29.</td><td>’22.04.07.</td><td>17,404</td><td>6,034</td></tr></table>	공사명	계약업체명	착공일	준공일	준공금액	직접재료비	⊗★사업소 사옥이전 환경개선공사	주식회사 ○▲◀□♠♣	’22.03.29.	’22.04.07.	17,404	6,034	유사사례 재발 방지를 위한 관 련 직원 교육 시 행	결과회보
공사명	계약업체명	착공일	준공일	준공금액	직접재료비										
⊗★사업소 사옥이전 환경개선공사	주식회사 ○▲◀□♠♣	’22.03.29.	’22.04.07.	17,404	6,034										