

한전KPS(주) 상임감사

시 정 · 주 의 요 구

일련번호 2024-○○사업소-004
제 목 외주수리(가공) 관리 부적정
소관부서 ○○사업소
조치부서 ○○사업소
내 용

1. 업무개요

○○사업소는 감사대상기간 중 [표 1]과 같이 “■■■1,2,3U 조명등 설치용 비계 설치 및 해체(2023. 11. 10. ~ 2023. 11. 30 / 17,298천 원)” 등 6건의 작업을 발전소 내에서 진행되는 외주수리¹⁾(가공)로 처리하였다.

[표 1] 공사성 작업 외주수리 작업 내역

[단위:천 원]

구분	작업명	업체명	계약일자	계약금액
경상	■■■2U GT#4 버너 반출용 비계설치 및 해체 외주 외 2건	○○○○	2023.11.03.	5,430
경상	■■■2U GT#4 버너 분해정비용 보온 해체 및 설치 외주	○○○○	2023.11.03.	9,385
경상	■■■1,2,3U 조명등 설치용 비계설치 및 해체	○○○○	2023.11.10.	17,298
OH	HP TBN Casing 보온매트 해체시공 및 재설치 정비	○○○○	2023.12.15.	6,006
OH	HP TBN Casing & Cross Over Pipe 보온매트 해체	○○○○	2023.12.15.	5,824
대외	HRSG LP Drum M/H 외 일부 보온카바 제작 및 보온설치	○○○○	2021.05.17.	2,500

2. 판단기준

가. 「외주수리(가공)업무 관리 철저 알림」(발전사업처-517, 2020. 2. 11.)과 「외주수리(가공) 및 장비임차 안전관리 철저 강조」(발전사업처-923, 2022. 3. 4.)에 따라 발전소 내에서 공사성 작업을 외주수리로 시행하는 경우, 하도급 공사에 준하는 안전 및 공정 관리를 하여야 한다.

1) 발주사로부터 작업지시서 또는 공사통보서를 통해 발전소내 공사성 작업을 외주수리(가공) 요청 받은 경우, 공급 계약자로부터 관련면허 사본, 안전 작업계획서와 작업일보 등을 추가로 징구 요청하여 하도급 공사에 준하는 안전, 공정관리 시행

나. 「공사관리규정」 제24조(공사감독원)부터 제39조(준공검사보고)에 따라 공사시공부서는 공사감독원을 선임하고 법적 자격을 갖춘 현장대리인을 선임하여야 한다. 그리고 공사 관련 서류(안전보건계획서, 공사일보 등)를 징구하고, 제출받은 서류를 검토해야 한다.

다. 「중대재해처벌법」 제4조(사업주와 경영책임자등의 안전 및 보건 확보의무)와 제5조(도급, 용역, 위탁 등 관계에서의 안전 및 보건 확보의무)에 따르면 사업주가 시설, 장비, 장소 등에 대하여 실질적으로 지배·운영·관리하는 책임이 있는 경우, 안전·보건 관계 법령에 따른 의무이행에 필요한 관리상 조치를 하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제

○○사업소는 “■1,2,3U 조명등 설치용 비계 설치 및 해체(2023. 11. 10. ~ 2023. 11. 30/17,298천 원)” 등 6건에 대해 공사성 외주수리를 수행하면서 [표 2]와 같이 공사감독원을 미선임하고, 해당공사에 투입되는 인력에 대한 건강 진단서를 미징구하고 감독일보를 미작성하는 등 하도급공사에 준하는 안전, 공정관리를 하지 않았다.

[표 2] 공사성 외주수리 관리 미흡 내역

외주수리명	현장대리인 선임	현장대리인 적격확인	안전보건 계획서제출	공사일보 제출	건강진단서 제출	사진 대장	공사감독원 선임	감독일보 작성
■2U GT#4 버너 반출용 비계설치 및 해체 외주 외 2건	O	X	O	O	X	X	X	X
■2U GT#4 버너 분해정비용 보온 해체 및 설치 외주	O	X	O	O	X	O	X	X
■1,2,3U 조명등 설치용 비계설치 및 해체	O	X	O	O	X	O	X	X
HP TBN Casing 보온매트 해체시공 및 재설치 정비	O	X	O	O	X	O	X	X
HP TBN Casing & Cross Over Pipe 보온매트 해체	O	X	O	O	X	O	X	X
HRSG LP Drum M/H 외 일부 보온카바 제작 및 보온설치	O	X	O	O	X	O	X	X

관계부서 의견

○○사업소 기계부장은 공사성 외주수리(가공) 관리를 미흡하게 한 사실을 인정하고, 향후 재발방지를 위해 노력하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 ○○사업소장은

- ① 공사성 외주수리(가공) 관리를 미흡하게 한 담당자를 주의 조치하시고, (주의)
- ② 향후 유사사례가 발생하지 않도록 관련 직원들을 대상으로 교육을 시행하시기 바랍니다. (시정)

[관련자 명세]

소속	직위	성명	관리기간	귀책사유	조치
○○사업소	부장	▽▽▽	2023. 1. 5.~현재	외주수리(가공) 관리 부적정	주의