

평택지사 특정감사 조치요구사항

【'24. 3. 26 ~ 4. 1】

2024. 5.

해 양 환 경 공 단

감 사 실

경 고 · 통 보

제 목 선박 기관 손상사고 발생에 관한 사항

관 련 부 서 평택지사

조 치 부 서 인재경영처

내 용

1. 업무개요

평택지사에서는 「해양환경관리법」 제96조¹⁾에서 정한 사업 수행 등을 위하여 청방선 및 예방선 등 선박 4척을「선박운영규정」에 따라 관리·운영하고 있다.

평택지사 및 방제기술연구처는 평택지사 소속 예방선 2척(◇호, ◎호)의 기관 손상사고가 발생하자 사고조사 후 결과를 감사처로 송부하였으며, 평택지사에서 의뢰한 ‘◎호 상가수리 준공검사 보고’ 일상감사 검토 결과 선박직원 직무소홀로 인한 선박 기관사고 발생 경위를 확인하여 특정감사에 착수하였다.

2. 관계 법령(규정) 및 판단 기준

공단「취업규칙」제9조(성실의무) 제1호에서는 “직원은 법령, 제규정 및 직무상의 명령에 따라 맡은 바 직무를 성실히 수행하여야 한다”라고 규정하고 있으며,「선박운영규정」제7조(기관장의 임무)에 따르면 선박 기관장은 본선의 보수·관리 책임자로서 선장의 업무를 보좌하고 상가수리 내역서 작성 및 상가수리 감독업무가 기관장의 업무임을 명시하고 있다.

1) 해양환경의 보전·관리·개선을 위한 사업, 해양오염방제사업, 해양환경·해양오염 관련 기술개발 및 교육훈련을 위한 사업

따라서, 선박 기관장은 선박 보수·관리의 권한과 책임이 있고 상가수리 감독 업무를 철저히 해야 할 의무가 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

평택지사 기술직 C는 예방선 ◇호 상가수리 시 설계내역과 다르게 용역업체의 권고사항을 임의로 이행하여 용역 감독업무를 철저히 하지 않았으며, ◎호 주기관 냉각수 배관 파공으로 인한 누수 발생시 긴급조치가 미흡하여 [표]와 같이 선박 기관손상으로 인한 예산 손실이 발생되었다.

[표] 평택지사 선박 기관수리 현황

선박명	사고일시	사고내용	수리비용	수리내역
◇호	'24.2.5	양현 주기관 윤활유 누유	1,000천원	기부속 구매(주기관 개방작업 하자처리) ※ 영업손실 별도
◎호	'24.2.23	좌현 주기관 과급기 부품 손상	7,805천원	기부속 구매 및 수리용역(상가수리 시 작업)
합 계			8,805천원	

□ 예방선 ◇호 상가수리('23. 5월) 시 기관수리용역 감독 불철저

'23. 5. 20. ~ 6. 3. 까지 실시된 예방선 ◇호 상가수리 시 평택지사 기관장 C는 감독관으로서 기관 상가수리 설계내역에 따라 용역감독을 철저히 하여야 함에도, 주기관 개방 정비 시 윤활유 컨넥터²⁾가 주기관 블록에 쉽게 바지지 않자 빠지지 않은 하부의 O-ring을 교환하지 않았다. 상가수리 종료 후 약 8개월이 지난 '24. 2월경부터 주기관에서 윤활유 누유 발생으로 양현 주기관 전체 12개 커넥터를 신환하여 기부속 비용(약 1백만원)과 2일간의 수리 작업으로 인한 영업손실(약 1천만원)이 발생되었다.

2) 주기관 블록과 헤드 연결장치로 윤활유가 누유되지 않도록 상부 및 하부에 각 o-ring으로 고정

□ 예방선 ◎호 주기관 냉각수 누수로 인한 긴급조치 미흡

'24. 2. 21. 평택지사 C는 ◎호 주기관 냉각수 배관 파공으로 냉각수가 누수되는 것을 확인하고 긴급조치(①배관밴딩→②냉각수 보충→③에어퍼지→④주기관 작동 및 각부 온도 체크)를 하여야 하나, 고무튜브 밴딩작업 후 각부 이상유무 점검을 적절히 이행하지 않은 채 교대 휴무하였고, '24. 2. 23. 교대근무자 A기관사는 교대 후 주기관 작동 및 각부 온도체크를 실시하여 과급기 온도가 상승되는 문제점을 발견하였다.

이에, 기관사 A는 전문업체 문의 결과 냉각수 배관 분해소제 소견에 따라 자체정비를 수행하여 과급기 정상온도를 유지하였으나 '24. 2. 26. ~ 3. 20. 정기상가수리 시 과급기 점검결과 냉각수 미 공급으로 인한 과열로 베이링 등 일부 부속이 손상된 것을 확인하여 신규 부품을 구매 후 교체하였다.

□ 반복적 기관손상 사고 발생으로 선박 안전사고 우려

C는 과거사례에서도 선박 기관 손상사고를 발생시킨 바 있고, 지난 평택지사 근무기간 중 반복적인 유사사례 발생으로 직원 간 불만을 초래하거나 선박 안전사고에 대한 우려로 직원 간 동일선박 근무 기피현상이 발생되고 있다

5. 관계부서 의견

평택지사장은 C의 반복적 선박 기관 손상사고 발생으로 인해 소속 직원들이 동일선박 근무 기피현상이 발생하고 있어 문제 해결이 필요하다는 의견을 제시하였다.

6. 조치할 사항

① 기관수리용역 감독업무를 소홀히 하고 책임회피 등으로 직원간 불만을 초래한
관련자에 대해 ‘경고’ 처분하며 (경고) ② 인재경영처장은 관련자에 대하여
인사(전보) 조치하시기 바랍니다. (통보)