

해양방제본부 성과감사 조치요구사항

【'25. 4. 7 ~ 4. 25.】

2025. 7.

해 양 환 경 공 단

감 사 실

감 사 실

통 보

제 목 선박 정기 상가수리용역 현장관리 강화 필요

소 관 기 관 방제기술연구처

조 치 기 관 방제기술연구처

내 용

1. 사건 개요

공단은 「해양환경관리법」 제96조에서 정한 사업¹⁾ 수행 등을 위하여 방제선 등 선박 70척을 운용중이다.

선박 정비 담당부서인 방제기술연구처는 매년 선박수리·정비 종합관리계획을 수립하여 공단선박 관리에 대한 추진방향을 결정하고 있으며, 소속기관에서는 「선박운영규정」에 따라 [표1]과 같이 선박을 관리·운영하고 있다.

1) 해양환경의 보전·관리·개선을 위한 사업, 해양오염방제사업, 해양환경·해양오염 관련 기술개발 및 교육훈련을 위한 사업

[표1] 공단 선박운영 현황

소속 기관	합계	방제선					방제보조선
		소계	방제선	청방선	예방선	방제부선	
부산	11	9	-	4	5	-	2
인천	5	4	1	3	-	-	1
여수	7	5	2	2	-	1	2
울산	8	8	1	2	4	1	-
대산	6	5	3	1	-	1	1
마산	7	6	-	2	4	-	1
동해	4	3	-	1	2	-	1
군산	5	4	-	1	3	-	1
포항	4	2	-	1	1	-	2
평택	4	3	-	1	2	-	1
목포	4	3	1	2	-	-	1
제주	5	4	-	2	2	-	1
합 계	70	56	8	22	23	3	14

공단은 「선박안전법」에 따라 연간 약 20여척의 선박검사(정기·1종 중간) 수검을 위해 상가수리용역 계약상대자를 선정하여 수리 및 정비를 시행하고 있으며, 방제기술연구처는 「중대재해처벌법」 시행 이후 2024. 7월 선박 상가수리 용역을 기존 선체·기관 분야별 분리발주 원칙에서 통합발주 우선 적용으로 방침을 변경하였다.

또한, 방제기술연구처는 상가수리 용역 통합발주 계약 시 공단 직원이 선박 작업현장에서 실질적인 지배·운영·관리를 하지 않도록 용역 감독관을 작업현장에서 비상주 하도록 하였으며, 작업공정 개입을 최소화하는 등 검수자 역할만을 수행하도록 방침을 소속기관에 전달하였다.

이에, 2024. 7. 4 방제기술연구처 안전관리 방침 시행 이후 소속기관에서는 선박 상가수리 용역 발주방식을 [표2]와 같이 결정하여 상가수리 업무를 수행하였다.

[표2] 방제기술연구처 방침 시행('24.7.4.) 이후 상가수리 계약방식

소속기관	선명	검사종류	검사기준일	일상감사	상가수리 방식
울산지사	청화2호	정기검사	2024.07.28	2024.07.18	분리발주
부산지사	212황룡호	정기검사	2024.10.04	2024.08.12	통합발주
인천지사	에코인천호	1종중간	2024.09.09	2024.08.26	통합발주
대산지사	환경5호	정기검사	2024.12.27	2024.09.10	통합발주
여수지사	여청2호	1종중간	2024.10.27	2024.9.24	통합발주
여수지사	208황룡호	1종중간	2024.10.29	2024.10.11	통합발주
마산지사	213황룡호	정기검사	2024.12.25	2024.10.21	통합발주
목포지사	환경8호	1종중간	2024.12.27	2024.11.04	통합발주
부산지사	502해룡호	정기검사	2024.11.28	2024.11.07	분리발주
포항지사	501해룡호	1종중간	2024.10.27	2024.11.08	분리발주
마산지사	푸르미1호	정기검사	2024.12.17	2024.11.25	통합발주
인천지사	청항1호	1종중간	2024.12.18	2025.01.06	통합발주
인천지사	청항2호	1종중간	2024.12.18	2025.02.11	통합발주
제주지사	온바당호	1종중간	2025.02.21	2025.01.09	분리발주
부산지사	108청룡호	정기검사	2025.05.18	2025.02.27	분리발주
여수지사	방제1001호	정기검사	2025.06.19	2025.04.21	통합발주
군산지사	305대룡호	정기검사	2025.04.14	2025.02.19	분리발주
군산지사	215황룡호	1종중간	2025.11.29	2025.02.19	분리발주
부산지사	항만청화1호	정기검사	2025.08.27	2025.04.24	분리발주

2. 관련법령 및 판단기준

「국가계약법」 제13조(감독) 제1항에서는 각 중앙관서의 장 또는 계약담당 공무원은 공사, 제조, 용역 등의 계약을 체결한 경우에 그 계약을 적절하게 이행 하기 위하여 필요하다고 인정하면 계약서, 설계서, 그 밖의 관계 서류에 의하여 직접 감독하거나 소속 공무원에게 그 사무를 위임하여 필요한 감독을 하도록 명 시하고 있다.

또한, 공단 「선박운영규정」 제6조(갑판부 임무)에 따르면 선장은 본선 운영 의 총괄 책임자로서 선박의 운항 및 안전관리, 선체정비계획의 수립·시행에 대 한 책임과 권한을 갖으며, 같은 규정 제7조(기관부 임무)에 따르면 기관장은 본

선의 보수·관리 책임자로서 상가수리 시 감독 업무를 수행하고 관련법규에 의한 선박검사를 수검하도록 규정하고 있다.

따라서, 공단은 선박 상가수리 용역의 감독관을 지정하여 선박수리 공정 등 계약이행상황을 감독하게 하여야 하며, 선장은 선박운영의 총책임자로서 수립된 정비계획에 대한 공정관리를 철저히 확인해야 하고, 기관장은 선박 보수·관리의 권한과 책임에 따라 상가수리 내역서 작성과 감독 업무를 철저히 해야 할 의무가 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

방제기술연구처는 공단 선박 정기수리 시 재해예방 의무를 명확히 하고 안전보건조치를 이행하기 위해 ①법률자문, ②소속기관 의견수렴, ③선박 운영부서 회의 등의 절차를 거쳐 2024. 7. 4. 선박 정기수리 안전관리 개선 시행계획을 수립하였다.

그리고, 공단직원이 정기수리에 실질적인 지배·운영·관리를 하지 않도록 계약방식을 분리→통합 방식으로 변경하고 공단직원이 작업에 구체적으로 관여하지 않으며 개입을 최소화 하도록 전 소속기관에 ‘선박 정기수리 안전관리 개선 방침’을 전달하였다.

그러나, 소속기관 의견수렴 및 선박 운영부서 회의 시 제기되었던 용역 통합발주에 따른 하도급으로 인한 수리품질 저하, 공단직원 감독관 비상주로 인한 공정확인 불가, 용역감독관 업무범위 불명확에 따른 예상문제점에 대하여 구체적인 개선대책을 마련하지 않은 채 선박운영규정을 개정하고 선박 보수·정비 매

뉴얼을 제정하여 제도를 시행하도록 소속기관에 통보하였다.

그에 따라, 2024. 7. 4. 이후 방제기술연구처에서 시행한 상가수리 안전관리 개선 방침을 받아 소속기관에서 선체·기관분야 통합발주 방식의 상가수리 용역을 적용하여 수행하고 있으나 다음과 같은 문제점이 확인되었다.

[표3] 통합발주, 감독관 비상주로 인한 문제점 및 사례

구분	문제점	사례
통합 발주 문제점	• 계약상대자(조선소)의 과도한 이윤책정으로 기관수리 하도급업체 수리단가를 낮춰 기관수리 품질저하 • 추가수리비용 증가 및 기계손상 등 문제발생 우려	• (인천지사) 청항2호 기관수리 하도급 부실업체 선정으로 7일 지연(지체상금 발생) • (대산지사) 계약체결 후 통합발주 계약상대자(조선소)의 기관수리업체 섭외 불가통보
감독관 비상주 문제점	• 지사 단일 규모로 가장 큰 비용이 투입되는 정기 상가수리 작업에 대한 정확한 검사 불가능	• (제주지사) 수리 시 조립되어 확인이 불가능한 부위를 실시간 확인이 어려움(엔진조립, 용접 등)
	• 공단이 지급한 정품 기부속 사용 여부 확인 불가	• 다수 지사 해당
	• 공정 관여 최소화 방침에 따른 작업 지연	• (부산·인천지사) 일 1회~2회 미팅·검수만으로 공정을 산정이 어려워 명확한 공정관리가 되지 않고 공정 독촉 시 중대재해처벌법 위반 우려에 적극적인 지시 못함
	• 빈번한 업체 연락으로 공무감독, 감독관 등 타 업무 지장	• (부산지사) 작업자 작업중 밸브, 탱크위치 등 문의로 수시로 연락
	• 작업 중 선박기기, 장비 등 파손되어도 원인 행위자 등을 찾을 수 없음	• (부산지사) 212황룡호 시동배터리 케이스 파손 원인불명
	• 감독관 부재로 인해 작업자의 작업 진행이 지연되어 불만 발생	• 통합발주 계약상대자 다수 불만제기
	• 페인트 도장작업 도장 횟수, 관급자재(kcc 도료, 방오해양환경 인증제품) 사용여부, 재고량 등 확인 불가	• (부산지사) 212황룡호 페인트 도장 허위보고 발견

* 소속기관 공무업무 담당자 의견수렴

관계기관 의견 (및 검토결과)

방제기술연구처는 상가수리 시 공정관리가 보다 철저히 이루어지도록 개선 방안을 마련하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

방제기술연구처장은 통합발주 및 감독관 비상주로 인한 문제점이 다수 확인됨에 따라, 향후 통합발주 시 계약상대자와의 안전관리업무를 명확히 하는 등 현장관리(선박현장 안전관리, 선박검사 수검, 수리공정 확인 등)가 강화될 수 있는 방안을 마련하시기 바랍니다. (통보)

감 사 실

통 보

제 목 방제비용 요율 현실화 필요

소 관 기 관 예방대응처

조 치 기 관 예방대응처

내 용

1. 사건 개요

공단은 「방제조치규정」 제6조에 따라 정부, 방제조치기관, 방제분담금을 납부한 자, 수수료를 납부한 자, 그 외의 방제의무자로부터 방제요청을 받을 경우 방제조치를 실시하도록 하고 있다.

그리고 방제조치 비용은 방제를 요청한 자에게 청구하고 있으며, 같은 규정 제13조에 따라 방제비용을 산정하고 있다.

2. 관련법령 및 판단기준

예방대응처는 2020년 2월, 현실물가 및 품세를 반영 방제비용요율을 재산정하고 매 3년 주기로 방제비용요율을 변경할 수 있도록 「방제조치규정」을 개정하였다.

[표4] 방제조치규정 주요 개정사항

- 위험·유해물질 정의를 신설하고, 방제조치 범위를 위험·유해물질까지 확대하여 방제업무의 공익성 강화
- “기름배출사고”에서 “오염물질 배출”로 방제요청의 범위 확대
- 원인미상 및 전액면제 대상 오염사고에 대한 공단 방제업무의 공익성 강화를 위한 제도 신설
- 방제조치 종료 절차의 명확화를 통한 이해관계자 분쟁 예방
- 멸실된 장비에 대한 방제비용 반영, 현장 안전관리·방제 전문성 강화를 위한 비용 적용근거 마련 등 방제비용 청구의 합리화
- 방제조치 공익성 강화를 위한 감면 조건 개선
- 방제비용의 청구절차 명확화
- 방제비용요율은 3년을 주기로 물가를 반영하여 재 산정 등

이후, 개정 시점부터 3년이 지난 2023년 방제장비 및 선박 현황, 물가상승 등을 반영하여 방제비용요율을 재산정하고자, ‘방제비용요율 재산정 및 대응체계 개선방안 마련 용역’을 진행하였으며, 상기 용역 결과 방제장비의 노후화 및 물가 변동 등으로 인건비 및 선박, 방제장비의 방제비용요율이 변경되었다.

[표5] 주요 방제비용 요율 변동 현황(일부 발췌)

구 분		기존 방제비용요율(원)	용역 결과 방제비용요율(원)	증 감(원)
인건비	선 원	185,676	224,216	38,540
	기관장	272,295	309,042	36,747
	선 장	279,553	330,678	51,125
선박	엔담호	40,920,000	44,635,771	3,715,771
	환경5호	6,018,825	6,692,199	673,374
방제장비	유회수기 (SA-15-P)	6,184,000	5,909,976	△274,024
	오일펜스 (FLEXIBOOM -650MP)	630,930	466,780	△164,150

이에 따라 예방대응처는 방제비용 요율을 「방제조치규정」 개정사항에 반영하고 이에 따라 요율을 산정하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

예방대응처는 용역 결과에 따라 방제비용요율을 「방제조치규정」 개정사항에 반영하고 변경된 요율에 따라 방제비용을 산정하여야 하나, 2020년 개정 이후 방제비용 요율을 현실화하지 않아 2020년도 물가(인건비 및 장비 등) 기준으로 방제비용을 청구하고 있다.

관계기관 의견 (및 검토결과)

예방대응처는 해양수산부와 협의하여 방제비용 요율을 현실화 하겠다고 하였다.

조치할 사항

예방대응처장은 해양수산부와 협의하여 방제비용 요율을 현실화하기 위한 합리적인 방안을 마련하고, 방제조치규정을 개정하시기 바랍니다. (통보)

감 사 실

개 선 요 구 · 통 보

제 목 드론 보안 강화 필요

소 관 기 관 방제기획처

조 치 기 관 방제기획처, 해양폐기물관리센터

내 용


1. 사건 개요

2017년 공단 해상환경팀(현 해양폐기물관리센터)에서는 청항사업에 드론을 활용하기 위해 「무인비행장치 ‘드론’을 활용한 청항사업 효율화 중기 계획」을 수립하였으며, 2018년 방제기획팀(현 방제기획처)에서도 드론을 방제사업에 활용하기 위해 「드론 활용 해양오염사고 스마트 예방순찰 계획」을 수립하였다.

이후 방제자원팀(현 방제기술연구처)에서 청항 및 해양오염순찰, 방제조치 오염군 탐색 등 무인비행장치를 효율적으로 운용하기 위해 「무인비행장치 관리·운용 매뉴얼(이하 ‘매뉴얼’)」을 제정(2019.2.20)하고, 전 부서 및 소속기관에 매뉴얼을 배포하였다.

또한, 사회가치·혁신팀(현 경영혁신처)에서는 드론 활성화를 위해 KOEM 마린드론팀 구성 및 부서별 추진과제 등이 포함된 「KOEM 드론 중장기 운용 계획」을 수립하였다(2019.12.6.).

[표6] KOEM 마린드론팀



2. 관련법령 및 판단기준

현재 전 세계 드론 시장뿐만 아니라 국내 드론 시장에서도 중국산 드론의 점유율²⁾이 현저히 높아 무인비행장치 사용 시 발생할 수 있는 보안 유출에 대해 언론, 국회의원 등으로부터 문제 제기³⁾가 지속되고 있다.

이에, 해양수산부는 보안 유출 등을 보완하기 위하여 2024년 12월 「무인비행장치 운용지침」을 개정함으로써 기존 시행 중이던 ‘해양수산분야 드론 보안 대책’을 지침에 명확히 포함시키고, 이에 따른 검토결과를 의무적으로 보고(연 1회) 하도록 명시하는 등 보안 유출에 대해 대비하였다.

3. 감사결과 확인된 문제점

2022년 10월 해양수산부 국정감사 시 안병길 의원이 “국가중요시설인 무역

2) 중국업체 DJI사: 전세계 드론 시장 점유율 70%

3) 이양수 의원(2024.10.6.) “해수부가 2018년 이후 도입한 드론 53대 중 34대가 중국산(64%)으로 보안 우려 커져”

김용환 의원(2023.10.26.) “소방청 드론 456대 중 363대(80%)가 중국 DJI사 제품, 보험 위험 우려

항에 여전히 보안문제가 계속 제기되는 중국산 CCTV를 사용하고 있다.”고 지적함에 따라 방제기획처와 해양폐기물관리센터에서도 드론의 보안 문제를 우려하여 2024년 이후 미국산 드론(EVOⅡV3, 총 4대)만 구매하였다.

[표7] 2024년 드론구매 내역

소속지사	드론명	드론 모델명	드론 제작회사	도입일자	비고
포항지사	GA241	EVO2 V3	AUTEL	2024-07-04	일반 비행드론
마산지사	GM243	EVO Ⅱ Pro V3	AUTEL	2024-03-29	일반 비행드론
대산지사	GM242	EVO Ⅱ Pro V3	AUTEL	2024-03-29	일반 비행드론
부산지사	GM241	EVO Ⅱ Pro V3	AUTEL	2024-03-29	일반 비행드론

따라서 현재 공단에서는 국산, 중국산, 미국산 드론을 보유 중이며, 이 중국산 드론은 제어시스템 불량, 자동비행 및 매핑 불가, 배터리 팽창 문제 지속 발생 등의 사유로 사용하지 않고 있다.

이에 중국산 드론의 활용률이 '22 ~ '23년에는 95% 이상, '24년에는 66% 이상으로 국산, 미국산 드론에 비해 높다는 것이 확인되었다.

[표8] 공단 드론 활용실적⁴⁾

드론명	제조사	제조국	드론 활용 건수*		
			2022	2023	2024
EVO Ⅱ Pro V3	AUTEL	미국			185
KnX	두시텍	대한민국	3	22	18
Xeon 610	케이프로시스템	대한민국		1	3
매빅2 프로	DJI	중국	166	180	152
매빅 에어2S	DJI	중국	116	116	91
스플래쉬3+	Swellpro	중국	19	22	
팬텀4 어드벤처	DJI	중국			13
팬텀4프로	DJI	중국	330	210	156
CCROV	Shenzhen Vxfly	중국	3		
합 계			637	551	618

중국산 드론 활용률	99.53%	95.83%	66.67%
------------	--------	--------	--------

4) 해당 자료는 [공간정보시스템-자료관리-드론운항관리] 자료를 분석하였으며, 청항 드론과 방제 드론을 구분하지 않고 업무 시 활용하기 때문에 공단 보유 드론 전체에 대한 활용 건수임

중국산 드론의 활용 비중이 가장 높음에도 불구하고, 2020년 9월 드론에 대한 보안성 검토를 1회 실시한 이후로 보안성 검토를 실시한 적이 없었으며, 드론을 실제로 운용 중인 지사에 보안 강화나 및 보안성 검토 실시 등을 안내하지 않았다.

또한, 이후 2025년에 방제기획처에서 ‘방제드론 운영 계획’ 수립 시 해양수산부의 보안대책을 준수하도록 작성하였으나, 해당 계획과 보안성 검토결과를 보고하도록 하는 부분이 실제 드론을 운용 중인 지사에 배포되지 않는 등 보안 관리가 미비한 사실이 확인되었다.

관계기관 의견 (및 검토결과)

방제기획처는 드론의 총괄관리부서를 현 직제규정시행세칙에 따라 방제기획처 단일로 판단하는 것에 대한 재검토와 실제 운영중인 부서들을 개별 관리부서로 지정하고, 정부정책 환경변화와 우리 공단 경영방침의 연계성 강화를 종합적으로 검토·시행할 수 있는 총괄부서를 별도로 지정하여 운영할 수 있도록 건의하였다.

수감부서의 의견을 수용하여 「무인비행장치 관리·운용 매뉴얼」 제2조에 따른 사업책임자(비행장치 사용목적별 본사 사업부서장)가 사업별 드론에 대한 보안대책을 수립하도록 하고, 실제 운용 중인 지사로부터 보안성 검토결과를 보고받도록 조치하였다.

그러나, 별도의 총괄부서를 지정하여 운영하는 방안은 청항 및 방제 드론의

확충 계획이 부재한 상황에서 유명무실한 행정행위가 될 수 있기 때문에 별도의 드론 총괄부서를 지정하지 않고, 보유 중인 드론의 보안 강화 및 관리를 위해 기존의 매뉴얼만 개정하는 것이 타당하다고 판단하여 수용하지 않았다.

조치할 사항

방제기획처장은 「무인비행장치 관리·운용 매뉴얼」에 드론 관련 업무 범위 등을 명확히 하고, 해양수산부 무인비행장치 운용지침의 해양수산 분야 드론 보안대책을 포함하는 등 매뉴얼을 정비하시기 바랍니다. (개선)

방제기획처장 및 해양폐기물관리센터장은 「무인비행장치 관리·운용 매뉴얼」 제6조에 따른 무인비행장치 연간계획 수립 시 보안대책을 포함하여 수립하고, 무인비행장치를 실제 운용 중인 소속기관에 통보하여 매년 보안성 검토결과를 보고하도록 조치하시기 바랍니다. (통보)

감 사 실

개 선 요 구

제 목 긴급방제차량의 효율적 운영을 위한 방침 마련 필요

소 관 기 관 방제기획처

조 치 기 관 방제기획처

내 용

1. 사건 개요

방제기획처는 방제선의 접근이 어려운 천수해역 및 내수면 해양오염사고에 신속히 대응 할 수 있도록 필수 방제기자재를 사전 탑재한 긴급방제차량 9대를 소속기관⁵⁾에 보급하였다.

긴급방제차량은 초동조치에 필요한 방제기자재(유회수기, 유흡착재 등)를 효율적으로 적재·하역·운반할 수 있도록 1.2톤급 트럭을 특장차 개조하였으며, 해양오염사고 발생 시 신속하게 출동 할 수 있도록 경광등을 설치하고 각 지자체로부터 긴급자동차로 지정⁶⁾ 받았다.

5) 긴급방제차량('18~'19년): 부산지사, 여수지사, 울산지사, 마산지사, 동해지사, 포항지사, 평택지사, 목포지사, 제주지사

6) 「도로교통법 시행령」 제2조제1항의 6.전기사업, 가스사업, 그 밖의 공익사업을 하는 기관에서 위험 방지를 위한 응급작업에 사용되는 자동차

[표9] 긴급방제차량 제원

- 기본차대: 1.2톤급 화물트럭 초장축 윈바디 특장차
- 차량개조: 경광등, 파워게이트, 방제기자재 수납용 선반 등 설치
- 주요 탑재품목: 유회수기 / 파워팩, 임시저장조, 유흡착재 (붐형, 매트형, 중질유부착재 각 3box), 오일펜스 40m 내외, 개인보호장구 (Level B, C) 각 3세트, 기타 공구함(경찰봉, 확성기, 무전기 등)

2. 관련법령 및 판단기준

방제기획처는 긴급방제차량의 효율적인 운용을 위하여, 차량 보급 시 운용 방침을 수립하여 각 소속기관에 통보하여야 하며, 운용현황을 수시로 점검하여야 한다.

특히, 긴급방제차량은 「도로교통법」 제73조제4항 및 「도로교통법 시행령」 제38조의2 제2항제2호에 따라 3년마다 정기 교통안전교육을 받아야 하며, 교육을 이수하지 않을 경우 「도로교통법」 제160조제2항에 따라 과태료를 부과함에 따라 방제기획처에서 총괄로 교육 이수 현황을 점검할 필요가 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

각 소속기관에 배치된 긴급방제차량을 확인한 결과, 긴급방제차량에 탑재되어 있어야 할 방제기자재를 방제창고에 보관 또는 별도로 관리하고 있는 소속기관이 있었으며, 담당자 변경에 따른 관리요원 재지정이 이루어지지 않아 정기적으로 수료해야하는 긴급자동차 운전자 교육을 누락한 소속기관도 확인되었다.

그리고 긴급방제차량 운영과 관련하여 별도의 방침이 없어 소속기관 자체적으로 활용 또는 방치하고 있었으며, 심지어 차량인수 이후 최소한의 차량 유지를 위한 시운전, 정비만 수행하는 소속기관도 확인되었다.

[표10] 긴급방제차량 사용내역

구분	소속기관	주행거리	주요 사용내역	장비	교육이수
긴급 방제차량	부산지사	10,234Km	연안정화활동, 선용품 구매	미탑재	○
	여수지사	6,751Km	방제대응센터 점검	탑재	○
	울산지사	4,082Km	방제훈련 및 오염사고 대응	탑재	×
	마산지사	1,819Km	차량 점검 등 시운전	탑재	○
	동해지사	23,039Km	방제대응센터 정리	미탑재	○
	포항지사	4,991Km	차량 점검 등 시운전	탑재	×
	평택지사	6,762Km	오염사고 대응	탑재	○
	목포지사	11,769Km	방제대응센터 점검	탑재	○
	제주지사	2,200Km	항내 순찰에 사용	탑재	○

관계기관 의견 (및 검토결과)

방제기획처는 긴급방제차량을 효율적으로 운영하기 위한 방침을 마련하겠다고 의견을 제시하였다.

조치할 사항

방제기획처장은 각 소속기관에 보급한 긴급방제차량을 효율적으로 활용할 수 있는 방안을 마련하는 등 운영방침을 수립하고, 정기적으로 점검하여 소속기관에서 긴급자동차 교육이 누락되지 않도록 철저하게 관리하시기 바랍니다. (개선)