

(3)

☆기지본부 현장 안전관리 조치 미흡

현지조치 - ☆기지본부 ■부

【현황 및 근거】

- 「작업장 안전관리 지침서」 제5.1(근무장소), 제5.2(통로), 「행안부 자연재난 행동요령-강풍」 등에 따라 위험요소로부터 근로자를 보호하기 위해 규정된 조치를 취하여야 함

【문제점】

- ① (낙하예방 조치 필요) 부식이 심화된 시설물의 보수, 교체 조치
- ② (부딪힘 사고 우려) 보행자 키높이에 있는 장애물 제거 조치
- ③ (폐자재 해체 및 고정미흡) 강풍에 의한 전도대비 폐자재 해체 또는 고정 조치

【조치할 사항】

- ▶ 해당 위험요소에 대해 적절한 조치를 취하도록 관련 부서에 현지조치