

한국도로교통공단 감사

개 선

제 목 추락사고 예방을 위한 안전강화 조치 필요

소 관 부 서 강원교통방송 방송지원국

조 치 부 서 강원교통방송 방송지원국

내 용

1. 업무 개요

공공기관은 「산업안전보건기준에 관한 규칙」에 따라 시설 이용자 및 근로자의 추락·전도사고 예방을 위해 청사 계단의 개방된 측면에 안전난간 또는 손잡이 설치 등 산업재해 예방을 위해 노력해야 한다.

2. 관계법령 및 판단기준

「산업안전보건기준에 관한 규칙」 제30조(계단의 난간)에 따라 높이가 1M 이상인 계단의 개방된 측면에는 안전난간을 설치해야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

강원교통방송 시설 점검 결과, [사진 1]과 같이 청사 좌측 지상면에서 지하면으로 연결되는 계단에는 양측면으로 난간이 설치되어 있어 안전시설 설치 기준에는 적합한 상태로 확인됐다.

다만, [사진 2]와 같이 화단 경계석에서 지하면 간 수직고도가 4m 30cm로 직하 추락 위험 가능성(화단 경계부 접근 시 균형 상실, 야간 또는 시야확보가 어려운 상황, 우천 시 바닥 미끄럼, 어린이 또는 외부 방문자의 화단 진입 등)이 있는 구조적 특성으로 인해 청사 이용자의 안전 확보와 사고예방을 위한 보완조치가 필요한 것으로 판단된다.

[사진 1] 청사 화단 · 지하면 연결 계단



[사진 2] 화단과 지하면 간 수직 고도



관계부서 의견 방송지원국은 청사 화단 지점에서 발생할 수 있는 추락 위험에 대비하여 안전 보완 조치를 마련하겠다는 의견을 제시했다.

조치할 사항 방송지원국장은 청사 출입자 및 근로자의 추락사고 방지를 위한 안전 대책에 만전을 기해 주시기 바랍니다.(개선)