

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
22	통 보 2	-	-	-	-	사 후
업무유형	기 타			행위유형	업 무 처 리 부 당	

한국수력원자력(주) 상임감사위원

통 보

제 목 산불대응 설비 및 진화장비 관리 미흡

관 련 부 서 □소

조 치 부 서 □소 ♣부, △파트

내 용

지 적 요 지

❖ □소가 보유 및 운용하고 있는 산불대응 설비와 장비를 점검한 결과, 산악소화전 동파 방지 미조치와 진화장비 망실로 인해 산불대응 관리가 미흡한 것으로 확인됨

1. 업무 개요

□소 △파트는 □소의 산업재난안전을 총괄하는 부서로서 산악소화전 설비 운용을 포함한 산불대응 업무를 주관하고 있고, ♣부는 □소의 발전 및 부대설비 유지보수를 총괄하는 부서로서, 산악소화전 등의 발전소 재난대응 설비에 대한 유지보수를 담당하고 있다.

2. 관계 규정 및 판단기준

20##년 #월 ㄱ군 산불발생 후 ▣소단(구 ▢처)에서는 #개 개선대책을 수립하여

“전사 산불대응능력 종합개선대책 이행요청” 공문을 통해 모든 ㄴ발전소와 ㄷ발전소에 산악 소화전 설비 등을 포함한 산불대응 설비와 진화장비를 설치·구비 후 산불 발생 시 사용하도록 요청함에 따라, □소에서는 산불대응을 위한 산악소화전 등의 설비와 진화장비에 대하여 유지보수 및 정수관리를 철저히 수행하여 산불발생 시 활용할 수 있도록 관리하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제

그런데 □소가 보유하고 있는 산악 소화전과 산불대응 진화장비 관리현황을 점검한 결과, 산악 소화전은 동파방지를 위한 조치가 되어 있지 않아 동파로 인해 설비 손상과 겨울철 산불 발생 시 사용할 수 없는 위험에 노출되었고, 일부 진화설비는 망실된 상태여서 산불대응 설비 및 진화장비에 대한 관리가 미흡한 사실이 확인되었다.

특히, 산악 소화전 동파방지 관련해서는 20##년 안전보건경영시스템(ISO 45001) 인증 갱신심사 결과에서도 지적이 되었는데, 감사일 현재까지 산악소화전 동파방지에 대한 조치가 이루어지고 있지 않아 조속히 대책을 수립하여 조치할 필요가 있다.

한편, ▣소에서는 “▣소 산악소화전설 신축공사 시행”을 통해 산악소화전을 위한 건물을 신축하여 겨울철 동파에 대비한 사례가 있다.

따라서 □소에서는 다른 ㄹ발전소에서 적용한 산악소화전 동파방지 사례 등을 참고하여 산악소화전 동파방지에 대하여 조속히 조치하여야 한다.

관계부서 의견 □소는 감사결과를 수용하면서 산악소화전 동파방지 미흡과 망실된 산불대응 진화장비에 대하여 조속히 대책을 수립하여 조치하겠다고 하였다.

조치할 사항 □소장은

- ① 정수대비 망실된 산불대응 진화장비에 대해서는 부족 수량을 채우고 향후 망실되지 않게 관리되도록 방안을 수립하여 시행하시기 바라며,(통보 1)
- ② 다른 ㄹ발전소 사례를 참고하여 산악소화전에 대한 동파방지 대책을 시행하여 상시 설비를 사용할 수 있도록 조치하시기 바랍니다.(통보 2)