

■ 지적사항 요약

3

안전보건관련 법규, 규정 이행 분야 (5건) No. 23~28

(24)

관리소 소내 매설배관 GIS 구조화편집* 기준 미흡

통보 - ▶처 ▶부

【현황 및 근거】

- 「가스배관망 GIS 구축 및 운영관리」 개정에 따라 모든 관리소 매설 배관에 대해서도 GIS** 측량을 실시해야 하며, 측량용역 과업물량에 포함하여 계약 및 용역관리가 되고 있음

* GIS측량 정보(컴퓨터 파일)를 KPIS에서 요구하는 양식으로 파일형식을 변환하는 작업

** GIS(Geographic Information System): 공간정보를 디지털화하여 수치지도로 작성(GPS 개념)

- 측량용역 과업내용서에 따라 GIS측량 자료는 「GIS 구조화편집 절차서」를 참고하여 KPIS*에 적합하도록 작성하여야 함

* KPIS(Kogas Pipeline Information System): 주배관 GIS정보를 등록 유지관리 할 수 있는 시스템

< 주배관 및 관리소 KPIS 운영 현황 >

구분	KPIS(주배관)	KPIS(관리소)	GIS 구조화편집 절차서
적용	'16년 00월 ~	'23년 00월(표준개정) ~	미개정

【문제점】

- ① (KPIS 반영 미흡) 관리소 매설배관에 대한 기술표준 개정 이후 이에 대한 코드정의*등 내용이 「GIS 구조화편집 절차서」에 반영 되지 않아 KPIS 등록 시 구조화 편집 오류가 발생되어 시스템 등록에 어려움 발생되고 있음

* 코드정의: 공급관리소 소내 매설배관을 표기하기 위한 관리소별 기호 또는 숫자체계

【조치할 사항】

- ▶ 「GIS 구조화편집 절차서」에 공급관리소 소내 매설배관 코드정의 등을 검토하여 절차서 개정 (통보)