

■ 현지조치 81

6 현지조치(현장 안전감찰 등) (19건) No. 1~19

(8) ㉠㉠공사 현장 안전관리 조치 미흡

현지조치 - ㉠㉠본부 ㉠㉠

【현황 및 근거】

- 「건설발주공사 안전보건관리」, 「화재예방관리지침서」, 「안전보건규칙」 제3조 (전도의 방지), 제22조(통로의 설치), 제345조(흙막이지보공의 재료) 등에 따라 위험요소로부터 근로자를 보호하기 위해 규정된 조치를 취하여야 함

【문제점】

- ① (교통신호수 보호) 보호시설의 후방에 위치하도록 교육 등 안전 조치 필요
- ② (소화기 점검) 소화기 등 소방시설에 대해 월1회 자체점검 실시 필요
- ③ (전도방지 조치 미흡) 경사면에 적치된 건설자재의 안전 조치 필요
- ④ (통로확보 미흡) 토사붕괴로 인한 발빠짐 예방 등 통행로 확보 조치 필요
- ⑤ (지보공 재료 불량) 흙막이 지보공 불량 H-Pile 조치 필요 등 7건

【조치할 사항】

- ▶ 해당 위험요소에 대해 적절한 조치를 취하도록 관련 부서에 현지조치