PEMANTAUAN IDENTIFIKASI BAHAYA DAN PENGENDALIAN RISIKO DI RUMAH SAKIT DHARMA NUGRAHA **NOVEMBER TAHUN 2023**

HARI / TGI	AREA/UNIT	LOKASI	JENIS BAHAYA	SUMBER BAHAYA	RISIKO	DAMPAK	TINGKAT			PENGENDAI IAN / RTI	STATUS	KETERANGAN	KONDISI AWAI	KONDISI AKHIR	
						274111741	Р	D	S	K	. 2.102.127.22.117, 1112	0.700			
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
11/4/2023	PARKIRAN MOBIL	1	Unsafe Condition	Panel listrik penerangan lepas	tersengat aliran listrik	menimbulkan cidera	1	3	3			Selesai	Koordinasi tim Sarpras	Rusak	Baik
11/7/2023	KOR LT 1	1	Unsafe Condition	lampu kor arah radiolgy mati	kurang pencahayaan	penglihatan terganggu	1	2	2			Selesai	Koordinasi tim Sarpras	Rusak	Baik
11/22/2023	KOR LT 2	1	Unsafe Condition	lampu kor depan musola lantai 2 mati	kurang pencahayaan	penglihatan terganggu	1	2	2			Selesai	Koordinasi tim Sarpras	Rusak	Baik
		2 3 11/4/2023 PARKIRAN MOBIL 11/7/2023 KOR LT 1	2 3 4 11/4/2023 PARKIRAN MOBIL 1 11/7/2023 KOR LT 1 1	2 3 4 5 11/4/2023 PARKIRAN MOBIL 1 Unsafe Condition 11/7/2023 KOR LT 1 1 Unsafe Condition	2 3 4 5 6 11/4/2023 PARKIRAN MOBIL 1 Unsafe Condition Panel listrik penerangan lepas 11/7/2023 KOR LT 1 1 Unsafe Condition lampu kor arah radiolgy mati	2 3 4 5 6 7 11/4/2023 PARKIRAN MOBIL 1 Unsafe Condition Panel listrik penerangan lepas tersengat aliran listrik 11/7/2023 KOR LT 1 1 Unsafe Condition lampu kor arah radiolgy mati kurang pencahayaan	2 3 4 5 6 7 8 11/4/2023 PARKIRAN MOBIL 1 Unsafe Condition Panel listrik penerangan lepas tersengat aliran listrik menimbulkan cidera 11/7/2023 KOR LT 1 1 Unsafe Condition lampu kor arah radiolgy mati kurang pencahayaan penglihatan terganggu	2 3 4 5 6 7 8 9 11/4/2023 PARKIRAN MOBIL 1 Unsafe Condition Panel listrik penerangan lepas tersengat aliran listrik menimbulkan cidera 1 11/7/2023 KOR LT 1 1 Unsafe Condition lampu kor arah radiolgy mati kurang pencahayaan penglihatan terganggu 1	HARI / TGL AREA/UNIT LOKASI JENIS BAHAYA SUMBER BAHAYA RISIKO DAMPAK P D 11/4/2023 PARKIRAN MOBIL 1 Unsafe Condition Panel listrik penerangan lepas tersengat aliran listrik menimbulkan cidera 1 3 11/7/2023 KOR LT 1 1 Unsafe Condition lampu kor arah radiolgy mati kurang pencahayaan penglihatan terganggu 1 2	HARI / TGL AREA/UNIT LOKASI JENIS BAHAYA SUMBER BAHAYA RISIKO DAMPAK P D S	HARI/TGL AREA/UNIT LOKASI JENIS BAHAYA SUMBER BAHAYA RISIKO DAMPAK P D S K 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 11/4/2023 PARKIRAN MOBIL 1 Unsafe Condition Panel listrik penerangan lepas tersengat aliran listrik menimbulkan cidera 1 3 3 M 11/7/2023 KOR LT 1 1 Unsafe Condition lampu kor arah radiolgy mati kurang pencahayaan penglihatan terganggu 1 2 2 L	HARI/TGL AREA/UNIT LOKASI JENIS BAHAYA SUMBER BAHAYA RISIKO DAMPAK P D S K PENGENDALIAN/RTL P D S K PENGENDALIAN/RTL 11/4/2023 PARKIRAN MOBIL 1 Unsafe Condition Panel listrik penerangan lepas tersengat aliran listrik menimbulkan cidera 1 3 3 3 M perbaikan panel penerangan lepas KOR LT 1 1 Unsafe Condition lampu kor arah radiolgy mati kurang pencahayaan penglihatan terganggu 1 2 2 L dilakukan penggantian lampu yang mati	HARI/TGL AREA/UNIT LOKASI JENIS BAHAYA SUMBER BAHAYA RISIKO DAMPAK P D S K PENGENDALIAN/RTL STATUS 1 Unsafe Condition Panel listrik penerangan lepas tersengat aliran listrik menimbulkan cidera 1 3 3 M perbaikan panel penerangan lepas Selesai 1 1/7/2023 KOR LT 1 Unsafe Condition lampu kor arah radiolgy mati kurang pencahayaan penglihatan terganggu 1 2 2 L dilakukan penggantian lampu Selesai 1 1/7/2023 KOR LT 2 1 Unsafe Condition lampu kor denan musola lantai 2 mati kurang pencahayaan penglihatan terganggu 1 2 2 dilakukan penggantian lampu Selesai	HARI/TGL AREA/UNIT LOKASI JENIS BAHAYA SUMBER BAHAYA RISIKO DAMPAK P D S K PENGENDALIAN/RTL STATUS KETERANGAN 1 1	HARI/TGL AREA/UNIT LOKASI JENIS BAHAYA SUMBER BAHAYA RISIKO DAMPAK P D S K PENGENDALIAN/RTL STATUS KETERANGAN KONDISI AWAL 1 Unsafe Condition Panel listrik penerangan lepas tersengat aliran listrik menimbulkan cidera 1 3 3 M perbaikan panel penerangan lepas Selesai Koordinasi tim Sarpras Rusak 11/7/2023 KOR LT 1 Unsafe Condition lampu kor arah radiolgy mati kurang pencahayaan penglihatan terganggu 1 2 2 L dilakukan penggantian lampu yang mati Selesai Koordinasi tim Sarpras Rusak

Keterangan :

Trekaeman	r otericiai concequences										
Likelihood	Insignificant 1	Minor 2	Moderate 3	Major 4	Catastropic 5						
Sangat Sering Terjadi (Tiap mgg /bln) 5	Moderate	Moderate	High	Extreme	Extreme						
Sering terjadi (Bebrp x /thn) 4	Moderate	Moderate	High	Extreme	Extreme						
Mungkin terjadi (1-2 thn/x) 3	Low	Moderate	High	Extreme	Extreme						
Jarang terjadi (2-5 thn/x) 2	Low	Low	Moderate	High	Extreme						
Sangat jarang sekali (>5 thn/x) 1	Low	Low	Moderate	High	Extreme						

Peluang (Probability)

1 = Sangat Jarang 2 = Jarang

3 = Mungkin 4 = Sering

5 = Sangat Sering

Dampak (Severity) 1 = Tidak Signifikan

2 = Ringan / minor 3 = Sedang / moderate 4 = Berat / major 5 = Sangat Berat

After

Foto lampu mati

Before



Foto lampu nyala



dibuat oleh

Honi Meidyananta