Rapport d'Intervention Technique

Demande #17

1. Informations Générales

Date de création: 6 juin 2025, 02:00

Statut: En attente Priorité: CRITIQUE

2. Description de l'Intervention

CCCC

3. Détails de l'Équipement

Équipement: Routeur - Juniper MX

Statut équipement: en maintenance

Localisation: Non définie

4. Technicien Assigné

Nom du technicien: El wafi Mohamed