自己动手更换车门外饰板 (多图慎点)

老HRV,左前门的外饰板,不知道什么时候被人敲坏了,裂开了一条缝,开车时嗒嗒作响。 网上搜了一下,没找到相应的教程,在坛子里发帖求助了,有大神说很简单,就几颗螺丝的事。 于是某宝买了块新外饰板——这个还真不好找,某宝万能,都没几家卖这个东西的。 成本50块,货到后,按网上找到的别的车型更换外饰板的经验贴,加上自己摸索,成功更换了。 图文记录一下,以后若有哪位车友需要,可以按图行事,事半功倍。



就是这里,被人敲裂了......也是无聊得很,谁会去敲这玩意儿......



从上面看上去就是这样的。左前门外饰板。



某宝找半天找到了,官方学名是凯越2007款左前门外饰板(光面)。



拆开,正面。



拆开,背面。



这玩意儿竟然是GM韩国厂商配套做的,也是醉了——这算什么高科技?



先从车门内,把包边的胶条抠出来,这一步所有的车型应该都一样。露出螺丝。



从上到下,一共看到了四颗螺丝,其中上三颗是固定外饰板的,第四颗是固定窗外玻璃压条的。



动手前,玻璃降到底,按前人经验,放块毛巾防螺丝滑进缝里。



第一步拆掉图中左下方的螺丝,那是固定车窗外压条的。



拆掉这颗螺丝,才能从外侧把车窗外压条给撬起来。这事不难,认真观察一下,一目了然。




玻璃压条这一头螺丝卸掉后,可以往上撬动,最终脱离车门主体。




然后拆其余的固定外饰板的螺丝。



黄色标注的,就是要注意的地方,一共拆四颗螺丝,撬一条胶条。



而后就是用力将旧外饰板往外拉出来。




拉出来以后,就是这个效果了。拉的时候注意挪动一下外侧车窗周边的胶条,就能顺畅一些。




因为旧外饰板反正破了,我是暴力移除的,周边卡扣都弄断了,无所谓的。




把新的装回去,需要注意的是:边上四个卡扣位置一定要摸索调整好,上下两端卡住了,中间也就自然 而然到位了。至于螺丝位置——我买的这款反正是严丝合缝,完全一致。



而后就是把螺丝固定,车窗外玻璃压条捶严实、压回去。车门内的胶条呢,就得动动脑筋装回了,因为是有塑料卡扣的。也不难,螺丝刀把胶条与卡扣之间的缝隙撑大些,塞回去就OK了。



装好后的样子。



跟原车件是一致的,看来还真是GM配件了。

好啦,整个过程□概半小时吧。 主要是车库灯光昏暗,加上没有完整的参考,自己摸索。 总之,这事不难,心细一点就OK。