一、芯片8279对应的子程序

1、Display8 显示子程序

输入参数: SI—指向 8 字节显示缓冲区;

如果需要显示小数点,8位16进制数的最高位为1,例如:80H;

如果某位不需要显示,符值 10H; 如果需要显示负号"-",符值 11H

例子: 10H, 10H, 03H, 82H, 00H, 00H, 00H, 00H 显示为: "32.0000"

2、GetBCDKey 接收一组压缩 BCD 码键值

输入参数: DI 一 指向接收缓冲区

CX -- 接收键值数量

F1 - 0: 先清除显示, 再接收键输入

--1:接收到第一个按键后,先清除原来显示的内容,再显示键值

变量 F1 已在库文件中定义

例子: EXTRN F1:BYTE ;F1 已在库文件中定义

•••••

MOV F1,0 ;先清除显示,再接收键输入

LEA DI, augend

MOV CX, 4 ;按键次数

CALL GetBCDKey ;得到双字节十进制数

3、GetKey 接收一组压缩 16 进制键值

输入参数: DI 一 指向接收缓冲区

CX -- 接收键值数量

F1 -- 0: 先清除显示, 再接收键输入

--1:接收到第一个按键后,先清除原来显示的内容,再显示键值

变量 F1 已在库文件中定义

4、GetKeyA 接收一个16进制键值,如果没有按键,立即返回

输出: CY -- 0,没有按键;

CY -- 1, AL--键值

5、GetKeyB 接收一个16进制键值,如果没有按键,一直等待

输出: AL -- 键值