

BỘ MÔN KỸ THUẬT MÁY TÍNH – VIỄN THÔNG THỰC TẬP KIẾN TRÚC MÁY TÍNH MMH: COAP416964

имн: СОАР4169 __``

15119017

Tuần: Ngày 13 tháng 4 năm 2018

Họ và tên

I. Cơ sở lý thuyết (20%)

1. Muc Tiêu

- So sánh 8086 và 8088
- Chương trình hợp ngữ : Cộng 2 mảng số nguyên
- Giải thích chương trình hợp ngữ robot

Phạm Nguyễn Hoàng Hải

— Các câu lệnh điều kiện, rẽ nhánh trong hợp ngữ

2. Lý Thuyết

— So sánh 8086 và 8088

Tiêu chí so sánh	8086	8088
Kích thước	16 bit	8 bit
Bus	Dùng chung đường bus	Dùng chung đường bus 8
	16 bit để đánh địa chỉ và	bit để đánh địa chỉ và trao
	trao đổi dữ liệu (AD15:0)	đổi dữ liệu (AD7:0)
		Có riêng đường bus 8 bit
		để đánh địa chỉ (AD15:8)
Bộ nhớ	Bộ nhớ được chia làm 2	Bộ nhớ không bị chia
	bank:	
	Chẵn (Bank thấp)	
	• Le (Bank cao)	
Hàng đợi Chỉ dẫn	Dài 6 bit	Dài 4 bit
Tiêu thục năng lượng	Dòng tiêu thụ tối đa 360	Dòng tiêu thụ tối đa 340
	mA	mA

— Các câu lệnh điều kiện, rẽ nhánh trong hợp ngữ

Lệnh CMP

CMP destination, source

So sánh destination (được lưu trong bộ nhớ hoặc thanh ghi) với source (là một hằng số hoặc một giá trị được lưu trong bộ nhớ hoặc thanh ghi). Giá trị so sánh được lưu trong các cờ thanh ghi.

Nhảy không cần điều kiện với lệnh JMP

JMP label

Nhảy tới đoạn chương trình được gán nhãn label

Nhảy theo điều kiện

Các lệnh sau dùng cho các phép tính số học với số có dấu

Lệnh	Mô tả	Cờ dùng để kiểm tra kết quả
JE/JZ	Jump Equal hoặc Jump Zero	ZF
JNE/JNZ	Jump Not Equal hoặc Jump Not Zero	ZF
JG/JNLE	Jump Greater hoặc Jump Not Less/Equal	OF, SF, ZF
JGE/JNL	Jump Greater/Equal hoặc Jump Not Less	OF, SF
JL/JNGE	Jump Less hoặc Jump Not Greater/Equal	OF, SF
JLE/JNG	Jump Less/Equal hoặc Jump Not Greater	OF, SF, ZF

Các lệnh sau dùng cho các phép tính logic với số không dấu

Lệnh	Mô tả	Cờ dùng để kiểm tra kết quả
JE/JZ	Jump Equal hoặc Jump Zero	ZF
JNE/JNZ	Jump Not Equal hoặc Jump Not Zero	ZF
JA/JNBE	Jump Above hoặc Jump Not Below/Equal	CF, ZF
JAE/JNB	Jump Above/Equal hoặc Jump Not Below	CF
JB/JNAE	Jump Below hoặc Jump Not Above/Equal	CF
JBE/JNA	Jump Below/Equal hoặc Jump Not Above	AF, CF

Các lệnh nhảy đặc biệt sau được thực thi sau khi kiểm tra giá trị của cờ

Lệnh	Mô tả	Cờ dùng để kiểm tra kết quả
JXCZ	Jump if CX is Zero	Không có
	Nhảy nếu cờ CX có giá trị bằng 0	
JC	Jump If Carry	CF
	Nhảy nếu mượn	
JNC	Jump If No Carry	CF
	Nhảy nếu không mượn	

JO	Jump If Overflow	OF
	Nhảy nếu tràn	
JNO	Jump If No Overflow	OF
	Nhảy nếu không tràn	
JP/JPE	Jump Parity or Jump Parity Even	PF
	Nhảy nếu có bit Parity hoặc Nhảy nếu bit Parity	
	chẵn	
JNP/JPO	Jump No Parity or Jump Parity Odd	PF
	Nhảy nếu không có bit Parity hoặc Nhảy nếu bit	
	Parity le	
JS	Jump Sign (negative value)	SF
	Nhảy có dấu (có giá trị âm)	
JNS	Jump No Sign (positive value)	SF
	Nhảy không dấu (có giá trị dương)	

II. Kết quả và nhận xét (50%)

Chương trình hợp ngữ: Cộng 2 mảng số nguyên

Ý tưởng: Tạo 2 mảng với độ dài và giá trị cho trước, sử dụng vòng lặp cộng từng phần tử của 2 mảng và lưu kết quả vào mảng thứ nhất.

```
ORG 100H
;INDEX
MOV BX,0
;ARRAY1:
A1 DB 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
;ARRAY2:
A2 DB 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0
ADDEACH:

MOV AL, A1[BX] ;COPY BX-th ELEMENT OF ARRAY1 TO AL
ADD AL, A2[BX] ;ADD BX-th ELEMENT OF ARRAY2 TO AL
MOV A1[BX], AL ;COPY RESULT TO BX-th POSITION OF ARRAY1
ADD BX,1 ;INCREASE BX BY 1
CMP BX,10 ;COMPARE BX WITH 10
```

JL ADDEACH ;LOOP IF LOWER THAN 10

JLE END ;ELSE JUMP TO END

END:

RET

III. Giải thích chương trình (30%)

Giải thích chương trình hợp ngữ robot.asm

Nguyên lý hoạt động

Chương trình điều khiển robot di chuyển ngẫu nhiên và dùng robot để bật/tắt đèn. Vì robot là một sản phẩm cơ hữu nên chương trình có cơ chế kiểm tra tính khả thi rồi mới thực thi công việc tiếp theo.

Chương trình điều khiển giao tiếp với robot thông qua 3 port :

- **command**(out) **port 9**: Điều khiển công việc robot phải thực thi (di chuyển, bật/ tắt đèn). Tín hiệu command được mã hóa bằng 3 bit LSB
 - o xxxxx001 : Tiến
 - o xxxxx010 : Quay trái
 - o xxxxx011 : Quay phải
 - o xxxxx100 : Dùng cảm biến kiểm tra khu vực
 - o xxxxx101 : Bât đèn
 - o xxxxx110 : Tắt đèn
- data(in) port 10: Dữ liệu từ cảm biến trên robot gửi về chương trình điều khiển.
 - o Tất cả các bit là mức '0' : Không đụng vật thể
 - o Tất cả các bit là mức '1': Đụng tường
 - Có một vài bit mang mức '1': Đụng vật thể
- Status(in) port 11: Trạng thái của robot gửi về chương trình điều khiển. Tín hiệu status sử dụng 3 bit LSB. 3 bit LSB lên mức '1' nghĩa là robot đang bận xử lý công việc trước đó.