部品表 2020年6月22日作成

セクション4	ソフトウェア開発環境「アルディーノ IDE」	Arduino UNO	USBケーブル				
セクション5	アルディーノにプログラムを書き込む	Arduino UNO	USBケーブル				
セクション6	LEDと電子回路の入門	Arduino UNO	USBケーブル	ブレッドボード	ジャンパー線 (オスーオス) 2~10本	LED 1~4個	抵抗 220Ω、 330Ω、1k Ω、10kΩ 抵抗の種類は あればでよい
セクションフ	LEDを光らせる	Arduino UNO	USBケーブル	ブレッドボード	ジャンパー線 (オスーオス) 2本	LED	抵抗 330Ω
セクション8	スイッチの状態を読む	Arduino UNO	USBケーブル	ブレッドボード	ジャンパー線 (オスーオス) 3本	タクトスイッチ	抵抗 10kΩ
セクション9	電圧を測る	Arduino UNO	USBケーブル		ジャンパー線 (オスーオス) 2本	電池 (5V以下)	

セクション10	ポテンショメータの角度を読む	Arduino UNO	USBケーブル	ブレッドボード	ジャンパー線 (オスーオス) 3本	ポテンショメータ 10kΩ	
セクション11	フォトレジスタで明るさを検知する	Arduino UNO	USBケーブル	ブレッドボード	ジャンパー線 (オスーオス) 3本	フォトレジスタ	抵抗 10kΩ
セクション12	圧電スピーカーで音を鳴らす	Arduino UNO	USBケーブル		ジャンパー線 (オスーメス) 2本	圧電スピーカー	
セクション13	超音波距離センサで距離を測る	Arduino UNO	USBケーブル		ジャンパー線 (オスーメス) 4本	超音波距離センサモ ジュールHC-SR04	
セクション14	温度・湿度を測る	Arduino UNO	USBケーブル		1 (オスーメス)	温湿度センサDHT11モ ジュール	
セクション15	液晶ディスプレイに文字を表示する	Arduino UNO	USBケーブル	ブレッドボード		液晶ディスプレイ HD44780 1602 LCD DC5V	ポテンショメータ 10kΩ
セクション16	サーボモータを回す	Arduino UNO	USBケーブル		ジャンパー線 (オスーオス) 3本	サーボモータ SG-90	