部品表 2021年5月18日作成

セクション6	LEDと電子回路の入門	ジャンパー線 (オスーメス) 2~3本	ジャンパー線 (オスーオス) 2~8本	LED 1~4個	抵抗 330Ω 、 470 Ω 、 $1k\Omega$ 、 $10k\Omega$ 抵抗の種類はあれば でよい	
セクション7	LEDを光らせる	ジャンパー線 (オスーメス) 2本		LED 1個	抵抗470Ω 1本	
セクション8	フルカラーLEDを好きな色に光らせる	ジャンパー線 (オスーメス) 4本		フルカラーLED(カ ソードコモン) 1個	抵抗470Ω 3本	
セクション9	スイッチの状態を読む	ジャンパー線 (オスーメス) 4本		スイッチ 1個	LED 1個	抵抗470Ω 1本
セクション10	電圧を測る	ジャンパー線 (オスーメス) 6本	ジャンパー線 (オスーオス) 6本	A Dコンバータ	乾電池(3.3V以 下)	
セクション11	ポテンショメータの角度を読む	ジャンパー線 (オスーメス) 6本	ジャンパー線 (オスーオス) 7本	A Dコンバータ	ポテンショメータ	

セクション12	フォトレジスタで明るさを検知する	ジャンパー線 (オスーメス) 6本	ジャンパー線 (オスーオス) 7本	A Dコンバータ	フォトレジスタ	抵抗10 kΩ 1本
セクション13	温度を測る	ジャンパー線 (オスーメス) 6本	ジャンパー線 (オスーオス) 7本	A Dコンバータ	温度センサー	
セクション14	人感センサーで人を検知する	ジャンパー線 (オスーメス) 7本	ジャンパー線 (オスーオス) 2本	人感センサー	LED 1個	抵抗470Ω 1本
セクション15	サーボモータを回す	ジャンパー線 (オスーメス) 2本	ジャンパー線 (オスーオス) 2本	サーボモータ	ブレッドボード用電源 モジュール	