平成25年4月24日判決言渡 平成24年(行ケ)第10291号 審決取消請求事件 口頭弁論終結日 平成25年3月11日

| | 判 | | 決 | |
|-------|-----|-----|----------|---------|
| 原 | 告 | 不 二 | 精機 | 朱 式 会 社 |
| 訴訟代理人 | 弁護士 | 小 | 松 | 陽一郎 |
| 同 | | Ш | 端 | さとみ |
| 同 | | 森 | 本 | 純 |
| 司 | | 山 | 崎 | 道 雄 |
| 司 | | 辻 | | 淳 子 |
| 同 | | 藤 | 野 | 睦子 |
| 同 | | 大 | 住 | 洋 |
| 訴訟代理人 | 弁理士 | 野 | П | 繁 雄 |
| 被 | 告 | 明 晃 | 化成工美 | 業株式会社 |
| 訴訟代理人 | 弁理士 | 安 | 田 | 敏 雄 |
| 司 | | 安 | 田 | 幹雄 |
| 同 | | 国 | <u> </u> | 久 |
| 同 | | 片 | 桐 | 務 |
| 同 | | 武 | 藤 | 正 |
| | 主 | | 文 | |

- 1 原告の請求を棄却する。
- 2 訴訟費用は原告の負担とする。

事実及び理由

第1 請求

特許庁が無効2009-800079号事件について平成24年7月10日にした審決を取り消す。

第2 争いのない事実

1 特許庁における手続の経緯等

(1) 設定登録

被告は、発明の名称を「記録媒体用ディスクの収納ケース」とする特許第330 6036号(以下「本件特許」という。)の特許権者である(甲22)。

本件特許は、平成11年3月4日になされた特許出願(特願平11-545603号。優先権主張 平成10年3月9日・日本国。以下「本件出願」という。)が、平成11年12月20日に分割出願されたものであり(特願平11-361506号)、平成14年5月10日に設定登録された(甲22)。

(2) 無効審判手続等

原告は、平成21年4月15日、本件特許につき無効審判(無効2009-800079号。以下「本件無効審判」という。)を請求し(甲57)、特許庁は、平成22年1月15日、本件特許の請求項1ないし6に係る発明について特許を無効にするとの審決をした(甲74)。

これに対し、被告は、知的財産高等裁判所へ審決取消訴訟(平成22年(行ケ) 第10065号)を提起し、同年4月14日付けで本件特許につき訂正審判を請求 した(甲75)。知的財産高等裁判所は、同年5月11日、平成23年法律第63 号による改正前の特許法181条2項に基づき、事件を審判官に差し戻すため、決 定により上記審決を取り消した(甲76)。

(3) 差戻し後の本件無効審判手続等

差戻し後の本件無効審判において、被告は、平成22年6月10日付けで、請求項1ないし5の訂正と請求項6の削除の訂正請求を行い(甲77)、前記改正前の特許法134条の3第4項により、前記訂正審判請求は取り下げられたものとみなされた。

特許庁は、同年9月17日、「訂正を認める。本件審判の請求は、成り立たない。」との審決をした(甲79)。

これに対し、原告は、知的財産高等裁判所へ審決取消訴訟(平成22年(行ケ) 第10318号)を提起し、知的財産高等裁判所は、平成23年6月29日、審決 を取り消す旨の判決をした(甲80)。

(4) 審決取消判決後の本件無効審判手続

被告は、平成23年12月16日付けで、請求項1ないし4の訂正と請求項5の削除の訂正請求(以下、「本件訂正」といい、本件訂正後の請求項1ないし4に係る発明を「訂正発明1」ないし「訂正発明4」、本件訂正後の本件特許に係る明細書を図面を含めて「訂正明細書」という。)を行い(甲82)、特許庁は、平成24年7月10日、「平成23年12月16日付け訂正請求書に添付した訂正明細書に記載のとおりの訂正を認める。本件審判の請求は、成り立たない。」との審決(以下「審決」という。)をし、その謄本は、平成24年7月20日、原告に送達された。

2 特許請求の範囲

訂正発明1に係る特許請求の範囲は、以下のとおりである(甲82)。

「中央孔(101)を有する記録媒体用ディスク(100)の記録面(102)側を覆うと共に、前記中央孔(101)に係脱自在に嵌合する保持部(5)を備えた保持板(2)を有し、

前記保持板(2)には、ヒンジ部(2a, 3a)を介してカバー体(3)が開閉自在に枢支されて、保持板(2)とカバー体(3)とはその一端部においてヒンジ結合されたヒンジ結合端縁部を有し、

前記ヒンジ結合端縁部側の保持板(2)の側面に側面リブ(21)が突出して形成され、前記保持板(2)とカバー体(3)とには、前記カバー体(3)を180°開いた状態において、前記側面リブ(21)とカバー体(3)の前記端縁部が互いに当接して当該開き状態を維持する当接部(45)が設けられ、

前記当接部(45)は、前記開き状態において開き方向の外力が作用したとき前記ヒンジ部(2a,3a)の破損が生じずに前記側面リブ(21)と前記端縁部と

の当接状態を乗り越えてカバー体(3)と保持板(2)との相対回動を許容するように当接しており,

前記保持板(2)とカバー体(3)とは、保持板(2)の上下ヒンジ部(2 a)とカバー体(3)の上下ヒンジ部(3 a)とを介してヒンジ結合されており、前記保持板(2)の上下ヒンジ部(2 a)間に前記当接部(4 5)が設けられており、

前記保持板(2)は、上下端縁部の端部にケース厚み方向に立ち上がる周壁(22)が形成され、前記上下ヒンジ部(2a)はヒンジ結合側端縁部の上下端部から突出成形されたヒンジ片と、この上下ヒンジ片の対向内面に突出成形されたヒンジ軸(31)とから構成され、

前記カバー体(3)は上下端縁部に、前記保持板(2)にカバー体(3)を閉じた状態において、保持板(2)の上下端縁部の周壁(22)より外側に位置してケース厚み方向に立ち上がる周壁(38)が形成され、前記上下ヒンジ部(3a)はヒンジ結合側端縁部の上下端部に保持板(2)の上下ヒンジ部(2a)を受け入れる上下凹部が形成され、この上下凹部に保持板(2)の前記内向き突出のヒンジ軸(31)を回動自在に枢支する軸受部が形成されており、

前記保持板(2)はヒンジ部(2a)寄りの端部にもケース厚み方向に立ち上がる周壁(22)を備え、このヒンジ部(2a)寄りの端部の周壁(22)は、上下端縁部の周壁(22)と連続しかつ前記ヒンジ軸(31)を突出した上下ヒンジ片の対向内面に設けられており、

前記保持板(2)にカバー体(3)を閉じた状態において、カバー体(3)におけるヒンジ部(3a)寄りの端部は、保持板(2)におけるヒンジ部(2a)寄りの端部の周壁(22)よりも外方へ突出しており、この突出部分に周壁(43)が設けられ、この周壁(43)は前記カバー体(3)の上下ヒンジ部(3a)と繋がっていることを特徴とする記録媒体用ディスクの収納ケース。」

3 審決の理由

審決の理由は、別紙審決書写しに記載のとおりであり、その要旨は、以下のとお

りである。

(1) 訂正発明1ないし4の後記相違点1に係る構成は、本件出願前に公知である特開平8-90610号公報(甲1。以下「甲1文献」といい、これに記載された発明を「甲1発明」という。)及びその他の公知文献に記載された発明に基づいて、当業者が容易に想到し得たものとはいえず、訂正発明1ないし4は、上記文献に記載された発明に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものとはいえない。

なお、審決は、優先権主張に対して、優先権の基礎となる出願に最初に添付された明細書又は図面には、本件訂正後の請求項1ないし4で特定された構成の一部が記載されていないから、訂正発明1ないし4の進歩性の有無の判断に際し、優先権主張の効果を認めることはできないと判断した。

(2) 審決が認定した甲1発明の内容,訂正発明1と甲1発明の一致点及び相違 点は,以下のとおりである。

ア 甲1発明の内容

「本体側ケース部材31と蓋側ケース部材32を互いに回動開閉自在に枢着してなるCD収納ケースであって、本体側ケース部材31は、主面部33の左右両側縁部よび前側縁部にそれぞれ側面部34および前面部35が垂直に突出形成され、主面部33の後縁両端部には側面部34を延長する形で突片部37が形成されてその外面に支軸部38が突出形成され、主面部33の内面中央部にはCDの中央孔に着脱自在に嵌合するCD保持部46が形成される一方、蓋側ケース部材32は、主面部51の左右両側縁から側面部52が垂直に屈曲し、主面部51の後縁から順次屈曲して後面部53と対面部54が設けられて主面部51と対面部54との間に前方へ開口したポケット部55が形成され、ポケット部55と両側面部52との間に位置して主面部51にスリット部56が形成されて両側面部52の後端側が突片部57となっており、突片部57に貫通形成された軸受孔59に支軸部38が嵌合され、蓋側ケース部材32を閉じたとき、蓋側ケース部材32の両側面部52が本体

側ケース部材31の両側面部34の外側に位置するCD収納ケース。」 イ 一致点

「中央孔(101)を有する記録媒体用ディスク(100)の記録面(102)側を覆うと共に、前記中央孔(101)に係脱自在に嵌合する保持部(5)を備えた保持板(2)を有し、

前記保持板(2)には、ヒンジ部(2a, 3a)を介してカバー体(3)が開閉自在に枢支されて、保持板(2)とカバー体(3)とはその一端部においてヒンジ結合されたヒンジ結合端縁部を有し、

前記保持板 (2) とカバー体 (3) とは、保持板 (2) の上下ヒンジ部 (2a) とカバー体 (3) の上下ヒンジ部 (3a) とを介してヒンジ結合されており、

前記保持板(2)は、上下端縁部の端部にケース厚み方向に立ち上がる周壁(22)が形成され、前記上下ヒンジ部(2a)はヒンジ結合側端縁部の上下端部から突出成形されたヒンジ片と、この上下ヒンジ片に突出成形されたヒンジ軸(31)とから構成され、

前記カバー体(3)は上下端縁部に、前記保持板(2)にカバー体(3)を閉じた状態において、保持板(2)の上下端縁部の周壁(22)より外側に位置してケース厚み方向に立ち上がる周壁(38)が形成され、前記上下ヒンジ部(3a)はヒンジ結合側端縁部の上下端部に保持板(2)の上下ヒンジ部(2a)の前記ヒンジ軸(31)を回動自在に枢支する軸受部が形成されている記録媒体用ディスクの収納ケース。」

である点

ウ相違点

(ア) 相違点1

訂正発明1は、ヒンジ結合端縁部側の保持板の側面に側面リブが突出して形成され、保持板とカバー体とには、カバー体を180°開いた状態において、前記側面リブとカバー体の端縁部が互いに当接して当該開き状態を維持する当接部が設けら

れ,前記当接部は,前記開き状態において開き方向の外力が作用したときヒンジ部の破損が生じずに前記側面リブと前記端縁部との当接状態を乗り越えてカバー体と保持板との相対回動を許容するように当接しており,前記保持板(2)の上下ヒンジ部(2a)間に前記当接部(45)が設けられているのに対して,甲1発明は,そのような構成になっていない点。

(イ) 相違点2

訂正発明1は、ヒンジ軸が、保持板の上下ヒンジ片の対向内面に突出成形されると共に、カバー体の上下ヒンジ部に、保持板の上下ヒンジ部を受け入れる上下凹部が形成されるのに対して、甲1発明の支持軸は、本体側ケース部材の突片部の外面に突出形成されるものであり、かつ、蓋側ケース部材の突片部に凹部が形成されていない点。

(ウ) 相違点3

訂正発明1は、保持板のヒンジ部寄りの端部にもケース厚み方向に立ち上がる周壁を備え、このヒンジ部寄りの端部の周壁は、上下端縁部の周壁と連続しかつヒンジ軸を突出した上下ヒンジ片の対向内面に設けられているのに対し、甲1発明では、そのような構成になっていない点。

(エ) 相違点4

訂正発明1は、保持板にカバー体を閉じた状態において、カバー体におけるヒンジ部寄りの端部は、保持板におけるヒンジ部寄りの端部の周壁よりも外方へ突出しており、この突出部分に周壁が設けられ、この周壁は前記カバー体の上下ヒンジ部と繋がっているのに対し、甲1発明では、そのような構成になっていない点。

第3 取消事由に関する当事者の主張

1 原告の主張

審決は、相違点1に係る容易想到性の判断に誤りがあり、違法として取り消されるべきである。

(1) カバー体の開き状態の角度が180°である構成について

審決は、甲3、4、7ないし10に記載された発明が、カバー体の開き状態の角度が 180° の構成でないことを重視して、相違点1に係る構成に至るのは容易でないと判断しているが、この判断には、誤りがある。

相違点1において、カバー体が開き状態となる角度が何度であるかは、何ら作用 効果に違いをもたらすものではなく、何ら技術的意義を有するものではない。開き 角度が何度であるかは、単なる設計的事項にすぎない。

また、カバー体が180°の角度で開き状態となる構成は、甲15,18,19 等多数の公知文献に示された周知の構成であり、訂正明細書でも、単なる従来技術 として記載されている。

この点、審決は、相違点1における①a「ヒンジ結合端縁部側のケース本体の側面に突出部分が形成され、」b「突出部分(側面リブ)とカバー体の端縁部とが当接して開き状態が維持され、」c「開き状態において開き方向の外力が作用したとき当接状態を乗り越えてカバー体とケース本体との相対回動を許容する」という構成(以下「構成1」という。)と、②開き状態の角度を180°とする構成(以下「構成2」という。)とが、一体不可分のものであると理解している。しかし、審決は、相違点1に係る構成について、その技術事項及び技術的意義を考察することなく、形式的に一体不可分の1個の技術と把握したものであり、誤りである。甲1発明に甲3、4、7ないし10に記載された技術事項を適用すれば、構成1に至り、これに、当業者が適宜選択する設計的事項として、開き状態の角度を180°とすれば、相違点1に係る構成に至ることができる。

(2) 側面リブについて

審決は、訂正発明1の「側面リブ」は相当に長いものであると認定して、甲3、 4、7ないし10に「側面リブ」が開示されていないと認定しているが、同認定に は誤りがある。

リブの形状については、各辞典でも単に「突出部分」「補強部分」あるいは「補 強部」等とされているにすぎず、比較的短いリブも存在する。訂正発明1の「側面 リブ」の長さを限定して解釈すべき理由はない。相違点1に係る構成及び機能においては、公知の当接部としての突起形状に意義があるのであって、リブの長さは当接状態の乗り越え機能に何ら関わりがない。

訂正発明1の特許請求の範囲及び訂正明細書は、当接及び乗り越えについて、「側面リブ」で当接して乗り越えることしか開示しておらず、その具体的な構成は、何ら特定していない。機器関連業界では、リブ様の凸条部材が「リブ」と呼ばれる慣例がある。したがって、訂正発明1の「リブ」も、凸条部材として理解されるべきである。

甲3,4,7ないし10には、「側面リブ」に相当するリブ様の形状を有する凸条部材が開示されており、甲13,94ないし97等(94は枝番号を含む。),多数の公知文献に、記録媒体用ディスクの収納ケースにおいて、ヒンジ結合端縁部側の保持板の側面に側面リブが突出して形成されている構成が開示されている。構成1は、ヒンジ結合するプラスチック成形品の蓋付容器体の技術分野において、公知技術、単なる周知慣用技術にすぎない。

(3) 課題及び解決手段について

審決は、甲3,4,7ないし10に記載された発明は、記録媒体用ディスクの収納ケースと技術分野が異なる旨判断するが、この判断には誤りがある。

審決の判断は、相違点1に係る構成、上記各公知文献に開示された構成の理解を 誤るものであるとともに、相違点1に係る課題及び課題解決手段が、ヒンジ結合す る蓋付容器体に共通したごく一般的な課題及び課題解決手段であることを看過して いる。

カバー体が開いた当接状態でカバー体に過大な外力が加わった際に,ケースが破損することを防止するという課題,及び,不慮に外力が加わったときに,当接状態を乗り越えてカバー体が回動するように構成することによって,外力を逃すという課題解決手段は,甲3,4,7ないし10,98ないし102等の公知文献に開示されており,ケース体,あるいは容器体の具体的な製品分野に関係なく,プラスチ

ック成形品であるヒンジ結合する蓋付容器体に共通する周知技術である。

審決は、上記課題が記載されているのは甲3、4のみであるとする。しかし、上記課題や課題解決手段は周知であり、甲7ないし10についても、当接及び乗り越えるとの構成が記載されている以上、同構成が上記課題を解決する目的で採用されていることは容易に理解できる。

(4) 容易想到性について

相違点1に係る構成のうち構成2は単なる設計的事項にすぎない。相違点1に係る構成のうち、技術的意義のあるのは構成1のみであるが、これはプラスチック成形品であるヒンジ結合する蓋付容器体の一般的な構成である。また、上記のとおり、訂正発明1の相違点1に係る構成の解決課題は、ヒンジ結合する蓋付容器体に共通する一般的な解決課題であり、その解決手段は、多数の公知文献に開示されている。カバー体がある所定の角度で開いた状態において、カバー体と本体とを連結するヒンジ部近傍に設けられた各々の当接部どうしが当接し、さらなる外力が蓋に加わることによってこれらの当接状態を乗り越えて蓋が回動する技術は、甲3、4、7ないし10、98ないし102に開示されている。同技術は、構成1と同一の機能を有する蓋体連結構造に係るものである。訂正発明1は、プラスチック成形品であるヒンジ結合する蓋付容器体に周知な課題解決手段を、蓋付容器体の一例である記録媒体用ディスクの収納ケースに適用したにすぎない。

したがって、相違点1に係る構成は、当業者が容易に想到し得たものである。

- 2 被告の反論
- (1) カバー体の開き状態の角度が180°である構成について

ア 原告は、審決には、甲3等の各公知文献に記載された発明が、開き状態の角度が 180° の構成でないことを重視して、相違点1に係る構成に至るのは容易でないと判断した誤りがあると主張する。

しかし、審決は、各公知文献において開き状態の角度が180°でないことを理由として、相違点1に係る構成は容易想到ではないと判断しているのではない。審

決は、各公知文献に記載された技術は、記録媒体用ディスクの収納ケースとは技術分野が異なり、内在する課題が異なるので、これらの技術事項を甲1発明に適用する動機付けがあるとはいえないと判断し、さらに、仮に上記動機付けがあり、上記技術を甲1発明に適用できたとしても、相違点1に係る訂正発明1の構成が得られることはないと認定判断している。審決の上記判断に誤りはない。

イ 記録媒体用ディスク収納ケースにおいては、カバー体が180°未満しか開放されないのに比べ、180°に開くことにより、手持ち状態でも卓上載置状態でも、内面の視認、ディスクの係脱及びカバー体からその自由端側へのラベルの出し入れ等の操作が容易にかつ安全にでき、最良の開放状態となる。訂正発明1には、カバー体を最良開放角度である180°に開放したときに、更に開くような不本意な力が作用しても、ケースの破損を防止できるとの効果がある。このような観点に照らすと、カバー体の開放角度を最良の180°に設定することの技術的意義は大きいといえる。

開き状態が180°であるという構成は、周知の構成であるが、開き角度が180°である構成、及び「側面リブ21とカバー体3の端縁部が互いに当接して当該開き状態を維持する当接部45が設けられ」という構成は、収納ケースにとって最良の構成であり、上記のとおり、大きな技術的意義を有する。このカバー体を回動を拘束した最良の展開状態から自由垂れ下がり状態に移行する分岐点が180°開放状態であり、その角度設定の意義は大きい。

(2) 側面リブについて

甲3,4,7ないし10には、開き状態において開き方向の外力が作用したとき、ヒンジ部の破損が生じずに当接状態を乗り越えて、カバー体と保持板との相対回動を許容するように端縁部と当接する側面リブは、記載も示唆もされていない。また、甲13,94ないし97には、カバー体を180°又はそれより小さい角度に開いたときに当接する突出部位を保持板に設けた技術が開示されているが、これらは開き状態からそれ以上の回動を阻止することをもって形成目的を達成するものであり、

側面リブではない。

(3) 課題及び解決手段について

甲3,4,7ないし10,98ないし102は,記録媒体用ディスクを収納できる収納ケースではなく,収納ケースを手持ちしてカバー体を180°まで開いた状態からさらに相対回動することを許容するものではなく,卓上載置してカバー体が180°までしか開かない収納容器であるから,訂正発明1とは課題及び解決手段が異なる。

また、甲7ないし10、98ないし102の容器は、樹脂で形成されていても、ケース本体、蓋及びそれらの枢支部は肉厚が厚く、頑丈な構造となっており、そのような構造をそのまま記録媒体用ディスクの収納ケースのような薄肉で形成されるものに用いることはできず、訂正発明1とは課題及び解決手段が異なる。

記録媒体用ディスクの収納ケースにおいて、破損防止を課題とし、当接乗り越えによる解決手段を開示する公知文献は存在しない。原告が本件無効審判で提出した証拠のうち、破損防止を課題として記載したものは甲3、4のみであり、しかもこれらは、用途や大きさ、形状等が全く異なる。

したがって、上記課題、解決手段は、プラスチック成形品であるヒンジ結合する 蓋付容器体に共通する、一般的なものとはいえない。

仮に、訂正発明1の技術分野を拡張するとしても、甲3、4の技術分野が同一であるといえるにとどまる。したがって、甲3、4、7ないし10、98ないし10 2をもって、相違点1に係る構成が周知慣用技術とはいえない。

(4) 容易想到性について

記録媒体用ディスクの収納ケースは、一般的に、保持板にヒンジ部を介してカバー体が開閉自在に枢支され、保持板の保持部はディスクを係脱自在に嵌合可能になっており、一方の手で保持板を持ち、他方の手でカバー体を開閉したり、ディスクを係脱したりするものである。

収納ケースは、卓上に載置してカバー体を180°開放する場合には、カバー体

も卓上面に接するので、開き状態でカバー体に更に開くような大きな力が作用することはないが、片手で保持板を持って他方の手でカバー体を開放する場合には、カバー体は下方向にフリーの状態となり、そのときに他方の手でディスクを係脱したりすると、カバー体に他方の手が誤って当たって不本意な力が作用することがある。訂正明細書における課題である「収納ケースは、180°開いた位置でストッパが設けられていたため、大きな力で開くと、破損し易かった。」(段落【0003】)とは、カバー体が、ストッパにより180°開いた位置で止められると、更に開くような不本意な力によって、カバー体又は保持板が破損したり、収納ケースが落下して破損(主にヒンジ部の破損)したりする等を意味している。

甲13,15,18,28,31,32,53等,多数の公知文献に,カバー体を約180°開いた状態で当該開き状態を維持する当接部が設けられた収納ケースが記載されているが、これらの当接部は、カバー体を約180°開いた状態で止め、それ以上回動することを規制するものであり、カバー体と保持板との相対回動を180°以上でも許容する技術は存在しない。

甲14,30,54,55等の公知文献に記載の発明は,カバー体を180°未満の角度に開いた状態で止めるものであって,カバー体を180°を超えて回動することを不能にするとの技術を前提としているから,180°開き状態において更に開き方向の外力が作用したときの課題を解決するための手段にはなり得ず,甲1発明に適用する動機付けがない。

したがって、相違点1に係る構成に至ることが容易であるとはいえない。

第4 当裁判所の判断

当裁判所は、原告主張の取消事由は理由がないと判断する。その理由は、以下のとおりである。

- 1 訂正発明1について
- (1) 訂正明細書の記載

訂正明細書には、以下の記載がある(甲82)。

「【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、音楽、映像及びコンピュータ等に使用される光学的に読み取られるデジタル情報を記録した記録媒体用ディスクを収納するための収納ケースに関するものである。」

[[0003]

【発明が解決しようとする課題】従来の、保持板にヒンジ部を介してカバー体が開閉自在に枢支された収納ケースは、180°開いた位置でストッパが設けられていたため、大きな力で開くと、破損し易かった。

[0004]

【課題を解決するための手段】本発明の目的は、ケースの破損防止を図ることである。・・・前記目的を達成するため、本発明は、次の手段を講じた。

【0005】即ち、本発明の記録媒体用ディスクの収納ケースは、中央孔を有する記録媒体用ディスクの記録面側を覆うと共に、前記中央孔に係脱自在に嵌合する保持部を備えた保持板を有し、前記保持板には、ヒンジ部を介してカバー体が開閉自在に枢支されて、保持板とカバー体とはその一端部においてヒンジ結合されたヒンジ結合端縁部を有し、前記ヒンジ結合端縁部側の保持板の側面に側面リブが突出して形成され、前記保持板とカバー体とには、前記カバー体を180°開いた状態において、前記側面リブとカバー体の前記端縁部が互いに当接して当該開き状態を維持する当接部が設けられ、前記当接部は、前記開き状態において開き方向の外力が作用したとき前記ヒンジ部の破損が生じずに前記側面リブと前記端縁部との当接状態を乗り越えてカバー体と保持板との相対回動を許容するように当接しており、・・・。」

「【0007】このような構成を採用することにより、カバー体を開くとき、不 慮の大きな力で操作しても、ケースが破損することがない。従来のケースは、18 0°開いた位置でストッパが設けられていたため、大きな力で開くと、破損し易か ったが,本発明では,ケースの損傷が防止される。」

「【0031】前記保持板2とカバー体3とには、前記カバー体3を180°開いた状態において、互いに当接して当該開き状態を維持する当接部45(図1参照)が設けられ、前記当接部45は、前記開き状態から更に開き方向の力を作用させたとき、前記保持板2とカバー体3の相対回動が可能となる形状に形成されている。」

[[0036]...

そして、カバー体3を180°開けば、カバー体3と保持板2とは、当接部45により当接して180°の開き状態を維持する。この時、不慮の開き方向の外力が作用しても、当該当接部45はその当接状態を乗り越えて、カバー体3と保持板2との相対回動を許容するので、ヒンジ部2a、3aの破損が生じない。」

「【0038】そこで、このディスク100を把持して取り出せばよいものである。即ち、本発明によれば、押動部14のワンタッチ押し込み操作のみでディスク100の取り出しができる。従来は、前記ディスク100の取り出しは、ケースを机の上において中央保持機構を押動操作しても、中央保持機構の弾性変形代が小さかったため、簡単には取り出せなかった。従って、従来は、ケースを宙に浮かせた状態で中央保持機構を押動操作して大きく変形させて取り出していた。

【0039】しかし、本発明では、保持板2を平らな机の上面に置いた状態において、押動部14を押動操作しても、基部10や拡大部12の弾性変形代が大きいため、突起13の移動量が大きくなるため、極めて簡単に取り出せる。」

(2) 訂正発明1の解決課題及び解決手段等について

上記の訂正明細書の記載によると、従来、保持板にヒンジ部を介してカバー体が開閉自在に枢支されている記録媒体用ディスクの収納ケースには、カバー体が180°開いた位置でストッパが設けられていたため、カバー体を大きな力で開いたり、カバー体が180°開いた状態で更に開き方向の力を作用させたりすると、ヒンジ部が破損し易いという問題があった。訂正発明1は、このような場合にヒンジ部が

破損するのを防止するとの課題を解決するため、ヒンジ結合端縁部側の保持板の側面に側面リブを突出して形成し、保持板とカバー体とには、カバー体を180°開いた状態において、側面リブとカバー体の端縁部が互いに当接して当該開き状態を維持する当接部を設け、当接部は、前記開き状態において開き方向の外力が作用したときヒンジ部の破損が生じずに側面リブと端縁部との当接状態を乗り越えてカバー体と保持板との相対回動を許容するように当接させたものである。

訂正明細書の段落【0038】及び【0039】の記載によれば、上記収納ケースは、卓上に載置して使用する場合と、手で持ってケースを宙に浮かせた状態で使用する場合の両者があるといえる。

上記収納ケースを卓上に載置して使用する場合には、カバー体を180°開放すると、カバー体は保持板と同一面となり、その全面が卓上面と当接し、卓上面によって下支えされた状態となるため、カバー体に180°を超えて開くような外力が作用したとしても、卓上面によって180°を超えたカバー体の回動は規制され、外力はカバー体と当接した卓上面に伝わるため、ヒンジ部の破損を防止することができる。訂正発明1において、カバー体が180°開いた状態で、保持板とカバー体が当接して、当該開き状態が維持される構成を採用したのは、ディスクの係脱等を容易に行うことを可能とするのみならず、卓上に載置して使用する場合において、ヒンジ部の破損を生じさせることなく使用することを可能とすることなどを目的としたものであると解される。

他方、手で保持板を持ち宙に浮かせた状態で使用する場合には、カバー体を180。開放しても、カバー体は保持板を持った手のひらの外に位置し、何ら下支えされていないため、カバー体を180。を超えて開放させるような大きな力で開いたり、カバー体が180。開いた状態で他方の手でディスクを係脱したりする際に、その手がカバー体に接触するなどして、カバー体に更に開き方向の外力が加えられたりすると、ヒンジ部を損傷させる可能性があった。

訂正発明1は、そのような場合において、たとえ、カバー体を180°を超えて

開放させるような大きな力で開いたり、カバー体が180°開いた状態で開き方向の外力が作用したりしても、側面リブと端縁部との当接状態を乗り越え、180°を超えてカバー体と保持板とが相対回動することを許容して、外力を逃がすことによって、ヒンジ部の破損を防止することができるとする点に技術的特徴がある発明である。

2 甲1発明について

甲1文献には、CD収納ケースに係る発明が開示されているが、訂正発明1における上記課題に関する記載又は示唆はない。また、カバー体を一定の角度に開いたときに、当該開き状態が維持される構成や、当該開き状態において開き方向の外力が作用したときに、ヒンジ部が破損することなくカバー体と保持板との相対回動を許容するような構成については、何らの記載もない。

3 記録媒体用ディスクの収納ケースに係る公知の発明について

特開平9-20379号公報(甲13)には、コンパクトディスク収納カセットの蓋部がほぼ180°開く構成が(段落【0013】【0035】)、特開平11-35086号公報(甲15)及び特開平10-305891号公報(甲53)には、ディスクケースの蓋体を開いたとき、ケース本体の後板と蓋体の後板とが当接して、蓋体の最大開き角度がほぼ180°に規制される構成が(甲15の請求項19、段落【0027】【0083】。甲53の請求項5、段落【0020】【0079】。)、特開平10-338284号公報(甲18)には、記録情報媒体を収納するためのハウジング(ケース)のカバー部分を約180°又は185°の角度で開放したところで係止し、カバー部分が完全に回転することを防止する技術が(段落【0008】)、実開昭62-78687号公報(甲28)及び実公平7-9828号公報(甲31)には、記録媒体収納用ケースの一方のケース片(上ハーフ)が約180°開く構成が、実願昭60-168704号(実開昭62-78690号)のマイクロフィルム(甲32)には、記録媒体収納用ケースの第1のケース片が180°回動すると、その位置を保持するロック手段の構成が、それぞれ記

載されている。

また、米国特許第5341924号明細書(甲14)、米国特許第475061 1号明細書(甲54)及び米国特許第5135106号明細書(甲55)には、ディスク収納ケースのリッド(蓋)が、約110°(「約110°」とは、垂直(90°)と水平(180°)の中間である135°よりは垂直に近い意味で使用する。以下、同様とする。)開いた状態で係止する構成が記載されている。

これらはいずれも記録媒体用ディスク収納ケースのカバー体(蓋体)の開閉に関するものであるが、上記各公知文献(甲15及び53を除く。)には、上記収納ケースを片手で持って宙に浮かせた状態で使用する場合に、カバー体を大きな力で開いたり、カバー体が約180° 開いた状態で開き方向の外力が作用したりしたときに、ヒンジ部の破損を防止するとの解決課題についての記載又は示唆はない。また、上記各公知文献(甲15及び53を含む。)には、記録媒体用ディスク収納ケースのカバー体の開き角度が約180°(185°を含む。)以下である構成しか記載されておらず、ヒンジ部が破損することなく、当接状態を乗り越えて、カバー体が180°を超えて相対回動する構成は記載されていない。

なお、甲15及び53には、従来、最大開き角度の規制が、ヒンジ構造を構成する板片部分がケース本体側のリブの後端に係合することにより行われているため、 蓋体を180°以上に開こうとする力が作用した場合、上記板片部分が容易に破損するとの問題があったことが記載されている。しかし、同文献に記載された発明では、ヒンジ構造部の破損を防止するために、ケース本体と蓋体の後板どうしを当接させることによって、最大開き角度を規制する構成が採用されている(甲15の段落【0084】、甲53の段落【0080】)。以上によれば、甲15及び53に記載された発明と訂正発明1とは、課題についての解決手段において、相違する。

- 4 記録媒体用ディスクの収納ケース以外のケース(容器)に関する公知の発明について
 - (1) 記録媒体用ディスクの収納ケース以外のケース(容器)に関する公知文献

には、以下の技術が記載されている。

ア 特開平11-373号公報(甲3)

甲3には、超音波美肌器のようなケース状の美容器具に関し、ケースと蓋の開閉連結部に、蓋の全開状態でそれ以上蓋が開かないように止めるストッパーを3段階に設け、蓋を3段階に止めること、蓋が開いた状態で蓋を全開するように荷重がかかっても、蓋が第1のストッパーで係止している状態で荷重がかかったときには、第1のストッパーを乗り越えて、第2のストッパーで支えられ、蓋が第2のストッパーで係止している状態で荷重がかかったときには、第2のストッパーを乗り越えて、第3のストッパーで支えられることにより、ヒンジ部等が破損することを防止できることが記載されている(請求項4、段落【0007】【0018】【0024】)。

甲3の記載によると、上記美容器具には、蓋が開いた状態で蓋を全開するような外力が作用した場合に、ヒンジ部等の破損を防止するとの解決課題が存在したことが認められる。しかし、甲3には、訂正発明1における「内容物の出し入れ等を容易に行うことを可能とするのみならず、卓上に載置して使用する場合にヒンジ部の破損を生じさせることなく使用することを可能とするとともに、手で持って宙に浮かせた状態で使用する場合に、カバー体を180°を超えて開放させるような大きな力で開いたり、カバー体が180°開いた状態で開き方向の外力が作用したりしたときに、ヒンジ部が破損することを防止する」との解決課題(以下「本件解決課題」という。)については、記載も示唆もない。

また、甲3記載の発明は、3段階のストッパーを設けることにより課題を解決したものであり、甲3の図面によると、3段階のストッパーは、いずれも、蓋が90°から180°の間の角度で開いた状態で止まるように設けられている。したがって、甲3における課題解決手段は、ヒンジ部が破損することなく、180°を超えてカバー体が相対回動するという、訂正発明1の課題解決手段とは異なる。

イ 特開平10-215941号公報(甲4)

甲4には、ヘアカーラー等が収納されるヘアカーラー用収納ケースに関し、ケース本体に、蓋本体に設けられた蓋凸部に当接可能なストッパーが突設され、蓋は一定の角度(例えば $110^\circ\pm 5^\circ$)開いたところで止まるが、ストッパーを薄板状に形成することによって、蓋が規格角度以上に無理に開かれた際には、蓋凸部が撓んで、蓋凸部の下端がストッパーを乗り越え、蓋が全開角度まで回動可能となり、成形品からなるケースの割れやクラックの発生を防止できることが記載されている(段落【0012】【0020】)。

甲4の記載によると、ヘアカーラー用収納ケースには、蓋が規格角度以上に無理 に開かれた際に、成形品からなるケースの割れやクラックが発生するという問題点 があったことは認められる。しかし、甲4には、訂正発明1における本件解決課題 については、記載も示唆もない。

また、甲4記載のヘアカーラー用収納ケースは、上記問題点を解決するため、蓋 凸部の下端がストッパーを乗り越え、蓋が全開角度まで回動可能となるという構成 を採用したものであるが、甲4の図面によると、全開角度は180°を超えるもの ではないと解され、ヒンジ部が破損することなく、カバー体が180°を超えて相 対回動するという、訂正発明1の課題解決手段とは異なる。

ウ 特開平9-131957号公報(甲7)

甲7には、スタンプ台に関して、蓋体を任意の角度(例えば、略90°)まで起立させると、蓋体の後側面の軸部に設けられた突部がケース本体の後側面に設けられた制止片に当接して、いったん係止し、蓋体を更に後方へ回転させると、上記突部が上記制止片を弾性変形させて乗り越え、蓋体を全開状態とすることができるとの構成が記載されている(請求項1、段落【0004】【0006】【0009】)。

甲7に記載された発明は、従来のスタンプ台は、蓋体がケース本体に対し、略180°開くようになっているため、蓋体を開いた状態では机上の広い面積を占有し、また、片手で蓋体を閉じることが困難であるという問題があったため、蓋体を任意

の角度まで起立させた状態で係止可能としたものであり(段落【0002】【0003】),訂正発明1とは、解決課題において相違する。

また、甲7には、スタンプ台の蓋体が全開角度(略 180°)まで開くことは記載されているが、 180° を超えて相対回動する構成については記載されていない。

エ 特開平9-136476号公報(甲8)

甲8には、スタンプ台に関し、蓋体がケース本体に対し略90°回転して起立状態になると、蓋体のヒンジ軸部に設けた突起がケース本体の後側面に設けた制止片に当接して、蓋体はいったん停止し、蓋体を後方に押すと、上記突起が上記制止片を弾性変形させて乗り越え、蓋体は略180°まで回転可能となる構成が記載されている(段落【0013】【0014】)。

しかし、甲8には、訂正発明1における本件解決課題について、記載も示唆もない。

また、甲8には、スタンプ台の蓋体が略180°まで開くことは記載されているが、180°を超えて相対回動する構成については記載されていない。

才 特開平9-262126号公報 (甲9)

甲9には、化粧料容器に関し、蓋体が垂直姿勢又は垂直姿勢より少し後方(垂直姿勢から $0^{\circ} \sim 5^{\circ}$)に傾斜した後方傾斜姿勢となった状態で、容器本体の後端部に形成されたストッパーが蓋体の後端部に設けられた係合片に係合して、蓋体が後方へ開回動するのを阻止し、この状態から蓋体を後方に押圧すると、上記係合片がストッパー部を乗り越えて、蓋体が後方に開回動することができる構成が記載されている(請求項1及び2、段落【0005】ないし【0007】)。

甲9に記載された発明は、化粧料容器においては、蓋体が限度一杯まで開いた状態では、化粧料収納凹部に化粧料を充填するに当たり、十分に充填することができない等の問題があることから、蓋体が略垂直姿勢となった位置で、その開回動を阻止できるようにすることを解決課題としたものであり(段落【0002】ないし【0004】【0015】)、訂正発明1とは、解決課題が異なる。

また、甲9の図面によると、化粧用容器の蓋体を限度一杯まで開いた状態とは、 略180°開いた状態を指すと解され、甲9には、蓋体が180°を超えて相対回 動する構成は記載されていない。

カ 特開平10-42943号公報(甲10)

甲10には、蓋体に鏡が取り付けられたコンパクト容器に関し、蓋体を垂直姿勢から約5°後方に傾くように開くと、蓋体に設けられた係合片が、容器本体に形成されたストッパー部に当接して係合し、それ以上後ろに倒れないが、更に蓋体を後方に押すと、上記係合片は上記ストッパー部を乗り越え、蓋体が略180°まで開く構成が記載されている(段落【0018】【0019】)。

しかし、甲10には、訂正発明1における本件解決課題について、記載も示唆もない。

また、甲10に記載されたコンパクト容器は、蓋体が略180°までしか回動せず、180°を超えて相対回動する構成とはなっていない。

キ 実用新案第3001138号公報(甲30)

甲30の図面には、カセット用収納ケースに関し、蓋が約110°開いた状態で 係止する構成が記載されている。

しかし、甲30には、訂正発明1における本件解決課題について、記載も示唆もない。

また、甲30には、カセット用収納ケースの蓋が180°を超えて相対回動する 構成については記載されていない。

ク 実願平5-19495号 (実開平6-73279号) のCD-ROM (甲98)

甲98には、例えば携帯用電話機に関し、蓋を二つのケースに分割し、ケースの一方と軸に、開き角度が所定の角度に保持する係合部を設け、所定の開き角度(145°)以上となるような外力が加わった場合には、両係合部が係合した状態を保ちながら、一方のケースの分割面が弾性変形し、両係合部の係合が解除され、蓋が

ほぼ180° 開く状態となり、ケースや係合部の破損を防止できることが記載されている(請求項1、段落【0009】【0010】【0014】ないし【0016】)。

甲98には、例えば携帯用電話機を所定の開き角度(145°)以上となるような外力が加わった場合に、ケースや係合部の破損を防止する構成が記載されている。しかし、甲98には、訂正発明1における本件解決課題については、記載も示唆もない。

また、甲98に記載された携帯用電話機は、蓋がほぼ180°までしか回動せず、 180°を超えて相対回動する構成とはなっていない。

ケ 特開平5-75276号公報(甲99)

甲99には、例えば録音付き電話機等の筐体に内蔵される小型カセットテープレコーダーに関し、カバーを所定の角度(約90°)に開くと、筐体に設けた爪部を有するばね部がカバーに設けたアームの突起で止まって、保持され、更にカバーを開くと、爪部が突起を乗り越えることにより、アーム等の破損を防止できることが記載されている(請求項1、段落【0004】【0006】【0010】【0011】)。

甲99には、例えば上記カセットテープレコーダーのカバーを所定の開き角度 (約90°)以上となるような外力が加わった場合に、アーム等の破損を防止する ことを課題とした発明は記載されている。しかし、甲99には、訂正発明1における本件解決課題については、記載も示唆もない。

また、甲99の図面によると上記カセットテープレコーダーのカバーの最大開き 角度は約180°と解され、カバーが180°を超えて相対回動する構成ではない。

コ 特開平5-223963号公報(甲100)

甲100には、蓋体開閉装置、特にオーディオ装置の記録媒体挿入部に設けられる蓋体に関し、ヒンジ部材と扉枠体の一方に突起部、他方に出没自在な規制部材を 設け、上記規制部材が上記突起部と係合して、扉を所定位置に保持し、扉に不慮の 負荷がかかった場合等の非常時には、規制部材が突起部を乗り越えて、扉を完全開放状態とすることにより、扉、ヒンジ部材等その破損を防止できることが記載されている(請求項1、段落【0006】【0007】【0011】【0012】)。

甲100には、蓋体開閉装置を所定角度以上開くような外力が加わった場合に、 扉等の破損を防止することを課題とした発明が記載されている。しかし、甲100 には、訂正発明1における本件解決課題については、記載も示唆もない。

また、甲100の図面によると、甲100に記載された蓋体開閉装置の扉は約180°までしか回動しないと解され、180°を超えて相対回動する構成とはなっていない。

サ 特開平8-65369号公報(甲101)

甲101には、蓋を開閉可能に支持するヒンジ部材に関し、蓋が所定角度開くと、板片のロック爪が断部に形成された突起に係止してロックされ、蓋を更に開こうとする力が作用すると、ロック爪が突起を乗り越えて回転可能となり、ヒンジ部が損傷しないことが記載されている(段落【0008】【0015】)。

甲101には、ヒンジ部材に関し、所定角度開いたところでロックされた扉を更に開こうとした場合に、ヒンジ部の損傷を防止する構成が記載されている。しかし、甲101には、訂正発明1における本件解決課題については、記載も示唆もない。

さらに、甲101には、上記ヒンジ部材を使用した蓋が180°を超えて相対回動する構成については記載されていない。

シ 特開平9-139583号公報(甲102)

甲102には、オーディオ製品等の本体部に設けられた操作パネル等のカバー領域を覆うカバーの連結構造に関し、カバーを下開き構造とし、カバーを上方に回動させると、支持アームに設けられた係止片がカバー領域に設けられた係合突起に当接し、カバーを更に上方に回動させると、係止片が弾性変形して係合突起を乗り越えて、カバーは開放位置まで回動し、その位置で保持される構成が記載されている(段落【0004】【0006】【0013】【0014】)。

甲102に記載されたカバーの連結構造は、カバーを下開き構造としたことにより、カバーが開放位置にある場合に下向きの力が加わっても、カバーは閉塞位置に回動するだけで、軸ピンや支持アームの破損を防止するとの課題を解決することを目的とした発明である。甲102には、訂正発明1における本件解決課題については、記載も示唆もない。

また、甲102に記載されたカバーは180°未満(甲102の図8によると、約150°)しか回動せず、甲102には、カバーが180°を超えて相対回動する構成については記載されていない。

(2) 以上のとおり、上記各公知文献には、記録媒体用ディスクの収納ケース以外のケース(容器)に係るカバー体(蓋体)の開閉に関する構成が記載されている。上記各公知文献には、ディスクの係脱等(内容物の出し入れ等)を容易に行うことを可能とするのみならず、卓上に載置して使用する場合において、ヒンジ部の破損を生じさせることなく使用することを可能とし、さらに、ケースを手で持って宙に浮かせた状態で使用する場合に、カバー体を 180° を超えて開放させるような大きな力で開いたり、カバー体が約 180° 開いた状態で開き方向の外力が作用したりしたときに、ヒンジ部が破損するのを防止するとの、訂正発明1における本件解決課題について、記載も示唆もない。さらに、上記各公知文献には、カバー体の開き角度が約 180° (185° を含む。)以下である構成は記載されているが、ヒンジ部が破損することなく、 180° を超えてカバー体が相対回動する構成については記載されていない。

5 相違点1の容易想到性の判断

上記3及び4によると、甲1発明に上記公知文献に記載された発明を組み合わせても、当業者が相違点1に係る構成に至るのは容易とはいえない。

これに対して、原告は、以下のとおり主張する。すなわち、原告は、①カバー体の開き角度が何度であるかは、単なる設計的事項にすぎず、また、カバー体が180°の角度で開き状態となる構成は、多数の公知文献に示された周知の構成であり、

②カバー体が開いた当接状態でカバー体に過大な外力が加わった際に、ケースが破損することを防止するという課題、及び、不慮に外力が加わったときに、当接状態を乗り越えてカバー体が回動するように構成することによって、外力を逃すという課題解決手段は、プラスチック成形品であるヒンジ結合する蓋付容器体に共通した、ごく一般的かつ周知なものであるから、相違点1の構成に至るのは容易であると主張する。

しかし、以下のとおり、原告の主張は失当である。

前記のとおり、訂正発明1は、①ディスクの係脱等を容易に行うことを可能とすることのみならず、卓上に載置して使用する場合において、ヒンジ部の破損を生じさせることなく使用することを可能とすることなどを目的として、カバー体が180°開いた状態で、保持板に形成された側面リブとカバー体の端縁部が当接して、当該開き状態が維持される構成を採用し、また、②手で保持板を持ち宙に浮かせた状態で使用する場合に、カバー体を180°を超えて開放させるような大きな力で開いたり、カバー体が180°開いた状態で開き方向の外力が作用したりしても、側面リブと端縁部との当接状態を乗り越え、180°を超えてカバー体と保持板とが相対回動することを許容して、外力を受け流すことによって、ヒンジ部の破損を防止することができるとする点に技術的特徴がある発明である。

本件出願時に公知であった文献には,カバー体が 180° を超えて相対回動する構成について,記載も示唆もない。カバー体が開いた当接状態でカバー体に過大な外力が加わった際に,ケースが破損することを防止することを課題とした,甲3,4,15,53,98ないし101記載の発明も,訂正発明1とは,その課題解決手段が異なる。また,甲3,4,7ないし10,98ないし102にも,当接状態を乗り越えてカバー体が回動する構成は記載されているが,いずれもカバー体の開き角度は約180°以下であり,カバー体が180°を超えて相対回動する構成について,記載も示唆もない。

以上によると、相違点1に係る構成に至るのは容易ではないというべきである。

6 結論

以上のとおり、原告主張の取消事由は理由がなく、審決には取り消すべき違法がない。その他、原告は縷々主張するが、いずれも理由がない。よって、原告の請求を棄却することとして、主文のとおり判決する。

知的財產高等裁判所第1部

裁判長裁判官

| | 飯 | 村 | 敏 | 明 | |
|-----|---|---|----|---|--|
| | | | | | |
| 裁判官 | | | | | |
| | 八 | 木 | 貴美 | 子 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 裁判官 | | | | | |
| | 小 | 田 | 真 | 治 | |