

Diagnosis & Condition

CONCEPT and Flow

Jimin Ha

imha@sehwa.biz



*모든 데이터는 계룡 데이터 기준

CON	DIT	ION
-----	-----	-----


STATE DIAGNOSIS

ABOUT IDEA

절대값 진단 절대값에 따른 전압 변화 선비 기준값 기준 변화 주의, 경고, 조치 값에 해당하는 변화 퍼센트 변화 평균값 변화 잦은 변화 일시 변화 평균의 변화지점 (Rupture)-출렁이는 구민도 분석 순간 알람 군집 알람 상관 관계 같은 조건 장치 필터 점유시 검측값 비감소 상태 count 주파수 기준값 비점유시 이상 검측값 비 자유 이상 검측값 사태전이 다이어그램 FSM 적용 유한 상태 알고리즘							
비율 Percentage Diagnosis 기술지원시스템 상태 개수 주의, 경고, 조치 count or 자체 진단 count 절대값 진단 절대값에 따른 전압 변화 설비 기준값 기준 변화 평균값 변화 잦은 변화 일시 변화 평균의 변화지점 (Rupture)-출렁이는 구 반도 분석 순간 알람 군집 알람 상관 관계 같은 조건 장치 필터 점유시 검촉값 비감소 상태 count 주파수 기준값 비점유시 이상 검촉값 유한 상태 알고리즘	DIVISION		С	ONTENT	etc.		
절대값 진단 절대값에 따른 전압 변화 선비 기준값 기준 변화 	기술통계 Descriptive Statistics	평균	최대	최소 편차 분산			모집단의 특성 규명
비율 진단 주의, 경고, 조치 값에 해당하는 변화 퍼센트 설비 기준값 기준 변화 평균값 변화 잊은 변화 일시 변화 평균의 변화지점 (Rupture)-출렁이는 구 반도 분석 순간 알람 군집 알람 상관 관계 점유시 검촉값 비감소 성태 count 주파수 기준값 비점유시 이상 검촉값 상태전이 다이어그램 FSM 적용 유한 상태 알고리즘	비율 Percentage Diagnosis		기술지원	원시스템 성	주의, 경고, 조치 count or 자체 진단 cou		
변화 평균값 변화 잦은 변화 일시 변화 평균의 변화지점 (Rupture)-출렁이는 구 민도 분석 순간 알람 군집 알람 상관 관계 같은 조건 장치 필터 점유시 검촉값 비감소 상태 count 주파수 기준값 비점유시 이상 검촉값 상태전이 다이어그램 FSM 적용 유한 상태 알고리즘	절대값 진단		절대값	에 따른 전			
변도 분석 순간 알람 군집 알람 상관 관계 같은 조건 장치 필터 점유시 검측값 비감소 상태 count 주파수 기준값 비점유시 이상 검측값 상태전이 다이어그램 FSM 적용 유한 상태 알고리즘	비율 진단	주의, 경	고, 조치	값에 해당	설비 기준값 기준		
상관 관계같은 조건 장치 필터TLDS 상태 진단점유시 검측값 비감소상태 count주파수 기준값비점유시 이상 검측값상태전이 다이어그램FSM 적용유한 상태 알고리즘	변화	평균값 변화	화	잦은 변화	일	시 변화	평균의 변화지점 (Rupture)-출렁이는 구
TLDS 상태 진단점유시 검측값 비감소상태 count주파수 기준값비점유시 이상 검측값상태전이 다이어그램FSM 적용유한 상태 알고리즘	빈도 분석	순간	알람		군집 일	·람	
상태 count 주파수 기준값 비점유시 이상 검측값 상태전이 다이어그램 FSM 적용 유한 상태 알고리즘	상관 관계		같은	조건 장치	필터		
TLDS 상태 신단 주파수 기준값 비점유시 이상 검측값 사태전이 다이어그램 FSM 적용 유한 상태 알고리즘			점유시 검측값 비감소				
주파수 기준값 비점유시 이상 검측값 상태전이 다이어그램 FSM 적용 유한 상태 알고리즘	ᅚᇟᄉᆘᆔᄀ			상태 count			
상태전이 다이어그램 FSM 적용 유한 상태 알고리즘	TLDS 중대 전한		주	파수 기준	값		
			비점유	우시 이상 [
장애 카테고리 장애 원인별 카테고리 그래프	상태전이 다이어그램			FSM 적용	유한 상태 알고리즘		
	장애 카테고리	7	당애 원인	별 카테고			
이동 평균변화 이동평균 그래프 추이 변화	이동 평균변화		이동평균	^군 그래프 추	트이 변화		


								15	데이터는 계룡 데이터 기준
	DIVISION		C	ONTEN	TS			etc.	
CONDITION	기술통계 Descriptive Statistics	평균	최대	최소	편차		분산	절대값 진단	
CONDITION	비율 Percentage Diagnosis	:	기술지원	원시스템	상태 개	수		비율 진단	
	변화 Change Detection	평균값 t	변화	잦은 변화		일시	변화	평균의 변화지점 (Rupture) -출렁이는 구간	
	빈도 분석	순긴	<u>나</u> 알람		군집] 알림	발		
		점유시 검측값 비감소							ᄼᅡᄀᆫᄀᆫᄀ
STATE DIAGNOSIS	TLDS 상태 진단	주파수 기준치 이상							상관 관계 - 같은 조건
	TLDS STATE DIAGNOSIS	비점유시 기준치 이상							
				비율 진단	<u>:</u> }				
	상태전이 다이어그램 FINIT STATE MACHINE	FSM 적용						유한 상태 알고리즘	
ABOUT IDEA	장애 카테고리 INCIDENT CATEGORY	7	장애 원인	<u>빈</u> 별 카테고	1리 그래	並			
ADOUTIDEA	이동 평균 MOVING AVERAGE		이동평급	균 그래프	추이 변화	라			






51BT	STANDARD VOLT	DATE	VOLT
TX+	540 ~ 360V		538 -> 482
TX-	180 ~ 120V	3월 28일	148 -> 132
RX+	540 ~ 360V	16시 ~ 17시	577
RX-	180 ~ 120V		142


51BT	STANDARD VOLT	DATE	VOLT
TX+	540 ~ 360V		474 -> 48
TX-	180 ~ 120V	3월 30일 04시 ~ 05시	135 -> 15
RX+	540 ~ 360V	(차단 여부)	572 -> 52
RX-	180 ~ 120V		141 -> 12











PERCENTAGE DIAGNOSIS

. 전기설비기술지원시스템 상태 개수

설비 기준값


- ✓ **정상** 상한, 하한 범위
- ✓ **주의** 상한, 하한 범위
- ✓ 경고 상한, 하한 범위
- ✓ 장애 상한, 하한 범위



BC व रि	nң 검측값 ₹‡	pac 정상 상한 ₹‡	pac 정상 하한 ₹ ‡	ABC 주의 상한 ▼ ‡	ABC 주의 하한 🏋‡	ABC 경고 상한 ₹‡	ABC 경고 하한 ▼‡	ABC 조치 상한 🏋‡	ABC 조치 하한 🏋‡
H운	51BT_Tx+	540	360	562.5	337.5	562.5	337.5	0	0
해운	51BT_Tx-	180	120	187.5	112.5	187.5	112.5	0	0
배운	51BT_Rx+	540	360	562.5	337.5	562.5	337.5	0	0
H운	51BT_Rx-	180	120	187.5	112.5	187.5	112.5	0	0

AREA_ID	TI 123 D_GROUP_1_ID	T:	MAP_NM 1	7:	TIME_STEMP T	123 TX_VAL	TI	123 TX_ERR 1	7:	123 TX_M_VAL TI	123 TX_M_ERR	T:	123 RX_VAL 🏋	123 RX_ERR \[1	ABC RX_M_VAL	7:	123 RX_M_ERR T
	1	1	21AT		2021-07-01 03:11:19.022		539		0	178		0	568		0	167.0		0
	1	1	21AT	1	2021-07-01 03:11:25.793		537		0	179		0	566		0	167.0		0
	1	1	21AT	1	2021-07-01 03:11:32.547		544		0	179		0	568		0	168.0		0
	1	1	21AT	1	2021-07-01 03:11:39.317		540		0	180		0	565		0	166.0		0
	1	1	21AT	-	2021-07-01 03:11:46.087		546		0	179		0	566		0	167.0		0
	1	1	21AT		2021-07-01 03:11:52.842		542		0	180		0	566		0	167.0		0
	1	1	21AT	1	2021-07-01 03:11:59.612		544		0	180		0	569		0	166.0		0
	1	1	21AT	- 2	2021-07-01 03:12:06.382		542		0	178		0	568		0	167.0		0
	1	1	21AT	-	2021-07-01 03:12:13.152		540		0	178		0	570		0	168.0		0
	1	1	21AT		2021-07-01 03:12:19.989		542		0	180		0	568		0	168.0		0
	1	1	21AT		2021-07-01 03:12:26.760		539		0	179		0	570		0	167.0		0
	1	1	21AT	1	2021-07-01 03:12:33.531		537		0	179		0	569		0	166.0		0
	1	1	21AT	- 2	2021-07-01 03:12:40.302		543		0	180		0	567		0	167.0		0






CHANGE DETECTION

Change Point Detection

출렁이는 구간 평균값 변화 잦은 변화 일시 변화

• PYTHON – CUSUM (급격한 변화)

















Figure 0.2: Schéma du protocole utilisé pour l'analyse de la marche humaine. Les point rouges indiquent les positions des capteurs.





(b) Patient atteint d'arthrose.


-0.2
















TLDS

- STATE DIAGNOSIS

점유시 검측값 비감소 상태 기반 비율 진단 주파수 기준치 이상 비점유시 기준치 이상





123 AREA_ID	ABI	DEV_GUBUN	T:	ABC DEV_NM T:	O DTCT_TS T	ABC CONDI_ID TI	ABC MSG	T:
1	10	00_TLDS_AF		B3013T	2021-02-10 14:24:57.746	TA_0001	{"DTCT_TS":"2021-02-10 14:24:57.746","MSG":"MINR_RX_VOLT 점유 전 : 25.5, MINR_RX_VOLT 점유 후 : 26.3"}	
1	10	00_TLDS_AF		B3014T	2021-02-10 08:37:04.928	TA_0001	{"DTCT_TS":"2021-02-10 08:37:04.928","MSG":"MINR_RX_VOLT 점유 전 : 24.1, MINR_RX_VOLT 점유 후 : 25.8"}	
1	10	00_TLDS_AF		B3014T	2021-02-10 10:59:03.692	TA_0001	{"DTCT_TS":"2021-02-10 10:59:03.692","MSG":"MINR_RX_VOLT 점유 전 : 25.5, MINR_RX_VOLT 점유 후 : 25.8"}	
1	10	00_TLDS_AF		B3014T	2021-02-10 14:16:09.170	TA_0001	{"DTCT_TS":"2021-02-10 14:16:09.170","MSG":"MINR_RX_VOLT 점유 전 : 25.5, MINR_RX_VOLT 점유 후 : 26.8"}	
1	10	00_TLDS_AF		B3014T	2021-02-10 14:43:30.214	TA_0001	{"DTCT_TS":"2021-02-10 14:43:30.214","MSG":"MINR_RX_VOLT 점유 전 : 26, MINR_RX_VOLT 점유 후 : 26.6"}	
1	10	00_TLDS_AF		B3014T	2021-02-10 17:29:27.184	TA_0001	{"DTCT_TS":"2021-02-10 17:29:27.184","MSG":"MINR_RX_VOLT 점유 전 : 24.9, MINR_RX_VOLT 점유 후 : 25.9"}	
1	10	00_TLDS_AF		B3014T	2021-02-10 17:40:00.331	TA_0001	{"DTCT_TS":"2021-02-10 17:40:00.331","MSG":"MINR_RX_VOLT 점유 전 : 24.5, MINR_RX_VOLT 점유 후 : 26.4"}	
-1	10	00_TLDS_AF		B3014T	2021-02-10 19:25:06.346	TA_0001	{"DTCT_TS":"2021-02-10 19:25:06.346","MSG":"MINR_RX_VOLT 점유 전 : 24.7, MINR_RX_VOLT 점유 후 : 25.7"}	
1	10	00_TLDS_AF		B3015T	2021-02-10 09:21:32.424	TA_0001	{"DTCT_TS":"2021-02-10 09:21:32.424","MSG":"MINR_RX_VOLT 점유 전 : 24.4, MINR_RX_VOLT 점유 후 : 25.4"}	
1	10	00_TLDS_AF		B3015T	2021-02-10 11:25:47.876	TA_0001	{"DTCT_TS":"2021-02-10 11:25:47.876","MSG":"MINR_RX_VOLT 점유 전 : 25.3, MINR_RX_VOLT 점유 후 : 25.8"}	
1	10	00_TLDS_AF		B3015T	2021-02-10 11:56:37.917	TA_0001	{"DTCT_TS":"2021-02-10 11:56:37.917","MSG":"MINR_RX_VOLT 점유 전 : 25, MINR_RX_VOLT 점유 후 : 26.7"}	
1	10	00_TLDS_AF		B3015T	2021-02-10 13:26:40.512	TA_0001	{"DTCT_TS":"2021-02-10 13:26:40.512","MSG":"MINR_RX_VOLT 점유 전 : 24.9, MINR_RX_VOLT 점유 후 : 26.3"}	
1	10	00_TLDS_AF		B3015T	2021-02-10 15:36:03.266	TA_0001	{"DTCT_TS":"2021-02-10 15:36:03.266","MSG":"MINR_RX_VOLT 점유 전 : 26.1, MINR_RX_VOLT 점유 후 : 26.2"}	
1	10	00_TLDS_AF		B3015T	2021-02-10 17:14:29.839	TA_0001	{"DTCT_TS":"2021-02-10 17:14:29.839","MSG":"MINR_RX_VOLT 점유 전 : 25.8, MINR_RX_VOLT 점유 후 : 27.2"}	



123 AREA_ID 🏋 🛊	ABC DEV_GUBUN TI	ABC DEV_NM TI	O DTCT_TS T:	ABC CONDI_ID TI	ABC MSG
1	100_TLDS_AF	B3016T	2021-02-09 12:00:00.000	TA_0002	{"정상 개수" : 0, "주의 개수" : 368, "경고 개수" : 0, "장애 개수" : 1}
1	100_TLDS_AF	B3017T	2021-02-09 12:00:00.000	TA_0002	{"정상 개수" : 0, "주의 개수" : 0, "경고 개수" : 0, "장애 개수" : 325}
1	100_TLDS_AF	DN1T	2021-02-09 12:00:00.000	TA_0002	{"정상 개수" : 0, "주의 개수" : 288, "경고 개수" : 0, "장애 개수" : 1}
1	100_TLDS_AF	UP3T	2021-02-09 12:00:00.000	TA_0002	{"정상 개수" : 0, "주의 개수" : 0, "경고 개수" : 0, "장애 개수" : 284}
2	100_TLDS_AF	1ART	2021-02-09 12:00:00.000	TA_0002	{"정상 개수" : 0, "주의 개수" : 349, "경고 개수" : 0, "장애 개수" : 1}
2	100_TLDS_AF	B3021T	2021-02-09 12:00:00.000	TA_0002	{"정상 개수" : 0, "주의 개수" : 369, "경고 개수" : 0, "장애 개수" : 3}
2	100_TLDS_AF	B3022T	2021-02-09 12:00:00.000	TA_0002	{"정상 개수" : 0, "주의 개수" : 333, "경고 개수" : 0, "장애 개수" : 1}
2	100_TLDS_AF	B3029T	2021-02-09 12:00:00.000	TA_0002	{"정상 개수" : 0, "주의 개수" : 574, "경고 개수" : 0, "장애 개수" : 1}
3	100_TLDS_AF	B3035T	2021-02-09 12:00:00.000	TA_0002	{"정상 개수" : 0, "주의 개수" : 352, "경고 개수" : 0, "장애 개수" : 1}
4	100_TLDS_AF	2ART1	2021-02-09 12:00:00.000	TA_0002	{"정상 개수" : 0, "주의 개수" : 0, "경고 개수" : 0, "장애 개수" : 291}
4	100_TLDS_AF	2ART2	2021-02-09 12:00:00.000	TA_0002	{"정상 개수" : 0, "주의 개수" : 0, "경고 개수" : 0, "장애 개수" : 356}
4	100_TLDS_AF	B3053T1	2021-02-09 12:00:00.000	TA_0002	{"정상 개수" : 1, "주의 개수" : 352, "경고 개수" : 0, "장애 개수" : 1}
4	100_TLDS_AF	B3057T	2021-02-09 12:00:00.000	TA_0002	{"정상 개수" : 0, "주의 개수" : 344, "경고 개수" : 0, "장애 개수" : 1}



123 AREA_ID 🏋 🛊	ABC DEV_GUBUN TI	ABC DEV_NM TI	O DTCT_TS T:	ABC CONDI_ID TI	ABC MSG	TI
2	100_TLDS_IMP_3	53BT	2021-08-01 05:12:14.493	TI_0003	이상 검측값 : 3.44	
2	100_TLDS_IMP_3	1T	2021-08-01 05:54:39.529	TI_0003	이상 검측값 : 8.69	
2	100_TLDS_IMP_3	61T	2021-08-01 06:10:38.222	TI_0003	이상 검측값 : 3.94	
2	100_TLDS_IMP_3	61T	2021-08-01 06:40:53.169	TI_0003	이상 검측값 : 1.51	
2	100_TLDS_IMP_3	60T	2021-08-01 06:54:19.369	TI_0003	이상 검축값 : 3.99	
4	100_TLDS_IMP_3	63AT	2021-08-01 07:28:49.784	TI_0003	이상 검측값 : 3.39	
4	100_TLDS_IMP_3	4T	2021-08-01 07:31:30.303	TI_0003	이상 검축값 : 3.99	
2	100_TLDS_IMP_3	24BT	2021-08-01 07:44:15.453	TI_0003	이상 검측값 : 5.81	
2	100_TLDS_IMP_3	61T	2021-08-01 07:50:20.517	TI_0003	이상 검측값 : 1.53	
2	100_TLDS_IMP_3	56T	2021-08-01 08:01:05.139	TI_0003	이상 검측값 : 3.99	
2	100_TLDS_IMP_3	25T	2021-08-01 08:26:01.077	TI_0003	이상 검측값 : 1.02	
2	100_TLDS_IMP_3	2T	2021-08-01 09:16:42.916	TI_0003	이상 검측값 : 4.04	
2	100_TLDS_IMP_3	61T	2021-08-01 09:31:37.985	TI_0003	이상 검측값 : 1.51	



123 AREA_ID 🏋 🛊	ADC DEV_GUBUN TI	ABC DEV_NM TI	O DTCT_TS T‡	ADC CONDI_ID TI	ABC MSG
3	100_TLDS_IMP	6T	2021-01-31 23:47:01.198	TI_0002	{MINR_RX_VOLT 전압값 : 2, 경고 하한값 : 110, 경고 상한 값 210}
3	100_TLDS_IMP	HT	2021-01-31 23:47:01.198	TI_0002	{MINR_RX_VOLT 전압값 : 3, 경고 하한값 : 112.5, 경고 상한 값 187.5}
5	100_TLDS_IMP	21AT	2021-01-31 23:47:02.431	TI_0002	{MINR_RX_VOLT 전압값 : 208, 경고 하한값 : 112.5, 경고 상한 값 187.5}
5	100_TLDS_IMP	5T	2021-01-31 23:47:02.431	TI_0002	{MINR_RX_VOLT 전압값 : 193, 경고 하한값 : 112.5, 경고 상한 값 187.5}
6	100_TLDS_AF	B3084T	2021-01-31 23:47:03.055	TA_0002	{MINR_RX_VOLT 전압값 : 25.2, 경고 하한값 : 0, 경고 상한 값 0}
6	100_TLDS_IMP	1T	2021-01-31 23:47:03.055	TI_0002	{MINR_RX_VOLT 전압값 : 4, 경고 하한값 : 112.5, 경고 상한 값 187.5}
7	100_TLDS_AF	B3110T	2021-01-31 23:47:03.726	TA_0002	{MINR_RX_VOLT 전압값 : 29.3, 경고 하한값 : 20, 경고 상한 값 28.8}
7	100_TLDS_AF	B3112T	2021-01-31 23:47:03.726	TA_0002	{MINR_RX_VOLT 전압값 : 29.7, 경고 하한값 : 20, 경고 상한 값 28.8}
7	100_TLDS_AF	B3116T	2021-01-31 23:47:03.726	TA_0002	{MINR_RX_VOLT 전압값 : 29.2, 경고 하한값 : 20, 경고 상한 값 28.8}
7	100_TLDS_IMP	21BT	2021-01-31 23:47:03.726	TI_0002	{MINR_RX_VOLT 전압값 : 316, 경고 하한값 : 112.5, 경고 상한 값 187.5}
7	100_TLDS_IMP	25BT	2021-01-31 23:47:03.726	TI_0002	{MINR_RX_VOLT 전압값 : 351, 경고 하한값 : 112.5, 경고 상한 값 187.5}
8	100_TLDS_IMP	53BT	2021-01-31 23:47:04.318	TI_0002	{MINR_RX_VOLT 전압값 : 194, 경고 하한값 : 112.5, 경고 상한 값 187.5}
9	100_TLDS_AF	2ART1	2021-01-31 23:47:04.927	TA_0002	{MINR_RX_VOLT 전압값: 0, 경고 하한값: 20, 경고 상한 값 28.8}




123 AREA_ID 🏋	ABC DEV_GUBUI	1 T:	ABC DEV_NM	1‡ 2 hour	TT ABC COND	LID T	ABC MSG	TI
1	100_TLDS_AF		1BRT	2021-02-01 06:00:00.	000 TA_0002		{시간 : 2021-02-01 06, MAJOR_RX_VOLT 이상 개수 : 1 }	
1	100_TLDS_AF		1BRT	2021-02-01 07:00:00.	000 TA_0002		{시간 : 2021-02-01 07, MAJOR_RX_VOLT 이상 개수 : 2 MINR_RX_VOLT 이상 개수 : 1 }	
1	100_TLDS_AF		1BRT	2021-02-01 08:00:00.	000 TA_0002		{시간 : 2021-02-01 08, MAJOR_RX_VOLT 이상 개수 : 4 MINR_RX_VOLT 이상 개수 : 2 }	
1	100_TLDS_AF		1BRT	2021-02-01 09:00:00.	000 TA_0002		{시간: 2021-02-01 09, MAJOR_RX_VOLT 이상 개수: 3 MINR_RX_VOLT 이상 개수: 1}	
1	100_TLDS_AF		1BRT	2021-02-01 10:00:00.	000 TA_0002		{시간 : 2021-02-01 10, MINR_RX_VOLT 이상 개수 : 1 }	
1	100_TLDS_AF		1BRT	2021-02-01 11:00:00.	000 TA_0002		{시간 : 2021-02-01 11, MAJOR_RX_VOLT 이상 개수 : 3 }	
1	100_TLDS_AF		1BRT	2021-02-01 12:00:00.	000 TA_0002		{시간 : 2021-02-01 12, MAJOR_RX_VOLT 이상 개수 : 4 MINR_RX_VOLT 이상 개수 : 1 }	
1	100_TLDS_AF		1BRT	2021-02-01 13:00:00.	000 TA_0002		{시간 : 2021-02-01 13, MAJOR_RX_VOLT 이상 개수 : 28 MINR_RX_VOLT 이상 개수 : 26 }	
1	100_TLDS_AF		1BRT	2021-02-01 14:00:00.	000 TA_0002		{시간 : 2021-02-01 14, MAJOR_RX_VOLT 이상 개수 : 290 MINR_RX_VOLT 이상 개수 : 290 }	
1	100_TLDS_AF		1BRT	2021-02-01 15:00:00.	000 TA_0002		{시간 : 2021-02-01 15, MAJOR_RX_VOLT 이상 개수 : 285 MINR_RX_VOLT 이상 개수 : 285 }	
1	100_TLDS_AF		1BRT	2021-02-01 16:00:00.	000 TA_0002		{시간 : 2021-02-01 16, MAJOR_RX_VOLT 이상 개수 : 293 MINR_RX_VOLT 이상 개수 : 293 }	
1	100_TLDS_AF		1BRT	2021-02-01 17:00:00.	000 TA_0002		{시간 : 2021-02-01 17, MAJOR_RX_VOLT 이상 개수 : 286 MINR_RX_VOLT 이상 개수 : 286 }	
1	100_TLDS_AF		1BRT	2021-02-01 18:00:00.	000 TA_0002		{시간 : 2021-02-01 18, MAJOR_RX_VOLT 이상 개수 : 279 MINR_RX_VOLT 이상 개수 : 279 }	

FSM

-Finite State Machine

상태 전이 테이블





•

현재 상태	이벤트	상태 전환	
INPUT_VOLT	기준값 초과/미만	+ 1	
	기준값 이내	PASS or + 0	

About idea

- Incident Category

수신 임피던스 송신 임피던스 송신기 수신기











	DATE	ERROR	COUNT
서대전		수신 임피던스	2
가수원	2월	-	-
흑석리		송신기	1
계룡		수신기	1
개태사		송신 임피던스	1
연산		-	-
논산		수신 임피던스	1
채운		송신기	2
강경		-	-
연무대		-	-



MOVING AVERAGE

- DEVICE ANANLYSIS


IMP


AF


• 장애 캘린더 사용 여부













Thank You.

Jimin Ha

010-9589-8817

jmha@sehwa.biz

www.sehwa.biz

