



Fließbard: - Signal aufnahme

Schiittgut: - Signalaufrahme Liber schiittstoß bei unvollständiger Kundenmenge

Roboter: - Dator umsetzurg - Signal aufnahme

Koordinaten der Tafeln

L Prüfen ob Kunden- oder Schüttmodus

Anforderungen:

· Datenübertragung - Schnelle Übertragung - Staße Datenmengen

· Daten verarbeitung - Verarbeitung graßer Bilddateien

Grundkonzept:

4. Tafeln worden ausgestaßen
2. Tafeln worden von Fliebund zur Komera beusst
3. Kamera nimmt Bild der liegenden Tafeln auf
L. Kamera nimmt Bild der liegenden Tafeln auf
L. Kamerabild soll gense Fliebondbreile aufhabenen (Ziel ist alle Tafeln eines schüttstoßes zu erwinden)
4. Bilddaten worden aus Steuerfunkeit gesendet
5. Steuereinheit verausbeitet Daten und sondet enteprechende Befahle an Komponenten
L. Ethialt Anfagen aus der Cloud und seht diese am
L. Daten der einzelnen Komponenten worden in die Cloud geschickt (zwecks saironalem Lernen und dig.
6. Roberte erthält Koot drusten der Tafeln und den gewinnschten Modus
7. Tafeln werden abgeposellt

Softwarekomponente:

- Cloudanbindung
- Dashboard
 Bildverarbeitung
- Künstliche Intelligenz
- Ablaufsteuerung/Zustandsautomat Kommunikationskomponente

Carl: Schütter, Steuereinheit Fabio: Roboterarm, Fließband Joni: Cloudanbindung Thomas: Kamera, Bildverarbeitung

Systemkomponenten:

- Fließband Kamera
- Roboterarm
- Cloud
- Steuereinheit Schütter

- <u>Systemanforderung:</u>

 Das System muss Anfragen von Kunden über die
 Cloud annehmen können, diese verarbeiten und an die Systemkomponenten weitersenden.
- Die Komponenten müssen miteinander interagieren.
- Die Komponenten müssen miteinander interagieren.
 Das System muss mithilfe von Kameras,
 Bildverarbeitung und künstlicher Intelligenz erkennen ob ausreichend Schüttgut für die Zuordnung einer gewünschten Tüte vorhanden ist.
 Das System bearbeitet eine Bestellung solange bis alle
- Tafeln dieser Bestellung in einer Tüte abgepackt
- worden sind.

 Wenn eine Bestellung bearbeitet wird und für die geforderten Mengen keine Tafeln auf dem Fließband vorhanden sind, muss ein neuer Schüttstoß erfolgen.
- Das System muss die Daten der Kunden Datenschutz-
- konform archivieren
- Koniom activiteten Solange keine Bestellung bearbeitet wird, wird das restliche Schüttgut ungeordnet in Tüten abgepackt. Wenn kein Schüttgut mehr vorhanden ist und die Kamera keine Tafeln mehr erkennt wird das Fließband ausgeschaltet.

