1. 직류 모터와 직류 발전기의 동작 원리 및 반작용을 설명하라.


<직류 모터>

- 1. 고정자에 N극과 S극이 존재한다.
- 2. 회전자가 회전할 수 있는 상태이며 슬립링이 브러시와 닿아 있는 상태이다.
- 3. 외부 전원에 의해 전압이 걸린다.
- 4. 슬립링에 브러시를 접촉시켜 전기적 폐회로가 형성되어 전류가 흐른다.
- 5. 플레밍의 왼손 법칙에 의해 회전한다.
- 6. 회전을 하며 슬립링이 반대편에 있었던 브러시로 접촉된다. 기계적 인 관성으로 극성이 변경될 때 자연스럽게 반대편 브러시로 접촉하게 된다.
- 7. 자속이 있는 상황에서 회전을 하기 때문에 플레밍의 오른손 법칙에 따라 전동기에 전원을 인가하는 반대 방향으로 기전력이 작용하는데, 이를 전기적 반작용이라고 한다.

<직류 발전기>

- 1. 고정자에 N극과 S극이 존재한다.
- 2. 회전자가 회전할 수 있는 상태이며 슬립링이 브러시와 닿아있는 상태이다.
- 3. 외부에서 힘이 인가되어 도체를 돌린다.
- 4. 플레밍의 오른손 법칙에 의해 전류가 흐른다.
- 5. 슬립링에 브러시를 접촉시켜 전기적 폐회로가 형성되고 전류가 흐른다.
- 6. 회전을 하며 슬립링이 반대편에 있었던 브러시로 접촉된다. 기계적 인 관성으로 극성이 변경될 때 자연스럽게 반대편 브러시로 접촉하게 된다.
- 7. 자속이 있는 상황에서 전류가 흐르기 때문에 플레밍의 왼손 법칙에 따라 발전기가 회전하는 반대 방향으로 힘이 작용하는데, 이를 반작용 토크라고 한다.

- 2. 유도전동기의 동작 원리를 그림과 수식으로 설명하라.
- 1. 고정자(전기자)에서 3상을 인가하면 회전자계가 생긴다.
- 2. 회전자(계자)는 폐루프 형태 도체가 있다.
- 3. 회전자(계자)는 회전자계에 의해 기전력이 유기되고 전류가 순환한다.
- 4. 순환하는 전류 때문에 회전자에 자속이 발생한다.
- 5. 고정자의 회전자계와 회전자 자속의 상호 영향으로 회전을 한다.
- 6. 회전자의 속도가 회전자계와 같아지면 회전자계에 의해 회전자 도 체에 기전력이 유기되지 않아 전류가 감소한다.
- 7. 회전자의 전류가 감소하며 회전자의 자속이 감소한다.
- 8. 회전자계와 회전자의 상호영향성이 떨어지고 회전자 속도가 감소 한다.
- 9. 회전자계와 회전자의 속도 차이가 발생하며, 회전자에 기전력이 유 기되고 전류가 순환한다.
- 10. 결국 회전자는 회전자계의 속도보다 조금 늦는데, 이를 슬립 현상 이라고 한다.



3. 비례추이를 그림과 함께 설명하라.

비례추이란, 회전자 저항을 변화시켜 속도-토크 곡선을 변화시키는 것이다. 회전자 저항이 고정인 경우 속도-토크 곡선에 따라, 속도가 낮은 경우는 토크가 낮을 수 있는데, 저항을 변화시켜 항상 토크를 높게 유지할 수 있는 장점이 있다.

권선형 유도 전동기에서 회전자 저항을 n배 증가시키면 최대 토크를 낼 때의 슬립도 n배 증가하는 방향으로 속도-토크 곡선이 이동하는 성질이고, 이 때 최대 토크는 불변한다.

비례추이는 토크만이 아니라 등가회로 상에서 (R_r/s)의 함수로 표현되는 모든 변수에 적용된다.

