1.

◎ _01_Hello_world | 아두이노 1.8.10

파일 편집 스케치 툴 도움말

```
_01_Hello_world
int val; //변수 val 선언
                                                                ™ COM3
int ledpin=10; //변수 ledpin을 D10으로 초기화한다
void setup()
{ Serial.begin(9600); //시리얼통신 전송속도 9600
 pinMode(ledpin,OUTPUT); //변수ledpin의 pinMode는 OUTPUT
                                                                Hello World!
void loop()
 val=Serial.read(); //변수 val의 값을 읽어옴
 if(val=='R') //만약 변수 va1이 'R'이면
 {
  digitalWrite(ledpin,HIGH); //D10pin의 출력을 '1'로 한다
  delay(500); //0.5초(s)대기
  digitalWrite(ledpin,LOW); //D10pin의 출력을 '0'으로 한다
  delay(500); //0.5초(s)대기 //0.5초(s)대기
   Serial.println("Hello World!"); //"Hello World"를 화면에 출력한다
1
                                                                ☑ 자동 스크롤 □ 타임스탬프 표시
```

◎ _01_Hello_world | 아두이노 1,8.10

파일 편집 스케치 툴 도움말



심화학습

- LED가 깜빡이는 속도를 0.5초로 줄임
- 조건문을 2를 입력했을 때 로 바꿈
- 출력문을 바꿈
- D10 -> D11



창의문제

- 조건문을 바꿔시오 (K를 입력했을 때)
- 깜빡이는 주기를 바꾸시오 (ksdfjkg를 화면에 출력)

```
◎ _02_LED | 아두이노 1.8.10
```

파일 편집 스케치 툴 도움말

```
_02_LED
```

```
int ledPin = 10; //변수 ledPin을 D10으로 초기화한다

Void setup()
{
  pinMode(ledPin, OUTPUT); //변수 ledPin의 pinMode설정//D10을 출력Pin으로 설정
}
  void loop()
{
    digitalWrite(ledPin, HIGH); //D10 Pin의 출력을 '1'로 한다 delay(1000); //1.0초(s) 대기 digitalWrite(ledPin, LOW); //D10 Pin의 출력을 '0'으로 한다 delay(1000); //1.0초(s) 대기
}
```


파일 편집 스케치 둘 도움말

02 LED

```
int ledPin = 5; //변수 ledPin을 D5으로 초기화한다
int ledPin2 = 11;
void setup()
{
  pinMode(ledPin, OUTPUT); //변수 ledPin의 pinMode설정//D5을 출력Pin으로 설정
  pinMode(ledPin2, OUTPUT); //변수 ledPin의 pinMode설정//D11을 출력Pin으로 설정
}
void loop()
{
  digitalWrite(ledPin, HIGH); //D5 Pin의 출력을 '1'로 한다
  digitalWrite(ledPin2, HIGH); //D11 Pin의 출력을 '1'로 한다
  delay(50); //0.05초(s) 대기
  digitalWrite(ledPin, LOW); //D5 Pin의 출력을 '0'으로 한다
  digitalWrite(ledPin2, LOW); //D11 Pin의 출력을 '0'으로 한다
  delay(50); //0.05초(s) 대기
}
```

심화학습

- led를 2개 설치
- led 깜빡이는 속도 증가
- led 출력포트를 D5번으로 바꾼다
- * led 및 아두이노의 고장을 방지하기 위해 한 led에 직렬 저항으로 연결을 한다. 또한 led당한 개의 저항을 연결해야한다.

○ _02_LED | 아무이노 1.8.10

파일 편집 스케치 툴 도움말

_02_LED

```
int ledPin = 10; //변수 ledPin을 D10으로 초기화한다
int ledPin2 = 11; //변수 ledPin2을 D11으로 초기화한다
int ledPin3 = 12; //변수 ledPin3을 D12으로 초기화한다
void setup()
pinMode(ledPin, OUTPUT); //변수 ledPin의 pinMode설정//D10을 출력Pin으로 설정
 pinMode(ledPin2, OUTPUT); //변수 ledPin2의 pinMode설정//D11을 출력Pin으로 설정
 pinMode(ledPin3, OUTPUT); //변수 ledPin3의 pinMode설정//D12을 출력Pin으로 설정
void loop()
 digitalWrite(ledPin, HIGH); //D10 Pin의 출력을 '1'로 한다
 digitalWrite(ledPin2, HIGH); //D11 Pin의 출력을 '1'로 한다
 digitalWrite(ledPin3, HIGH); //D12 Pin의 출력을 '1'로 한다
 delay(100); //0.1초(s) 대기
 digitalWrite(ledPin, LOW); //D10 Pin의 출력을 '0'으로 한다
 digitalWrite(ledPin2, LOW); //D11 Pin의 출력을 '0'으로 한다
 digitalWrite(ledPin3, LOW); //D12 Pin의 출력을 '0'으로 한다
 delay(100); //0.1초(s) 대기
}
```

창의문제

- led를 3개
- 깜빡이는 주기를 0.1초로 설정



파일 편집 스케치 둘 도움말

00 DEE

_03_Analog_value

```
int potpin=0; //변수 potpin 초기화
int ledpin=13; //변수 ledpin을 D13으로 초기화
int val=0; //변수 val 초기화
void setup()
{
  pinMode(ledpin,OUTPUT); //변수 ledpin의 pinMode설정 //D13을 출력pin으로 설정
  Serial.begin(9600); //시리얼통신 전송속도 9600
}
void loop()
[
  digitalWrite(ledpin,HIGH); //D13 pin의 출력을 '1'로 한다
  delay(50); //0.05초(s) 대기
  digitalWrite(ledpin,LOW); //D13 pin의 출력을 '0'으로 한다
  delay(50);//0.05초(s) 대기;
  val=analogRead(potpin); //변수val의 analog값을 읽어옴
  Serial.println(val); //시리얼모니터에 val의 값을 띄움
}
```

창의문제

- 저항의 크기를 220옴에서 10K옴으로 바꿔서 다이오드에 흐르는 전류량 변화를 알아본다.

가변저항의 저항변화로는 육안으로 밝기변화를 알아보기 힘들었다. 자체적으로 가변저항에 연결되어있던 220옴 저항을 10K옴 저항으로 바꾸어 봤더니 빛의 밝기가 현저히 줄어들었다.



