

RFI No: RHI-RFI-43566

SCTR Construction Supervisor confirmation work is ready for inspection / Подтверждение готовности работ к инспекции Супервайзером Строительного Отдела СУБПОДРЯДЧИКА	SCTR QC Inspector confirmation work is ready for inspection / Подтверждение готовности работ к инспекции инспектором ОКК СУБПОДРЯДЧИКА	CTR Construction Supervisor confirmation work is ready for inspection / Подтверждение готовности работ к инспекции Супервайзером Строительного Отдела ПОДРЯДЧИКА
Name/ ФИО: <i>Chavchanv</i>	Name/ ФИО: <i>JERIN RICHARD GEORGES</i>	Name/ ФИО:
Date/ Дата: 03.05.2022	Date/ Дата: 03.05.2022	Date/ Дата: 03.05.2022
Signature/ Подпись:	Signature/ Подпись:	Signature/ Подпись:

Civil/Общест.работы	Structural/Конструкционные работы	Mechanical/Механомонтажные	Piping / Трубопроводные	Electrical/Электротехнические работы	Painting / Покрасочные	Insulation/Изоляционные	Arch/Архитектурные работы	Instrument / КИП	Other/Прочие	DCC / ДО	
Inspection Details/Детали инспекции:				CONTRACTOR QC Received Stamp / Полученный штамп от КК ПОДРЯДЧИКА:				Company Received Stamp / Полученный штамп от КОМПАНИИ:			
DATE/ДАТА: 03.05.2022 to 08.05.2022				Name/ ФИО: <i>Бусланов Валерий</i>				Name/ ФИО:			
TIME/ВРЕМЯ: 09.00				Date/ Дата: 03.05.2022				Date/ Дата:			
Location / NMP WS-107 Участок:				Signature/ Подпись:				Signature/ Подпись:			
AREA/Зона работ:											
INSPECTION ITEM / НАИМЕНОВАНИЕ ИНСПЕКЦИИ:	CONTRACTOR / ПОДРЯДЧИК	Witness/ Освидчие		<input checked="" type="checkbox"/>	HOLD/ НА УТОЧНЕНИИ				QCF-Verifying Document, RELEVANT NDE RECORD AS PER SECTION C.8 SC FORM		
	COMPANY / КОМПАНИЯ	Witness/ Освидчие			HOLD/ НА УТОЧНЕНИИ						
ITP Number/ Номер ITP:	3000-D-EC-000-CN-ITP-0803-00_05U			Activity Number/ C5.2 Номер работы:							

Activity Description/Описание работы:
WELDING AND VISUAL EXAMINATION / СВАРКА И ВИЗУАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ

Item Tag / Number/Personal / Наименование марки / Номер / Персонал		Результат инспекции		
		Repeat (**) / Повторения (**)	Accepted/ Принято	Rejected (*)/Отклонено
		<i>A</i>		

Please refer to attachment / См. вложения

Annexure-1 for RHI-RFI-43566, Week-18/2022 (2-TMP-004)

	SUBCONTRACTOR QC / Отдел КК СУБПОДРЯДЧИКА	CONTRACTOR QC / Отдел КК ПОДРЯДЧИКА	COMPANY/ КОМПАНИЯ
Name/ ФИО:	<i>JERIN RICHARD GEORGES</i>	<i>Бусланов Валерий</i>	<i>Novarctic LLC</i>
Date/ Дата:	10/05/2022	11.05.2022	11.05.2022
Signature/ Подпись:			

(*) Rejected: Q= for Quality; I = for Incompleteness; When Rejected: Tick the rejection Type at the back of this form / (*) Отклонено: Q= по качеству; I = по незавершенности; Когда отклонено: Отметьте галочкой тип отклонения на оборотной стороне данной

(**) If the inspection is postponed within the day, tick this box/ (**) Если инспекция отклонена в течение дня, отметьте данную

RFI MUST BE RETURNED ON THE DAY OF INSPECTION / ФОРМА ЗАПРОСА НА ПРОВЕДЕНИЕ ИНСПЕКЦИИ ДОЛЖНА БЫТЬ ВОЗВРАЩЕНА В ДЕНЬ ПРОВЕДЕНИЯ ИНСПЕКЦИИ

AWP1B

Annexure-1 for RHI-RFI-43566, Week-18/2022 (2-TMP-004)

WEEKLY WELD VISUAL INSPECTION					SUB-CONTRACTOR		CONTRACTOR		COMPANY	
SL NO	ISOMETRIC NUMBER	SPool NO	Diameter	Joint No	Date	Responsible Person	Date	Responsible Person	Date	Responsible Person
1	2-TMP-004C-234-BG-00008-01	SP01	44	001						
2	2-TMP-004C-234-BG-00008-01	SP01	44	008						
3	2-TMP-004D-260-CD-10007-01	SP01	30	001						
4	2-TMP-004D-260-CD-10007-02	SP01	30	015						
5	2-TMP-004C-234-BG-00010-01	SP02	28	007						
6	2-TMP-004D-234-CD-02008-01	SP02	16	013						
7	2-TMP-004D-234-CD-01004-01	SP03	16	028						
8	2-TMP-004C-234-BG-02006-01	SP01	14	005						
9	2-TMP-004C-250-FG-00006-01	SP03	12	025						
10	2-TMP-004C-250-HG-00004-01	SP02	8	005						
11	2-TMP-004C-250-HG-00004-01	SP02	8	009						
12	2-TMP-004C-234-BG-01016-01	SP04	8	010						
13	2-TMP-004C-250-FG-00012-01	SP01	8	002						
14	2-TMP-004B-250-HV-00003-02	SP02	8	012						
15	2-TMP-004B-250-FG-00012-01	SP01	8	012						
16	2-TMP-004B-250-HV-00003-01	SP05	8	019						
17	2-TMP-004B-250-HV-00003-01	SP06	8	035						
18	2-TMP-004B-250-HV-00003-02	SP04	8	018						
19	2-TMP-004B-250-HV-00005-01	SP02	8	008						
20	2-TMP-004B-250-HV-00003-02	SP04	8	016						
21	2-TMP-004B-250-HV-00005-02	SP02	8	005						
22	2-TMP-004B-250-HV-00005-02	SP03	8	009						
23	2-TMP-004B-234-VG-22003-01	SP06	6	018						
24	2-TMP-004C-279-FW-10135-01	SP01	6	005						
25	2-TMP-004C-279-FW-10135-01	SP02	6	009						
26	2-TMP-004C-279-FW-10135-01	SP03	6	015						
27	2-TMP-004B-247-HO-00001-01	SP06	6	055						
28	2-TMP-004C-246-HO-00006-01	SP08	6	053						
29	2-TMP-004C-246-HO-00006-01	SP04	6	013						
30	2-TMP-004C-246-DH-00009-01	SP02	6	009						
31	2-TMP-004C-250-FG-00012-01	SP01	6	004						
32	2-TMP-004C-279-FW-10135-01	SP04	6	059						
33	2-TMP-004C-234-HV-00002-01	SP01	6	001						
34	2-TMP-004C-234-HV-00002-01	SP01	6	002						
35	2-TMP-004B-247-HO-00001-01	SP07	6	059						
36	2-TMP-004B-247-HO-00001-01	SP07	6	067						
37	2-TMP-004B-279-FW-10132-05	SP05	4	046						
38	2-TMP-004B-279-FW-10136-01	SP15	4	008						
39	2-TMP-004A-234-LG-02006-01	SP03	4	035						
40	2-TMP-004B-250-HG-00002-01	SP04	4	066						
41	2-TMP-004C-247-HG-00012-01	SP01	4	001						
42	2-TMP-004C-247-HG-00012-01	SP01	4	003						
43	2-TMP-004C-250-HV-00004-01	SP01	4	005						
44	2-TMP-004D-234-LG-00009-01	SP04	4	016						
45	2-TMP-004D-234-VG-22002-01	SP01	4	004						
46	2-TMP-004B-250-HV-00004-01	SP01	4	002						
47	2-TMP-004B-247-HG-00012-01	SP01	4	005						
48	2-TMP-004B-247-HG-00013-01	SP02	4	006						
49	2-TMP-004B-273-GD-10045-01	SP04	4	017						
50	2-TMP-004B-271-N2-10006-02	SP02	4	005						
51	2-TMP-004C-247-HG-00012-01	SP02	4	005						
52	2-TMP-004C-250-HV-00004-01	SP02	4	023						
53	2-TMP-004D-234-BG-00012-01	SP02	4	006						
54	2-TMP-004D-234-BG-00012-01	SP03	4	010						
55	2-TMP-004D-234-BG-00012-01	SP03	4	013						
56	2-TMP-004D-234-BG-00012-01	SP03	4	037						
57	2-TMP-004C-279-FW-10220-01	SP03	4	010						
58	2-TMP-004B-279-FW-10037-01	SP04	4	009						
59	2-TMP-004B-279-FW-10038-01	SP07	4	034						
60	2-TMP-004B-279-FW-10132-03	SP06	4	021						
61	2-TMP-004C-234-BG-02003-01	SP03	4	010						
62	2-TMP-004C-246-HO-00004-01	SP02	4	010						
63	2-TMP-004A-234-LG-01006-01	SP03	4	035						
64	2-TMP-004C-250-FG-00029-01	SP02	4	022						
65	2-TMP-004C-279-FW-10220-01	SP30	4	016						
66	2-TMP-004D-234-BG-00007-01	SP02	4	009						

Annexure-1 for RHI-RFI-43566, Week-18/2022 (2-TMP-004)

WEEKLY WELD VISUAL INSPECTION					SUB-CONTRACTOR		CONTRACTOR		COMPANY	
SL NO	ISOMETRIC NUMBER	SPool NO	Diameter	Joint No	Date	Responsible Person	Date	Responsible Person	Date	Responsible Person
67	2-TMP-004A-279-FW-10136-01	SP11	3	009						
68	2-TMP-004A-234-LG-00008-01	SP16	3	039						
69	2-TMP-004A-234-LG-00008-01	SP16	3	040						
70	2-TMP-004B-234-LG-02006-01	SP02	3	086						
71	2-TMP-004B-234-LG-02006-01	SP03	3	092						
72	2-TMP-004B-234-DG-00004-01	SP01	3	005						
73	2-TMP-004B-234-DG-00004-01	SP02	3	008						
74	2-TMP-004C-246-DO-00002-01	SP01	3	001						
75	2-TMP-004C-246-DO-00002-01	SP01	3	006						
76	2-TMP-004A-234-LG-00008-01	SP13	3	051						
77	2-TMP-004A-279-DO-10007-01	SP03	3	004						
78	2-TMP-004A-279-FW-10132-03	SP01	3	004						
79	2-TMP-004B-234-BG-00009-01	SP08	3	046						
80	2-TMP-004B-247-DO-00002-01	SP01	3	001						
81	2-TMP-004B-247-DO-00003-01	SP01	3	001						
82	2-TMP-004B-250-DO-00002-01	SP01	3	001						
83	2-TMP-004B-250-DO-00003-01	SP02	3	007						
84	2-TMP-004B-250-DO-00004-01	SP01	3	001						
85	2-TMP-004B-250-DO-00008-01	SP01	3	001						
86	2-TMP-004B-250-DO-00009-01	SP01	3	001						
87	2-TMP-004B-250-DO-00010-01	SP01	3	001						
88	2-TMP-004B-250-HG-00010-01	SP01	3	007						
89	2-TMP-004B-276-SW-10005-02	SP01	3	004						
90	2-TMP-004B-279-FW-10132-06	SP05	3	019						
91	2-TMP-004C-234-BG-01002-03	SP04	3	034						
92	2-TMP-004C-234-BG-01002-03	SP05	3	038						
93	2-TMP-004C-234-BG-01002-03	SP06	3	043						
94	2-TMP-004C-234-BG-02002-02	SP05	3	030						
95	2-TMP-004C-234-BG-02002-02	SP05	3	036						
96	2-TMP-004C-234-BG-02002-02	SP06	3	039						
97	2-TMP-004C-234-DG-01008-01	SP03	3	010						
98	2-TMP-004C-234-LG-01001-01	SP03	3	018						
99	2-TMP-004C-234-LG-01001-01	SP04	3	019						
100	2-TMP-004C-234-LG-01001-01	SP05	3	096						
101	2-TMP-004D-234-VG-22001-01	SP01	3	006						
102	2-TMP-004D-234-VG-22001-01	SP02	3	012						
103	2-TMP-004C-260-CD-10007-01	SP01	3	005						
104	2-TMP-004D-234-CD-00009-01	SP03	3	011						
105	2-TMP-004D-234-LG-00014-01	SP06	3	020						
106	2-TMP-004D-234-LG-00014-01	SP07	3	021						
107	2-TMP-004D-234-LG-00014-01	SP03	3	008						
108	2-TMP-004B-247-DO-00002-01	SP01	3	006						
109	2-TMP-004B-250-DO-00004-01	SP05	3	022						
110	2-TMP-004B-262-DO-10092-01	SP02	3	015						
111	2-TMP-004B-262-DO-10092-01	SP02	3	021						
112	2-TMP-004B-262-DO-10092-01	SP02	3	024						
113	2-TMP-004B-262-DO-10092-01	SP02	3	027						
114	2-TMP-004B-260-DP-10024-01	SP04	3	042						
115	2-TMP-004B-250-DO-00009-01	SP01	3	006						
116	2-TMP-004B-250-DO-00010-01	SP03	3	017						
117	2-TMP-004B-279-FW-10132-04	SP04	3	008						
118	2-TMP-004B-279-FW-10132-04	SP08	3	029						
119	2-TMP-004D-234-BG-01002-01	SP02	3	005						
120	2-TMP-004D-234-BG-01002-01	SP02	3	010						
121	2-TMP-004C-234-BG-02002-01	SP02	3	014						
122	2-TMP-004D-234-BG-02002-01	SP02	3	003						
123	2-TMP-004D-234-BG-02002-01	SP02	3	007						
124	2-TMP-004B-279-FW-10238-03	SP24	3	107						
125	2-TMP-004C-246-HO-00025-01	SP08	3	033						
126	2-TMP-004C-246-HO-00025-01	SP05	3	034						
127	2-TMP-004A-260-DP-10005-01	SP01	3	001						
128	2-TMP-004B-260-DP-10005-01	SP07	3	030						
129	2-TMP-004B-279-FW-10136-02	SP01	3	002						
130	2-TMP-004D-234-CD-00008-01	SP01	3	007						
131	2-TMP-004D-234-CD-02008-01	SP05	3	020						
132	2-TMP-004D-234-CD-02008-01	SP05	3	024						

Annexure-1 for RHI-RFI-43566, Week-18/2022 (2-TMP-004)

WEEKLY WELD VISUAL INSPECTION				SUB-CONTRACTOR		CONTRACTOR		COMPANY		
SL NO	ISOMETRIC NUMBER	SPool NO	Diameter	Joint No	Date	Responsible Person	Date	Responsible Person	Date	Responsible Person
133	2-TMP-004B-279-FW-10133-03	SP03	3	020						
134	2-TMP-004B-279-FW-10133-03	SP11	3	162						
135	2-TMP-004C-279-FW-10220-01	SP30	3	172						
136	2-TMP-004C-279-FW-10135-01	SP04	3	058						
137	2-TMP-004D-234-BG-01016-02	SP01	3	006						
138	2-TMP-004C-279-FW-10221-01	SP05	3	048						
139	2-TMP-004C-234-BG-02002-01	SP03	3	018						
140	2-TMP-004D-279-FW-10135-01	SP01	3	006						
141	2-TMP-004D-279-FW-10135-02	SP09	3	006						
142	2-TMP-004C-234-LG-02001-01	SP02	3	006						
143	2-TMP-004C-246-DO-00002-01	SP02	3	009						
144	2-TMP-004C-262-DO-10090-01	SP03	3	014						
145	2-TMP-004C-262-DO-10090-01	SP03	3	021						
146	2-TMP-004C-262-DO-10090-01	SP01	3	003						
147	2-TMP-004C-262-DO-10090-01	SP01	3	006						
148	2-TMP-004C-262-DO-10090-01	SP02	3	008						
149	2-TMP-004A-234-BF-22001-01	SP01	2	001						
150	2-TMP-004A-234-DO-21002-01	SP02	2	006						
151	2-TMP-004A-234-DO-22002-01	SP01	2	007						
152	2-TMP-004A-234-LG-00008-01	SP16	2	041						
153	2-TMP-004A-234-LG-00008-01	SP12	2	047						
154	2-TMP-004A-234-LG-01006-01	SP05	2	031						
155	2-TMP-004B-234-BF-22001-01	SP01	2	006						
156	2-TMP-004B-234-BF-22001-01	SP02	2	009						
157	2-TMP-004B-234-BF-22001-01	SP03	2	013						
158	2-TMP-004B-234-BF-22001-01	SP04	2	018						
159	2-TMP-004B-234-LG-01006-01	SP05	2	010						
160	2-TMP-004B-234-LG-02006-01	SP12	2	014						
161	2-TMP-004B-234-LG-02006-01	SP20	2	104						
162	2-TMP-004B-250-FG-00008-01	SP02	2	010						
163	2-TMP-004B-250-HG-00002-01	SP01	2	008						
164	2-TMP-004B-250-HG-00004-01	SP01	2	003						
165	2-TMP-004B-250-HG-00004-01	SP04	2	006						
166	2-TMP-004B-250-HG-00005-01	SP06	2	054						
167	2-TMP-004B-250-HG-00005-01	SP11	2	058						
168	2-TMP-004B-279-FW-10136-01	SP05	2	028						
169	2-TMP-004C-234-BF-21001-01	SP05	2	019						
170	2-TMP-004C-234-BF-21001-01	SP13	2	042						
171	2-TMP-004C-234-BF-22001-01	SP01	2	004						
172	2-TMP-004C-234-BF-22001-01	SP02	2	010						
173	2-TMP-004C-234-BF-22001-01	SP04	2	016						
174	2-TMP-004C-250-FG-00022-01	SP08	2	027						
175	2-TMP-004C-250-FG-00023-01	SP06	2	023						
176	2-TMP-004B-246-HO-00007-02	SP02	2	009						
177	2-TMP-004A-234-GL-22003-01	SP03	2	011						
178	2-TMP-004D-234-CD-01003-01	SP02	2	006						
179	2-TMP-004D-234-CD-02003-01	SP02	2	006						
180	2-TMP-004D-234-CD-02003-01	SP07	2	009						
181	2-TMP-004C-250-FG-00013-01	SP01	2	004						
182	2-TMP-004C-250-FG-00013-01	SP08	2	018						
183	2-TMP-004C-260-WW-10026-01	SP01	2	048						
184	2-TMP-004C-290-WW-20019-01	SP12	2	040						
185	2-TMP-004C-290-WW-20019-01	SP12	2	046						
186	2-TMP-004D-234-CD-02002-01	SP04	2	014						
187	2-TMP-004B-279-FW-10220-01	SP02	2	004						
188	2-TMP-004B-279-FW-10220-01	SP07	2	008						
189	2-TMP-004B-279-FW-10220-01	SP07	2	053						
190	2-TMP-004B-279-FW-10220-01	SP10	2	071						
191	2-TMP-004C-279-FW-10220-01	SP07	2	028						
192	2-TMP-004C-279-FW-10220-01	SP19	2	096						
193	2-TMP-004C-279-FW-10220-02	SP06	2	008						
194	2-TMP-004C-279-FW-10220-02	SP17	2	084						
195	2-TMP-004B-246-GL-20002-01	SP08	2	030						
196	2-TMP-004B-246-GL-20008-01	SP06	2	030						
197	2-TMP-004B-260-DP-10024-01	SP01	2	002						
198	2-TMP-004B-260-DP-10024-01	SP05	2	006						

Annexure-1 for RHI-RFI-43566, Week-18/2022 (2-TMP-004)

WEEKLY WELD VISUAL INSPECTION					SUB-CONTRACTOR		CONTRACTOR		COMPANY	
SL NO	ISOMETRIC NUMBER	SPool NO	Diameter	Joint No	Date	Responsible Person	Date	Responsible Person	Date	Responsible Person
199	2-TMP-004B-260-DP-10024-01	SP06	2	010						
200	2-TMP-004B-246-DO-00003-01	SP05	2	022						
201	2-TMP-004B-250-DP-00002-01	SP02	2	003						
202	2-TMP-004B-250-DP-00002-01	SP02	2	007						
203	2-TMP-004B-262-DO-10184-01	SP02	2	008						
204	2-TMP-004B-246-DO-00003-01	SP07	2	031						
205	2-TMP-004C-279-FW-10037-01	SP09	2	020						
206	2-TMP-004C-279-FW-10038-01	SP01	2	004						
207	2-TMP-004C-279-FW-10038-01	SP08	2	011						
208	2-TMP-004A-246-GL-20005-01	SP03	2	018						
209	2-TMP-004C-213-DG-10011-01	SP01	2	002						
210	2-TMP-004C-213-DG-10011-01	SP06	2	049						
211	2-TMP-004C-213-DG-10011-01	SP06	2	052						
212	2-TMP-004C-215-HV-00034-01	SP04	2	010						
213	2-TMP-004A-234-BG-02021-01	SP01	2	005						
214	2-TMP-004C-234-LG-01002-01	SP04	2	019						
215	2-TMP-004C-234-LG-02002-01	SP03	2	010						
216	2-TMP-004B-260-DP-10005-01	SP05	2	021						
217	2-TMP-004B-260-DP-10005-01	SP06	2	026						
218	2-TMP-004C-260-DP-10005-01	SP01	2	002						
219	2-TMP-004C-260-DP-10005-01	SP01	2	005						
220	2-TMP-004C-270-SA-10007-01	SP06	2	022						
221	2-TMP-004B-270-SA-10418-01	SP01	2	004						
222	2-TMP-004B-270-SA-10418-01	SP02	2	008						
223	2-TMP-004B-270-SA-10418-01	SP03	2	012						
224	2-TMP-004B-270-SA-10418-01	SP04	2	016						
225	2-TMP-004B-270-SA-10419-01	SP01	2	006						
226	2-TMP-004B-270-SA-10419-01	SP02	2	012						
227	2-TMP-004B-270-SA-10419-01	SP02	2	016						
228	2-TMP-004B-270-SA-10420-01	SP01	2	004						
229	2-TMP-004B-270-SA-10420-01	SP03	2	018						
230	2-TMP-004B-270-SA-10420-01	SP01	2	019						
231	2-TMP-004C-271-N2-10037-01	SP03	2	012						
232	2-TMP-004C-271-N2-10037-01	SP09	2	029						
233	2-TMP-004C-271-N2-10037-01	SP10	2	033						
234	2-TMP-004C-276-SW-10137-01	SP03	2	014						
235	2-TMP-004C-276-SW-10137-01	SP07	2	017						
236	2-TMP-004C-276-SW-10137-01	SP07	2	025						
237	2-TMP-004C-276-SW-10137-01	SP12	2	029						
238	2-TMP-004C-276-SW-10137-01	SP05	2	039						
239	2-TMP-004C-276-SW-10137-01	SP08	2	042						
240	2-TMP-004C-276-SW-10137-01	SP09	2	047						
241	2-TMP-004C-276-SW-10137-01	SP11	2	060						
242	2-TMP-004B-279-FW-10238-03	SP05	2	070						
243	2-TMP-004B-279-FW-10238-01	SP11	2	117						
244	2-TMP-004C-290-WW-20018-01	SP02	2	005						
245	2-TMP-004C-290-WW-20018-01	SP06	2	021						
246	2-TMP-004A-234-BG-01021-01	SP02	2	006						
247	2-TMP-004A-234-BG-01021-01	SP02	2	011						
248	2-TMP-004A-234-BG-01021-01	SP03	2	016						
249	2-TMP-004B-234-BG-02021-01	SP02	2	003						
250	2-TMP-004B-234-BG-02021-01	SP03	2	007						
251	2-TMP-004B-234-BG-02021-01	SP07	2	025						
252	2-TMP-004B-234-BG-02021-01	SP03	2	059						
253	2-TMP-004B-234-BG-02021-01	SP04	2	061						
254	2-TMP-004A-234-IA-21001-01	SP01	2	001						
255	2-TMP-004A-234-IA-22001-01	SP03	2	011						
256	2-TMP-004A-234-IA-22001-01	SP06	2	025						
257	2-TMP-004B-234-IA-21001-01	SP02	2	009						
258	2-TMP-004B-234-IA-22001-01	SP03	2	012						
259	2-TMP-004B-234-LG-01008-01	SP01	2	005						
260	2-TMP-004B-234-LG-01008-01	SP02	2	010						
261	2-TMP-004B-234-LG-01008-01	SP03	2	016						
262	2-TMP-004B-234-LG-02008-01	SP02	2	005						
263	2-TMP-004B-234-LG-02008-01	SP03	2	016						
264	2-TMP-004B-270-IA-10007-01	SP03	2	010						

Annexure-1 for RHI-RFI-43566, Week-18/2022 (2-TMP-004)

WEEKLY WELD VISUAL INSPECTION					SUB-CONTRACTOR		CONTRACTOR		COMPANY	
SL NO	ISOMETRIC NUMBER	SPOOL NO	DIAMETER	JOINT NO	DATE	RESPONSIBLE PERSON	DATE	RESPONSIBLE PERSON	DATE	RESPONSIBLE PERSON
265	2-TMP-004B-279-FW-10136-02	SP11	2	045						
266	2-TMP-004B-279-FW-10136-02	SP15	2	080						
267	2-TMP-004B-279-FW-10136-02	SP16	2	093						
268	2-TMP-004B-279-FW-10136-02	SP16	2	106						
269	2-TMP-004B-279-FW-10136-02	SP01	2	117						
270	2-TMP-004B-279-FW-10136-02	SP02	2	119						
271	2-TMP-004B-279-FW-10136-02	SP29	2	124						
272	2-TMP-004B-279-FW-10136-02	SP28	2	134						
273	2-TMP-004B-279-FW-10136-02	SP28	2	139						
274	2-TMP-004B-279-FW-10136-02	SP30	2	151						
275	2-TMP-004B-279-FW-10136-02	SP02	2	170						
276	2-TMP-004B-279-FW-10136-02	SP04	2	180						
277	2-TMP-004B-279-FW-10171-01	SP01	2	003						
278	2-TMP-004B-279-FW-10171-01	SP05	2	006						
279	2-TMP-004B-279-FW-10171-01	SP10	2	064						
280	2-TMP-004B-279-FW-10171-01	SP11	2	074						
281	2-TMP-004B-279-FW-10171-01	SP12	2	078						
282	2-TMP-004C-260-WW-10026-01	SP01	2	046						
283	2-TMP-004A-250-FG-00035-01	SP06	2	026						
284	2-TMP-004B-250-FG-00035-01	SP03	2	018						
285	2-TMP-004B-250-FG-00035-01	SP03	2	007						
286	2-TMP-004B-247-DH-00001-01	SP01	2	004						
287	2-TMP-004C-270-SA-10417-01	SP03	2	009						
288	2-TMP-004C-270-SA-10417-01	SP03	2	014						
289	2-TMP-004C-234-BG-01004-01	SP05	2	015						
290	2-TMP-004B-234-BG-02002-03	SP02	2	007						
291	2-TMP-004B-234-BG-01002-03	SP01	2	005						
292	2-TMP-004B-234-BG-01002-03	SP05	2	016						
293	2-TMP-004B-279-FW-10133-03	SP13	2	191						
294	2-TMP-004C-234-LG-00011-01	SP03	2	016						
295	2-TMP-004C-234-LG-00011-01	SP15	2	035						
296	2-TMP-004C-234-LG-00011-01	SP13	2	073						
297	2-TMP-004C-234-LG-00011-01	SP13	2	068						
298	2-TMP-004C-234-LG-00011-02	SP02	2	007						
299	2-TMP-004C-234-LG-00011-02	SP03	2	010						
300	2-TMP-004D-270-SA-10007-01	SP03	2	012						
301	2-TMP-004D-270-SA-10007-01	SP05	2	017						
302	2-TMP-004D-270-IA-10007-01	SP01	2	002						
303	2-TMP-004D-270-IA-10007-01	SP03	2	005						
304	2-TMP-004C-250-FG-00029-01	SP06	2	014						
305	2-TMP-004C-250-HV-00004-01	SP02	2	009						
306	2-TMP-004C-250-HV-00004-01	SP05	2	015						
307	2-TMP-004B-234-LG-01006-02	SP01	2	002						
308	2-TMP-004C-279-FW-10220-02	SP17	2	087						
309	2-TMP-004C-279-FW-10220-02	SP17	2	095						
310	2-TMP-004C-279-FW-10220-01	SP30	2	023						
311	2-TMP-004C-279-FW-10220-01	SP30	2	087						
312	2-TMP-004C-279-FW-10220-01	SP30	2	091						
313	2-TMP-004B-279-FW-10169-02	SP07	2	116						
314	2-TMP-004B-279-FW-10169-02	SP32	2	207						
315	2-TMP-004B-250-HL-00001-01	SP01	2	001						
316	2-TMP-004B-250-HL-00001-01	SP08	2	027						
317	2-TMP-004A-279-FW-10036-01	SP03	2	026						
318	2-TMP-004B-279-FW-10238-01	SP09	2	101						
319	2-TMP-004D-271-N2-10006-01	SP02	2	005						
320	2-TMP-004D-260-N2-10018-01	SP02	2	008						
321	2-TMP-004D-260-N2-10018-01	SP01	2	003						
322	2-TMP-004B-270-IA-10007-01	SP05	2	017						
323	2-TMP-004B-270-SA-10007-01	SP05	2	032						
324	2-TMP-004B-270-SA-10007-01	SP08	2	038						
325	2-TMP-004B-270-SA-10007-01	SP10	2	045						
326	2-TMP-004B-270-SA-10007-01	SP05	2	053						
327	2-TMP-004B-271-N2-10006-01	SP08	2	039						
328	2-TMP-004B-271-N2-10006-01	SP10	2	046						
329	2-TMP-004B-271-N2-10006-01	SP10	2	061						
330	2-TMP-004B-271-N2-10006-01	SP05	2	036						

Annexure-1 for RHI-RFI-43566, Week-18/2022 (2-TMP-004)

WEEKLY WELD VISUAL INSPECTION					SUB-CONTRACTOR		CONTRACTOR		COMPANY	
SL NO	ISOMETRIC NUMBER	SPool NO	Diameter	Joint No	Date	Responsible Person	Date	Responsible Person	Date	Responsible Person
331	2-TMP-004B-271-N2-10006-01	SP05	2	058						
332	2-TMP-004B-276-SW-10005-01	SP09	2	008						
333	2-TMP-004B-276-SW-10005-01	SP04	2	013						
334	2-TMP-004B-276-SW-10005-01	SP05	2	032						
335	2-TMP-004B-276-SW-10005-01	SP06	2	039						
336	2-TMP-004B-270-SA-10007-01	SP07	2	055						
337	2-TMP-004C-246-HO-00006-01	SP05	2	021						
338	2-TMP-004C-250-FG-00012-01	SP02	2	027						
339	2-TMP-004B-270-SA-10422-01	SP01	2	007						
340	2-TMP-004B-270-SA-10422-01	SP02	2	013						
341	2-TMP-004C-270-IA-10007-01	SP01	2	003						
342	2-TMP-004C-270-IA-10007-01	SP05	2	017						
343	2-TMP-004C-270-IA-10007-01	SP02	2	024						
344	2-TMP-004C-270-SA-10007-01	SP01	2	003						
345	2-TMP-004C-270-SA-10007-01	SP02	2	011						
346	2-TMP-004C-270-SA-10007-01	SP03	2	013						
347	2-TMP-004C-270-SA-10007-01	SP03	2	014						
348	2-TMP-004A-234-N2-22001-01	SP01	2	004						
349	2-TMP-004A-234-N2-22001-01	SP02	2	006						
350	2-TMP-004A-234-N2-22001-01	SP04	2	014						
351	2-TMP-004A-234-GL-22002-01	SP01	2	006						
352	2-TMP-004A-234-GL-21004-01	SP06	2	018						
353	2-TMP-004B-260-DP-10024-01	SP04	2	038						
354	2-TMP-004B-250-HV-00005-03	SP04	2	012						
355	2-TMP-004B-250-HV-00005-03	SP02	2	004						
356	2-TMP-004B-250-HV-00005-03	SP03	2	009						
357	2-TMP-004B-270-IA-10007-06	SP01	2	021						
358	2-TMP-004B-270-IA-10007-06	SP03	2	047						
359	2-TMP-004B-270-IA-10007-06	SP20	2	066						
360	2-TMP-004B-270-IA-10007-06	SP13	2	050						
361	2-TMP-004B-270-IA-10007-06	SP13	2	055						
362	2-TMP-004B-270-IA-10007-06	SP17	2	058						
363	2-TMP-004B-270-IA-10007-06	SP19	2	062						
364	2-TMP-004B-270-SA-10007-03	SP05	2	018						
365	2-TMP-004B-270-SA-10007-03	SP01	2	005						
366	2-TMP-004B-271-N2-10006-04	SP03	2	025						
367	2-TMP-004B-276-SW-10005-04	SP04	2	029						
368	2-TMP-004B-276-SW-10005-04	SP09	2	039						
369	2-TMP-004B-276-SW-10005-04	SP10	2	043						
370	2-TMP-004B-276-SW-10005-04	SP11	2	047						
371	2-TMP-004B-276-SW-10005-04	SP11	2	052						
372	2-TMP-004D-234-BG-01016-01	SP01	2	002						
373	2-TMP-004D-234-LG-02003-01	SP05	2	011						
374	2-TMP-004D-234-LG-02003-01	SP09	2	023						
375	2-TMP-004D-234-LG-02012-01	SP03	2	007						
376	2-TMP-004D-234-LG-02012-01	SP04	2	012						
377	2-TMP-004D-234-LG-02012-01	SP06	2	015						
378	2-TMP-004D-234-LG-02012-01	SP07	2	019						
379	2-TMP-004D-234-LG-02012-01	SP08	2	025						
380	2-TMP-004C-270-IA-10021-01	SP02	2	008						
381	2-TMP-004C-270-IA-10021-01	SP03	2	035						
382	2-TMP-004C-270-IA-10021-01	SP03	2	012						
383	2-TMP-004C-270-IA-10021-01	SP08	2	060						
384	2-TMP-004C-270-SA-10015-01	SP02	2	015						
385	2-TMP-004C-270-SA-10015-01	SP02	2	039						
386	2-TMP-004C-270-SA-10015-01	SP05	2	019						
387	2-TMP-004C-270-SA-10015-01	SP06	2	026						
388	2-TMP-004C-270-SA-10015-01	SP08	2	030						
389	2-TMP-004C-270-SA-10015-01	SP07	2	044						
390	2-TMP-004C-270-SA-10015-01	SP07	2	051						
391	2-TMP-004C-279-FW-10221-01	SP10	2	036						
392	2-TMP-004D-279-FW-10221-01	SP01	2	013						
393	2-TMP-004D-279-FW-10221-01	SP01	2	052						
394	2-TMP-004D-279-FW-10221-01	SP02	2	018						
395	2-TMP-004D-279-FW-10221-01	SP03	2	023						
396	2-TMP-004C-234-HV-00002-01	SP08	2	016						

Annexure-1 for RHI-RFI-43566, Week-18/2022 (2-TMP-004)

WEEKLY WELD VISUAL INSPECTION					SUB-CONTRACTOR		CONTRACTOR		COMPANY	
SL NO	ISOMETRIC NUMBER	SPool NO	Diameter	Joint No	Date	Responsible Person	Date	Responsible Person	Date	Responsible Person
397	2-TMP-004C-234-HV-00002-01	SP02	2	033						
398	2-TMP-004C-234-HV-00002-01	SP02	2	029						
399	2-TMP-004C-234-HV-00002-03	SP01	2	001						
400	2-TMP-004C-234-HV-00002-03	SP01	2	002						
401	2-TMP-004C-234-HV-00002-03	SP09	2	033						
402	2-TMP-004C-234-HV-00002-03	SP06	2	007						
403	2-TMP-004C-234-HV-00002-03	SP03	2	016						
404	2-TMP-004C-234-HV-00002-03	SP08	2	023						
405	2-TMP-004C-234-HV-00002-03	SP03	2	024						
406	2-TMP-004C-234-HV-00002-03	SP09	2	028						
407	2-TMP-004A-250-FG-00034-01	SP02	2	008						
408	2-TMP-004A-250-FG-00034-01	SP03	2	013						
409	2-TMP-004A-250-FG-00034-01	SP05	2	018						
410	2-TMP-004A-250-FG-00034-01	SP05	2	022						
411	2-TMP-004B-250-FG-00035-01	SP03	2	012						
412	2-TMP-004A-234-N2-21001-01	SP02	2	004						
413	2-TMP-004A-234-N2-21001-01	SP02	2	009						
414	2-TMP-004B-234-N2-21001-01	SP01	2	005						
415	2-TMP-004B-246-DH-00018-01	SP04	2	016						
416	2-TMP-004B-246-DH-00018-01	SP03	2	021						
417	2-TMP-004B-246-DH-00017-01	SP01	2	004						
418	2-TMP-004B-246-DH-00018-01	SP01	2	007						
419	2-TMP-004B-246-DH-00018-01	SP02	2	009						
420	2-TMP-004B-246-DH-00018-01	SP02	2	012						
421	2-TMP-004B-250-HG-00007-01	SP03	2	012						
422	2-TMP-004B-250-HG-00007-01	SP07	2	034						
423	2-TMP-004B-250-HG-00007-01	SP05	2	020						
424	2-TMP-004B-250-HG-00007-01	SP07	2	029						
425	2-TMP-004B-250-HG-00007-01	SP06	2	025						
426	2-TMP-004B-246-DH-00016-01	SP04	2	017						
427	2-TMP-004B-246-DH-00016-01	SP05	2	020						
428	2-TMP-004B-246-DH-00016-01	SP02	2	005						
429	2-TMP-004B-246-DH-00016-01	SP03	2	010						
430	2-TMP-004B-246-DH-00016-01	SP03	2	015						
431	2-TMP-004B-246-DH-00017-01	SP02	2	008						
432	2-TMP-004D-279-FW-10135-01	SP04	2	075						
433	2-TMP-004D-279-FW-10135-01	SP03	2	081						
434	2-TMP-004D-279-FW-10135-02	SP03	2	094						
435	2-TMP-004D-279-FW-10135-02	SP05	2	072						
436	2-TMP-004D-279-FW-10135-02	SP05	2	088						
437	2-TMP-004D-279-FW-10135-02	SP07	2	037						
438	2-TMP-004D-279-FW-10135-02	SP07	2	056						
439	2-TMP-004D-279-FW-10135-02	SP09	2	021						
440	2-TMP-004D-279-FW-10135-02	SP14	2	188						
441	2-TMP-004C-234-LG-01001-01	SP04	2	021						
442	2-TMP-004C-234-LG-01001-01	SP05	2	032						
443	2-TMP-004C-234-LG-01001-01	SP05	2	034						
444	2-TMP-004C-234-LG-01001-01	SP11	2	041						
445	2-TMP-004C-234-LG-01001-01	SP12	2	045						
446	2-TMP-004C-234-LG-01001-01	SP12	2	059						
447	2-TMP-004C-234-LG-01001-01	SP05	2	077						
448	2-TMP-004C-234-LG-01001-01	SP20	2	088						
449	2-TMP-004C-234-LG-01001-02	SP01	2	005						
450	2-TMP-004C-234-LG-01001-02	SP02	2	010						
451	2-TMP-004D-234-LG-02003-01	SP09	2	020						
452	2-TMP-004D-234-LG-00012-01	SP06	2	022						
453	2-TMP-004C-279-FW-10170-01	SP35	2	201						
454	2-TMP-004C-279-FW-10170-01	SP35	2	204						
455	2-TMP-004C-279-FW-10170-01	SP35	2	218						
456	2-TMP-004C-279-FW-10170-01	SP36	2	229						
457	2-TMP-004C-279-FW-10170-01	SP43	2	244						
458	2-TMP-004C-279-FW-10170-01	SP45	2	193						
459	2-TMP-004C-279-FW-10170-01	SP45	2	198						
460	2-TMP-004D-234-LG-01012-01	SP03	2	007						
461	2-TMP-004D-234-LG-01012-01	SP03	2	011						
462	2-TMP-004D-234-LG-01012-01	SP05	2	015						

Annexure-1 for RHI-RFI-43566, Week-18/2022 (2-TMP-004)

WEEKLY WELD VISUAL INSPECTION					SUB-CONTRACTOR		CONTRACTOR		COMPANY	
SL NO	ISOMETRIC NUMBER	SPool NO	Diameter	Joint No	Date	Responsible Person	Date	Responsible Person	Date	Responsible Person
463	2-TMP-004D-234-LG-01012-01	SP01	2	002						
464	2-TMP-004D-234-LG-01012-01	SP02	2	003						
465	2-TMP-004D-234-LG-01012-01	SP05	2	019						
466	2-TMP-004D-234-LG-01012-01	SP07	2	022						
467	2-TMP-004D-234-LG-01012-01	SP07	2	026						
468	2-TMP-004C-234-LG-02001-01	SP19	2	073						
469	2-TMP-004C-234-LG-02001-01	SP11	2	036						
470	2-TMP-004C-234-LG-02001-01	SP21	2	053						
471	2-TMP-004C-234-LG-02001-01	SP14	2	081						
472	2-TMP-004C-234-LG-02001-01	SP15	2	098						
473	2-TMP-004B-290-WW-20019-01	SP03	2	014						
474	2-TMP-004B-290-WW-20019-01	SP04	2	018						
475	2-TMP-004B-290-WW-20019-01	SP01	2	005						
476	2-TMP-004B-290-WW-20019-01	SP02	2	010						
477	2-TMP-004B-290-WW-20019-01	SP05	2	021						
478	2-TMP-004C-234-DP-00001-01	SP02	2	005						
479	2-TMP-004C-234-DP-00001-01	SP02	2	009						
480	2-TMP-004C-260-DP-10005-02	SP02	2	011						
481	2-TMP-004C-260-DP-10005-02	SP03	2	016						
482	2-TMP-004C-260-DP-10005-02	SP04	2	022						
483	2-TMP-004C-290-WW-20018-01	SP06	2	025						
484	2-TMP-004C-290-WW-20018-01	SP07	2	030						
485	2-TMP-004C-290-WW-20018-01	SP09	2	036						
486	2-TMP-004C-290-WW-20018-01	SP08	2	033						
487	2-TMP-004C-290-WW-20019-01	SP01	2	002						
488	2-TMP-004C-290-WW-20019-01	SP03	2	003						
489	2-TMP-004C-290-WW-20019-01	SP04	2	007						
490	2-TMP-004C-290-WW-20019-01	SP08	2	022						
491	2-TMP-004C-290-WW-20019-01	SP04	2	011						
492	2-TMP-004C-290-WW-20019-01	SP05	2	015						
493	2-TMP-004C-290-WW-20019-01	SP08	2	027						
494	2-TMP-004C-290-WW-20019-01	SP09	2	031						
495	2-TMP-004C-290-WW-20019-01	SP11	2	036						
496	2-TMP-004B-234-DP-00003-01	SP02	2	004						
497	2-TMP-004B-234-DP-00003-01	SP03	2	008						
498	2-TMP-004B-234-DP-00003-01	SP03	2	014						
499	2-TMP-004B-234-DP-01001-01	SP02	2	004						
500	2-TMP-004B-234-DP-01001-01	SP01	2	010						
501	2-TMP-004B-234-DP-02001-01	SP01	2	004						
502	2-TMP-004B-234-DP-02001-01	SP03	2	010						
503	2-TMP-004B-234-DP-02001-01	SP03	2	014						
504	2-TMP-004B-234-LG-01005-01	SP01	2	002						
505	2-TMP-004B-234-LG-01005-01	SP02	2	007						
506	2-TMP-004B-234-LG-02005-01	SP02	2	010						
507	2-TMP-004B-234-LG-02005-01	SP01	2	005						
508	2-TMP-004B-250-HG-00007-02	SP01	2	003						
509	2-TMP-004C-234-LG-01005-01	SP02	2	005						
510	2-TMP-004C-234-LG-01005-01	SP03	2	011						
511	2-TMP-004C-234-LG-01005-01	SP03	2	015						
512	2-TMP-004C-234-LG-01005-01	SP04	2	018						
513	2-TMP-004C-234-LG-02005-01	SP02	2	003						
514	2-TMP-004C-234-LG-02005-01	SP03	2	013						
515	2-TMP-004C-234-LG-02005-01	SP02	2	008						
516	2-TMP-004C-250-FG-10008-01	SP01	2	005						
517	2-TMP-004C-250-FG-10008-01	SP02	2	007						
518	2-TMP-004C-250-FG-10008-01	SP02	2	010						
519	2-TMP-004C-260-FG-10015-01	SP01	2	006						
520	2-TMP-004C-260-FG-10017-01	SP02	2	008						
521	2-TMP-004C-260-FG-10017-01	SP02	2	012						
522	2-TMP-004C-260-FG-10017-01	SP03	2	019						
523	2-TMP-004C-260-FG-10017-01	SP04	2	022						
524	2-TMP-004D-260-FG-10017-01	SP01	2	003						
525	2-TMP-004D-260-FG-10017-01	SP02	2	006						
526	2-TMP-004D-260-FG-10017-01	SP03	2	010						
527	2-TMP-004D-260-FG-10017-01	SP06	2	023						
528	2-TMP-004D-234-BG-01012-01	SP15	2	016						

Annexure-1 for RHI-RFI-43566, Week-18/2022 (2-TMP-004)

WEEKLY WELD VISUAL INSPECTION					SUB-CONTRACTOR		CONTRACTOR		COMPANY	
SL NO	ISOMETRIC NUMBER	SPOOL NO	DIAMETER	JOINT NO	DATE	RESPONSIBLE PERSON	DATE	RESPONSIBLE PERSON	DATE	RESPONSIBLE PERSON
529	2-TMP-004D-234-BG-01012-01	SP13	2	020						
530	2-TMP-004D-234-CD-01003-01	SP03	2	009						
531	2-TMP-004C-262-DO-10090-01	SP01	2	023						
532	2-TMP-004C-290-DO-20002-01	SP02	2	005						
533	2-TMP-004C-290-DO-20002-01	SP03	2	007						
534	2-TMP-004C-290-DO-20002-01	SP03	2	010						
535	2-TMP-004C-290-DO-20002-01	SP04	2	015						
536	2-TMP-004A-234-DA-22001-01	SP01	2	018						
537	2-TMP-004B-234-DA-21001-01	SP01	2	006						
538	2-TMP-004B-234-DA-21001-01	SP05	2	013						
539	2-TMP-004B-234-DA-21001-01	SP06	2	019						
540	2-TMP-004B-234-DA-21001-01	SP07	2	023						
541	2-TMP-004B-234-DA-21001-01	SP07	2	027						
542	2-TMP-004B-234-DA-22001-01	SP01	2	004						
543	2-TMP-004B-234-DA-22001-01	SP06	2	016						
544	2-TMP-004B-234-DA-22001-01	SP06	2	021						
545	2-TMP-004B-234-DA-22001-01	SP08	2	026						
546	2-TMP-004B-234-DA-22001-01	SP08	2	031						
547	2-TMP-004B-234-DA-22001-01	SP10	2	037						
548	2-TMP-004B-234-DA-22001-01	SP09	2	033						
549	2-TMP-004B-234-DA-22001-01	SP02	2	009						
550	2-TMP-004B-270-DA-10004-01	SP03	2	013						
551	2-TMP-004B-270-DA-10004-01	SP02	2	010						
552	2-TMP-004B-270-DA-10004-01	SP05	2	021						
553	2-TMP-004B-270-DA-10004-01	SP06	2	023						
554	2-TMP-004B-270-DA-10004-01	SP01	2	005						
555	2-TMP-004B-270-DA-10004-01	SP04	2	018						
556	2-TMP-004B-270-DA-10004-01	SP05	2	020						
557	2-TMP-004B-234-DP-02002-01	SP01	2	005						
558	2-TMP-004B-234-DP-02002-01	SP02	2	011						
559	2-TMP-004B-234-DP-00005-01	SP02	2	008						
560	2-TMP-004B-234-DP-00005-01	SP03	2	010						
561	2-TMP-004B-234-DP-00005-01	SP04	2	016						
562	2-TMP-004B-234-DP-00005-01	SP02	2	003						
563	2-TMP-004B-234-DP-01002-01	SP01	2	004						
564	2-TMP-004B-234-DP-01002-01	SP02	2	008						
565	2-TMP-004A-234-GL-21002-01	SP10	1	032						
566	2-TMP-004B-250-FG-00005-01	SP04	1	027						
567	2-TMP-004B-250-HG-00002-01	SP11	1	058						
568	2-TMP-004B-250-HG-00003-01	SP06	1	021						
569	2-TMP-004B-250-HG-00003-01	SP16	1	076						
570	2-TMP-004C-250-FG-00007-01	SP04	1	016						
571	2-TMP-004C-260-WW-10026-01	SP01	1	044						
572	2-TMP-004C-290-WW-20001-01	SP06	1	029						
573	2-TMP-004C-290-WW-20001-01	SP07	1	035						
574	2-TMP-004D-234-BG-00010-02	SP04	1	011						
575	2-TMP-004D-234-BG-00010-03	SP04	1	013						
576	2-TMP-004D-234-BG-00010-04	SP04	1	014						
577	2-TMP-004D-234-BG-00010-05	SP05	1	018						
578	2-TMP-004D-234-BG-00010-06	SP04	1	011						
579	2-TMP-004D-234-BG-00010-07	SP04	1	013						
580	2-TMP-004B-246-HO-00007-04	SP06	1	034						
581	2-TMP-004B-246-HO-00007-05	SP05	1	026						
582	2-TMP-004C-246-HO-00005-01	SP03	1	011						
583	2-TMP-004D-234-BG-02002-01	SP04	1	013						
584	2-TMP-004C-276-SW-10137-01	SP08	1	064						
585	2-TMP-004B-279-FW-10133-02	SP21	1	050						
586	2-TMP-004B-279-FW-10133-02	SP23	1	071						
587	2-TMP-004B-279-FW-10133-02	SP27	1	083						
588	2-TMP-004B-279-FW-10133-02	SP25	1	094						
589	2-TMP-004B-279-FW-10133-02	SP11	1	133						
590	2-TMP-004B-279-FW-10133-02	SP34	1	136						
591	2-TMP-004B-279-FW-10133-02	SP11	1	143						
592	2-TMP-004B-279-FW-10133-02	SP32	1	146						
593	2-TMP-004B-279-FW-10133-02	SP12	1	158						
594	2-TMP-004B-279-FW-10133-02	SP36	1	161						

Annexure-1 for RHI-RFI-43566, Week-18/2022 (2-TMP-004)

WEEKLY WELD VISUAL INSPECTION				SUB-CONTRACTOR		CONTRACTOR		COMPANY		
SL NO	ISOMETRIC NUMBER	SPOOL NO	DIAMETER	JOINT NO	DATE	RESPONSIBLE PERSON	DATE	RESPONSIBLE PERSON	DATE	RESPONSIBLE PERSON
595	2-TMP-004B-279-FW-10133-02	SP14	1	178						
596	2-TMP-004B-279-FW-10133-02	SP14	1	185						
597	2-TMP-004B-279-FW-10238-02	SP03	1	008						
598	2-TMP-004B-279-FW-10238-03	SP09	1	015						
599	2-TMP-004B-279-FW-10238-03	SP03	1	030						
600	2-TMP-004B-279-FW-10238-03	SP10	1	032						
601	2-TMP-004B-279-FW-10238-03	SP11	1	036						
602	2-TMP-004B-279-FW-10238-03	SP05	1	046						
603	2-TMP-004B-279-FW-10238-01	SP07	1	048						
604	2-TMP-004B-279-FW-10238-03	SP14	1	050						
605	2-TMP-004B-279-FW-10238-01	SP18	1	052						
606	2-TMP-004B-279-FW-10238-01	SP19	1	056						
607	2-TMP-004B-279-FW-10238-03	SP05	1	056						
608	2-TMP-004B-279-FW-10238-03	SP17	1	059						
609	2-TMP-004B-279-FW-10238-01	SP21	1	073						
610	2-TMP-004B-279-FW-10238-03	SP06	1	074						
611	2-TMP-004B-279-FW-10238-01	SP22	1	077						
612	2-TMP-004B-279-FW-10238-03	SP19	1	077						
613	2-TMP-004B-279-FW-10238-03	SP06	1	085						
614	2-TMP-004B-279-FW-10238-03	SP20	1	089						
615	2-TMP-004B-279-FW-10238-01	SP23	1	092						
616	2-TMP-004B-279-FW-10238-01	SP24	1	096						
617	2-TMP-004B-279-FW-10238-03	SP06	1	096						
618	2-TMP-004B-279-FW-10238-03	SP22	1	100						
619	2-TMP-004B-279-FW-10238-01	SP10	1	105						
620	2-TMP-004B-279-FW-10238-01	SP27	1	108						
621	2-TMP-004B-279-FW-10238-01	SP27	1	111						
622	2-TMP-004B-279-FW-10238-02	SP10	1	111						
623	2-TMP-004B-279-FW-10238-01	SP11	1	122						
624	2-TMP-004B-279-FW-10238-02	SP12	1	122						
625	2-TMP-004B-279-FW-10238-01	SP29	1	126						
626	2-TMP-004B-290-DP-20001-01	SP01	1	003						
627	2-TMP-004A-279-FW-10136-01	SP01	1	175						
628	2-TMP-004B-279-FW-10171-01	SP09	1	009						
629	2-TMP-004B-279-FW-10171-01	SP08	1	020						
630	2-TMP-004B-279-FW-10171-01	SP06	1	042						
631	2-TMP-004B-279-FW-10171-01	SP10	1	055						
632	2-TMP-004B-279-FW-10171-01	SP11	1	066						
633	2-TMP-004B-279-FW-10171-01	SP01	1	089						
634	2-TMP-004B-279-FW-10171-01	SP03	1	092						
635	2-TMP-004A-279-FW-10136-01	SP10	1	013						
636	2-TMP-004A-279-FW-10136-01	SP09	1	033						
637	2-TMP-004A-279-FW-10136-01	SP13	1	070						
638	2-TMP-004A-279-FW-10136-01	SP23	1	106						
639	2-TMP-004A-279-FW-10136-01	SP03	1	183						
640	2-TMP-004A-279-FW-10136-01	SP03	1	191						
641	2-TMP-004B-279-FW-10136-01	SP06	1	022						
642	2-TMP-004B-279-FW-10136-01	SP04	1	035						
643	2-TMP-004B-279-FW-10136-01	SP04	1	044						
644	2-TMP-004B-279-FW-10136-01	SP03	1	053						
645	2-TMP-004B-279-FW-10136-01	SP07	1	063						
646	2-TMP-004B-279-FW-10136-01	SP07	1	072						
647	2-TMP-004B-279-FW-10136-01	SP08	1	081						
648	2-TMP-004B-279-FW-10136-01	SP09	1	093						
649	2-TMP-004B-279-FW-10136-01	SP23	1	121						
650	2-TMP-004B-279-FW-10136-01	SP22	1	133						
651	2-TMP-004B-279-FW-10136-01	SP20	1	148						
652	2-TMP-004B-279-FW-10136-01	SP27	1	187						
653	2-TMP-004B-279-FW-10136-01	SP28	1	200						
654	2-TMP-004B-279-FW-10136-01	SP29	1	213						
655	2-TMP-004B-279-FW-10136-02	SP03	1	172						
656	2-TMP-004B-279-FW-10136-02	SP04	1	186						
657	2-TMP-004B-279-FW-10136-02	SP07	1	012						
658	2-TMP-004B-279-FW-10136-02	SP10	1	047						
659	2-TMP-004B-279-FW-10136-02	SP11	1	025						
660	2-TMP-004B-279-FW-10136-02	SP11	1	036						

Annexure-1 for RHI-RFI-43566, Week-18/2022 (2-TMP-004)

WEEKLY WELD VISUAL INSPECTION					SUB-CONTRACTOR		CONTRACTOR		COMPANY	
SL NO	ISOMETRIC NUMBER	SPool NO	DIAMETER	JOINT NO	DATE	RESPONSIBLE PERSON	DATE	RESPONSIBLE PERSON	DATE	RESPONSIBLE PERSON
661	2-TMP-004B-279-FW-10136-02	SP13	1	062						
662	2-TMP-004B-279-FW-10136-02	SP14	1	074						
663	2-TMP-004B-279-FW-10136-02	SP15	1	085						
664	2-TMP-004B-279-FW-10136-02	SP16	1	098						
665	2-TMP-004B-279-FW-10136-02	SP17	1	108						
666	2-TMP-004B-279-FW-10136-02	SP27	1	141						
667	2-TMP-004B-279-FW-10136-02	SP29	1	126						
668	2-TMP-004B-279-FW-10136-02	SP30	1	156						
669	2-TMP-004B-279-FW-10133-03	SP05	1	067						
670	2-TMP-004B-279-FW-10133-03	SP05	1	074						
671	2-TMP-004B-279-FW-10133-03	SP11	1	139						
672	2-TMP-004B-279-FW-10133-03	SP16	1	028						
673	2-TMP-004B-279-FW-10133-03	SP18	1	047						
674	2-TMP-004B-279-FW-10133-03	SP20	1	059						
675	2-TMP-004B-279-FW-10133-03	SP24	1	100						
676	2-TMP-004B-279-FW-10133-03	SP26	1	113						
677	2-TMP-004B-279-FW-10133-03	SP28	1	129						
678	2-TMP-004B-279-FW-10133-03	SP32	1	148						
679	2-TMP-004B-279-FW-10133-03	SP33	1	171						
680	2-TMP-004B-279-FW-10133-03	SP35	1	184						
681	2-TMP-004B-279-FW-10133-03	SP37	1	200						
682	2-TMP-004B-279-FW-10133-03	SP04	1	042						
683	2-TMP-004B-279-FW-10133-03	SP05	1	056						
684	2-TMP-004B-279-FW-10133-03	SP10	1	125						
685	2-TMP-004B-279-FW-10133-03	SP12	1	168						
686	2-TMP-004B-279-FW-10133-03	SP12	1	179						
687	2-TMP-004B-279-FW-10133-03	SP13	1	196						
688	2-TMP-004B-279-FW-10133-03	SP30	1	144						
689	2-TMP-004D-270-SA-10007-01	SP02	1	006						
690	2-TMP-004D-270-SA-10016-01	SP03	1	012						
691	2-TMP-004D-270-IA-10020-01	SP03	1	012						
692	2-TMP-004D-270-IA-10020-01	SP09	1	039						
693	2-TMP-004D-270-IA-10020-01	SP09	1	056						
694	2-TMP-004D-270-IA-10020-01	SP04	1	016						
695	2-TMP-004D-270-IA-10020-01	SP05	1	021						
696	2-TMP-004D-270-IA-10020-01	SP11	1	044						
697	2-TMP-004D-270-IA-10020-01	SP12	1	048						
698	2-TMP-004D-270-IA-10020-01	SP12	1	051						
699	2-TMP-004D-270-IA-10020-01	SP14	1	061						
700	2-TMP-004D-270-IA-10020-01	SP14	1	065						
701	2-TMP-004D-270-IA-10020-01	SP15	1	070						
702	2-TMP-004B-279-FW-10220-01	SP05	1	024						
703	2-TMP-004B-279-FW-10220-01	SP04	1	037						
704	2-TMP-004B-279-FW-10220-01	SP03	1	046						
705	2-TMP-004B-279-FW-10220-01	SP08	1	057						
706	2-TMP-004B-279-FW-10220-01	SP11	1	072						
707	2-TMP-004B-279-FW-10220-01	SP11	1	081						
708	2-TMP-004C-279-FW-10220-01	SP05	1	050						
709	2-TMP-004C-279-FW-10220-01	SP06	1	031						
710	2-TMP-004C-279-FW-10220-01	SP06	1	040						
711	2-TMP-004C-279-FW-10220-01	SP08	1	060						
712	2-TMP-004C-279-FW-10220-01	SP09	1	069						
713	2-TMP-004C-279-FW-10220-01	SP10	1	080						
714	2-TMP-004C-279-FW-10220-01	SP18	1	117						
715	2-TMP-004C-279-FW-10220-01	SP18	1	128						
716	2-TMP-004C-279-FW-10220-01	SP19	1	098						
717	2-TMP-004C-279-FW-10220-01	SP19	1	105						
718	2-TMP-004C-279-FW-10220-01	SP20	1	140						
719	2-TMP-004C-279-FW-10220-01	SP21	1	151						
720	2-TMP-004C-279-FW-10220-01	SP21	1	164						
721	2-TMP-004C-279-FW-10220-02	SP04	1	040						
722	2-TMP-004C-279-FW-10220-02	SP05	1	021						
723	2-TMP-004C-279-FW-10220-02	SP05	1	031						
724	2-TMP-004C-279-FW-10220-02	SP06	1	012						
725	2-TMP-004C-279-FW-10220-02	SP07	1	048						
726	2-TMP-004C-279-FW-10220-02	SP07	1	057						

Annexure-1 for RHI-RFI-43566, Week-18/2022 (2-TMP-004)

WEEKLY WELD VISUAL INSPECTION					SUB-CONTRACTOR		CONTRACTOR		COMPANY	
SL NO	ISOMETRIC NUMBER	SPool NO	Diameter	Joint No	Date	Responsible Person	Date	Responsible Person	Date	Responsible Person
727	2-TMP-004C-279-FW-10220-02	SP08	1	069						
728	2-TMP-004B-279-FW-10169-02	SP21	1	017						
729	2-TMP-004B-279-FW-10169-02	SP21	1	023						
730	2-TMP-004B-279-FW-10169-02	SP02	1	045						
731	2-TMP-004B-279-FW-10169-02	SP16	1	081						
732	2-TMP-004B-279-FW-10169-02	SP16	1	088						
733	2-TMP-004B-279-FW-10169-02	SP07	1	108						
734	2-TMP-004B-279-FW-10169-02	SP24	1	140						
735	2-TMP-004B-279-FW-10169-02	SP28	1	174						
736	2-TMP-004B-279-FW-10169-02	SP28	1	180						
737	2-TMP-004B-279-FW-10169-02	SP31	1	200						
738	2-TMP-004B-279-FW-10169-02	SP35	1	234						
739	2-TMP-004B-279-FW-10169-02	SP35	1	240						
740	2-TMP-004B-279-FW-10238-01	SP09	1	070						
741	2-TMP-004B-279-FW-10238-01	SP09	1	088						
742	2-TMP-004B-279-FW-10238-02	SP04	1	030						
743	2-TMP-004B-270-SA-10007-01	SP07	1	024						
744	2-TMP-004B-270-SA-10007-01	SP07	1	027						
745	2-TMP-004B-270-SA-10007-01	SP10	1	050						
746	2-TMP-004B-270-SA-10007-01	SP09	1	043						
747	2-TMP-004B-271-N2-10006-01	SP07	1	022						
748	2-TMP-004B-271-N2-10006-01	SP07	1	025						
749	2-TMP-004B-271-N2-10006-01	SP09	1	044						
750	2-TMP-004B-271-N2-10006-01	SP10	1	053						
751	2-TMP-004B-276-SW-10005-01	SP04	1	018						
752	2-TMP-004B-276-SW-10005-01	SP04	1	021						
753	2-TMP-004B-276-SW-10005-01	SP07	1	037						
754	2-TMP-004B-276-SW-10005-01	SP06	1	044						
755	2-TMP-004B-271-N2-10054-01	SP01	1	003						
756	2-TMP-004B-271-N2-10054-01	SP02	1	008						
757	2-TMP-004B-276-SW-10141-01	SP01	1	004						
758	2-TMP-004B-276-SW-10141-01	SP02	1	008						
759	2-TMP-004B-270-SA-10083-01	SP01	1	004						
760	2-TMP-004B-270-SA-10083-01	SP02	1	008						
761	2-TMP-004B-270-SA-10083-01	SP03	1	014						
762	2-TMP-004C-270-SA-10007-01	SP03	1	025						
763	2-TMP-004C-290-IA-20002-01	SP01	1	006						
764	2-TMP-004C-290-IA-20002-01	SP02	1	010						
765	2-TMP-004C-290-IA-20002-01	SP03	1	013						
766	2-TMP-004C-270-IA-10007-01	SP03	1	027						
767	2-TMP-004C-270-IA-10007-01	SP03	1	029						
768	2-TMP-004C-270-IA-10007-01	SP07	1	033						
769	2-TMP-004C-270-IA-10007-01	SP09	1	037						
770	2-TMP-004A-234-GL-22002-01	SP09	1	032						
771	2-TMP-004B-270-IA-10007-06	SP01	1	004						
772	2-TMP-004B-270-IA-10007-06	SP03	1	029						
773	2-TMP-004B-270-IA-10007-06	SP20	1	071						
774	2-TMP-004B-270-IA-10007-06	SP03	1	095						
775	2-TMP-004B-270-IA-10007-06	SP05	1	007						
776	2-TMP-004B-270-IA-10007-06	SP05	1	012						
777	2-TMP-004B-270-IA-10007-06	SP06	1	016						
778	2-TMP-004B-270-IA-10007-06	SP09	1	032						
779	2-TMP-004B-270-IA-10007-06	SP10	1	036						
780	2-TMP-004B-270-IA-10007-06	SP10	1	041						
781	2-TMP-004B-270-IA-10007-06	SP21	1	077						
782	2-TMP-004B-270-IA-10007-06	SP23	1	080						
783	2-TMP-004B-270-IA-10007-06	SP23	1	085						
784	2-TMP-004B-270-IA-10007-06	SP15	1	098						
785	2-TMP-004B-270-IA-10007-06	SP16	1	102						
786	2-TMP-004B-270-SA-10007-03	SP06	1	022						
787	2-TMP-004B-271-N2-10006-04	SP05	1	020						
788	2-TMP-004B-276-SW-10005-04	SP07	1	024						
789	2-TMP-004C-270-IA-10021-01	SP06	1	018						
790	2-TMP-004C-270-IA-10021-01	SP07	1	042						
791	2-TMP-004C-270-IA-10021-01	SP09	1	066						
792	2-TMP-004C-270-IA-10021-01	SP09	1	093						

Annexure-1 for RHI-RFI-43566, Week-18/2022 (2-TMP-004)

WEEKLY WELD VISUAL INSPECTION					SUB-CONTRACTOR		CONTRACTOR		COMPANY	
SL NO	ISOMETRIC NUMBER	SPool NO	DIAmETER	JOINT NO	DATE	RESPONSIBLE PERSON	DATE	RESPONSIBLE PERSON	DATE	RESPONSIBLE PERSON
793	2-TMP-004C-270-IA-10021-01	SP09	1	082						
794	2-TMP-004C-270-IA-10021-01	SP10	1	022						
795	2-TMP-004C-270-IA-10021-01	SP11	1	023						
796	2-TMP-004C-270-IA-10021-01	SP12	1	025						
797	2-TMP-004C-270-IA-10021-01	SP13	1	029						
798	2-TMP-004C-270-IA-10021-01	SP15	1	046						
799	2-TMP-004C-270-IA-10021-01	SP16	1	050						
800	2-TMP-004C-270-IA-10021-01	SP18	1	070						
801	2-TMP-004C-270-IA-10021-01	SP19	1	072						
802	2-TMP-004C-270-IA-10021-01	SP20	1	076						
803	2-TMP-004C-270-IA-10021-01	SP22	1	084						
804	2-TMP-004C-270-IA-10021-01	SP23	1	088						
805	2-TMP-004C-270-IA-10021-01	SP25	1	095						
806	2-TMP-004C-270-IA-10021-01	SP26	1	099						
807	2-TMP-004C-270-SA-10015-01	SP01	1	004						
808	2-TMP-004C-270-SA-10015-01	SP06	1	021						
809	2-TMP-004C-270-SA-10015-01	SP07	1	054						
810	2-TMP-004C-270-SA-10015-01	SP09	1	034						
811	2-TMP-004B-250-HG-00011-01	SP01	1	003						
812	2-TMP-004D-279-FW-10221-01	SP01	1	006						
813	2-TMP-004D-279-FW-10221-01	SP01	1	045						
814	2-TMP-004D-279-FW-10221-01	SP03	1	027						
815	2-TMP-004D-279-FW-10221-01	SP03	1	035						
816	2-TMP-004D-279-FW-10221-01	SP05	1	054						
817	2-TMP-004D-279-FW-10221-01	SP05	1	061						
818	2-TMP-004D-270-IA-10020-01	SP06	1	024						
819	2-TMP-004C-270-IA-10021-01	SP21	1	079						
820	2-TMP-004A-234-N2-21001-01	SP05	1	026						
821	2-TMP-004D-279-FW-10135-01	SP02	1	011						
822	2-TMP-004D-279-FW-10135-01	SP06	1	020						
823	2-TMP-004D-279-FW-10135-01	SP06	1	027						
824	2-TMP-004D-279-FW-10135-01	SP06	1	038						
825	2-TMP-004D-279-FW-10135-01	SP05	1	048						
826	2-TMP-004D-279-FW-10135-01	SP05	1	055						
827	2-TMP-004D-279-FW-10135-01	SP05	1	062						
828	2-TMP-004D-279-FW-10135-01	SP05	1	069						
829	2-TMP-004D-279-FW-10135-01	SP03	1	084						
830	2-TMP-004D-279-FW-10135-01	SP03	1	091						
831	2-TMP-004D-279-FW-10135-01	SP03	1	100						
832	2-TMP-004D-279-FW-10135-01	SP02	1	109						
833	2-TMP-004D-279-FW-10135-01	SP07	1	120						
834	2-TMP-004D-279-FW-10135-01	SP07	1	127						
835	2-TMP-004D-279-FW-10135-01	SP09	1	141						
836	2-TMP-004D-279-FW-10135-01	SP09	1	150						
837	2-TMP-004D-279-FW-10135-01	SP09	1	159						
838	2-TMP-004D-279-FW-10135-01	SP09	1	166						
839	2-TMP-004D-279-FW-10135-01	SP10	1	175						
840	2-TMP-004D-279-FW-10135-01	SP10	1	184						
841	2-TMP-004D-279-FW-10135-01	SP10	1	191						
842	2-TMP-004D-279-FW-10135-01	SP11	1	202						
843	2-TMP-004D-279-FW-10135-02	SP03	1	097						
844	2-TMP-004D-279-FW-10135-02	SP05	1	077						
845	2-TMP-004D-279-FW-10135-02	SP09	1	010						
846	2-TMP-004D-279-FW-10135-02	SP09	1	108						
847	2-TMP-004D-279-FW-10135-02	SP14	1	191						
848	2-TMP-004D-279-FW-10135-02	SP17	1	045						
849	2-TMP-004D-279-FW-10135-02	SP21	1	137						
850	2-TMP-004D-279-FW-10135-02	SP23	1	151						
851	2-TMP-004D-279-FW-10135-02	SP07	1	042						
852	2-TMP-004D-279-FW-10135-02	SP11	1	134						
853	2-TMP-004D-279-FW-10135-02	SP11	1	147						
854	2-TMP-004C-279-FW-10170-01	SP22	1	148						
855	2-TMP-004C-279-FW-10170-01	SP23	1	137						
856	2-TMP-004C-279-FW-10170-01	SP26	1	171						
857	2-TMP-004C-279-FW-10170-01	SP27	1	184						
858	2-TMP-004C-279-FW-10170-01	SP34	1	208						

Annexure-1 for RHI-RFI-43566, Week-18/2022 (2-TMP-004)

WEEKLY WELD VISUAL INSPECTION				SUB-CONTRACTOR		CONTRACTOR		COMPANY		
SL NO	ISOMETRIC NUMBER	SPOOL NO	DIAMETER	JOINT NO	DATE	RESPONSIBLE PERSON	DATE	RESPONSIBLE PERSON	DATE	RESPONSIBLE PERSON
859	2-TMP-004C-279-FW-10170-01	SP36	1	220						
860	2-TMP-004C-279-FW-10170-01	SP37	1	233						
861	2-TMP-004B-247-HO-00001-01	SP11	1	028						
862	2-TMP-004B-247-HO-00001-01	SP10	1	030						
863	2-TMP-004B-247-HO-00001-01	SP12	1	042						
864	2-TMP-004A-234-DA-21001-01	SP03	1	020						
865	2-TMP-004B-234-BG-02021-01	SP11	0.75	042						
866	2-TMP-004A-250-FG-00034-01	SP06	0.75	027						

Annexure - 1 for RHI-RFI-43566, Week-18/2022(2-TMP-004)

WEEKLY WELD VISUAL INSPECTION					SUB-CONTRACTOR		CONTRACTOR		COMPANY	
SL NO	ISOMETRIC NUMBER	SPOOL NO	DIAMETER	JOINT NO	Date	Responsible Person	Date	Responsible Person	Date	Responsible Person
5	2-TMP-004C-234-BG-00010-01	SP02	28	007	03.05.2022	Jung	03.05.22	Mah		
9	2-TMP-004C-250-FG-00006-01	SP03	12	025	05.05.2022	Jung	05.05.22	Mah		
10	2-TMP-004C-250-HG-00004-01	SP02	8	005	03.05.2022	Jung	03.05.22	Mah		
11	2-TMP-004C-250-HG-00004-01	SP02	8	009	03.05.2022	Jung	03.05.22	Mah		
13	2-TMP-004C-250-FG-00012-01	SP01	8	002	04.05.2022	Jung	04.05.22	Mah		
15	2-TMP-004B-250-FG-00012-01	SP01	8	012	08.05.2022	Jung	08.05.22	Mah		
25	2-TMP-004C-279-FW-10135-01	SP02	6	009	03.05.2022	Jung	03.05.22	Mah		
26	2-TMP-004C-279-FW-10135-01	SP03	6	015	04.05.2022	Jung	04.05.22	Mah		
27	2-TMP-004B-247-HO-00001-01	SP06	6	055	04.05.2022	Jung	04.05.22	Mah		
28	2-TMP-004C-246-HO-00006-01	SP08	6	053	03.05.2022	Jung	03.05.22	Mah		
31	2-TMP-004C-250-FG-00012-01	SP01	6	004	05.05.2022	Jung	05.05.22	Mah		
32	2-TMP-004C-279-FW-10135-01	SP04	6	059	05.05.2022	Jung	05.05.22	Mah		
35	2-TMP-004B-247-HO-00001-01	SP07	6	059	05.05.2022	Jung	05.05.22	Mah		
36	2-TMP-004B-247-HO-00001-01	SP07	6	067	03.05.2022	Jung	03.05.22	Mah		
53	2-TMP-004D-234-BG-00012-01	SP02	4	006	05.05.2022	Jung	05.05.22	Mah		
54	2-TMP-004D-234-BG-00012-01	SP03	4	010	05.05.2022	Jung	05.05.22	Mah		
55	2-TMP-004D-234-BG-00012-01	SP03	4	013	06.05.2022	Jung	06.05.22	Mah		
56	2-TMP-004D-234-BG-00012-01	SP03	4	037	06.05.2022	Jung	06.05.22	Mah		
66	2-TMP-004D-234-BG-00007-01	SP02	4	009	05.05.2022	Jung	05.05.22	Mah		
69	2-TMP-004A-234-LG-00008-01	SP16	3	040	03.05.2022	Jung	03.05.22	Mah		
89	2-TMP-004B-276-SW-10005-02	SP01	3	004	06.05.2022	Jung	06.05.22	Mah		
97	2-TMP-004C-234-DG-01008-01	SP03	3	010	03.05.2022	Jung	03.05.22	Mah		
136	2-TMP-004C-279-FW-10135-01	SP04	3	058	04.05.2022	Jung	04.05.22	Mah		
141	2-TMP-004D-279-FW-10135-02	SP09	3	006	05.05.2022	Jung	05.05.22	Mah		
152	2-TMP-004A-234-LG-00008-01	SP16	2	041	03.05.2022	Jung	03.05.22	Mah		
166	2-TMP-004B-250-HG-00005-01	SP06	2	054	08.05.2022	Jung	08.05.22	Mah		
185	2-TMP-004C-290-WW-20019-01	SP12	2	046	08.05.2022	Jung	08.05.22	Mah		
202	2-TMP-004B-250-DP-00002-01	SP02	2	007	06.05.2022	Jung	06.05.22	Mah		
271	2-TMP-004B-279-FW-10136-02	SP29	2	124	04.05.2022	Jung	04.05.22	Mah		
272	2-TMP-004B-279-FW-10136-02	SP28	2	134	04.05.2022	Jung	04.05.22	Mah		
273	2-TMP-004B-279-FW-10136-02	SP28	2	139	04.05.2022	Jung	04.05.22	Mah		
274	2-TMP-004B-279-FW-10136-02	SP30	2	151	04.05.2022	Jung	04.05.22	Mah		
278	2-TMP-004B-279-FW-10171-01	SP05	2	006	08.05.2022	Jung	08.05.22	Mah		
279	2-TMP-004B-279-FW-10171-01	SP10	2	064	08.05.2022	Jung	08.05.22	Mah		
280	2-TMP-004B-279-FW-10171-01	SP11	2	074	08.05.2022	Jung	08.05.22	Mah		
282	2-TMP-004C-260-WW-10026-01	SP01	2	046	08.05.2022	Jung	08.05.22	Mah		
289	2-TMP-004C-234-BG-01004-01	SP05	2	015	08.05.2022	Jung	08.05.22	Mah		
294	2-TMP-004C-234-LG-00011-01	SP03	2	016	03.05.2022	Jung	03.05.22	Mah		
297	2-TMP-004C-234-LG-00011-01	SP13	2	068	05.05.2022	Jung	05.05.22	Mah		
317	2-TMP-004A-279-FW-10036-01	SP03	2	026	03.05.2022	Jung	03.05.22	Mah		
321	2-TMP-004D-260-N2-10018-01	SP01	2	003	06.05.2022	Jung	06.05.22	Mah		
330	2-TMP-004B-271-N2-10006-01	SP05	2	036	04.05.2022	Jung	04.05.22	Mah		
337	2-TMP-004C-246-HO-00006-01	SP05	2	021	03.05.2022	Jung	03.05.22	Mah		
341	2-TMP-004C-270-IA-10007-01	SP01	2	003	04.05.2022	Jung	04.05.22	Mah		
357	2-TMP-004B-270-IA-10007-06	SP01	2	021	06.05.2022	Jung	06.05.22	Mah		
359	2-TMP-004B-270-IA-10007-06	SP20	2	066	08.05.2022	Jung	08.05.22	Mah		
362	2-TMP-004B-270-IA-10007-06	SP17	2	058	08.05.2022	Jung	08.05.22	Mah		
363	2-TMP-004B-270-IA-10007-06	SP19	2	062	08.05.2022	Jung	08.05.22	Mah		
366	2-TMP-004B-271-N2-10006-04	SP03	2	025	08.05.2022	Jung	08.05.22	Mah		
367	2-TMP-004B-276-SW-10005-04	SP04	2	029	06.05.2022	Jung	06.05.22	Mah		
368	2-TMP-004B-276-SW-10005-04	SP09	2	039	04.05.2022	Jung	04.05.22	Mah		
369	2-TMP-004B-276-SW-10005-04	SP10	2	043	04.05.2022	Jung	04.05.22	Mah		
372	2-TMP-004D-234-BG-01016-01	SP01	2	002	05.05.2022	Jung	05.05.22	Mah		
373	2-TMP-004D-234-LG-02003-01	SP05	2	011	05.05.2022	Jung	05.05.22	Mah		
380	2-TMP-004C-270-IA-10021-01	SP02	2	008	04.05.2022	Jung	04.05.22	Mah		
381	2-TMP-004C-270-IA-10021-01	SP03	2	035	03.05.2022	Jung	03.05.22	Mah		
382	2-TMP-004C-270-IA-10021-01	SP03	2	012	03.05.2022	Jung	03.05.22	Mah		
384	2-TMP-004C-270-SA-10015-01	SP02	2	015	03.05.2022	Jung	03.05.22	Mah		
386	2-TMP-004C-270-SA-10015-01	SP05	2	019	03.05.2022	Jung	03.05.22	Mah		
387	2-TMP-004C-270-SA-10015-01	SP06	2	026	05.05.2022	Jung	05.05.22	Mah		
388	2-TMP-004C-270-SA-10015-01	SP08	2	030	05.05.2022	Jung	05.05.22	Mah		
389	2-TMP-004C-270-SA-10015-01	SP07	2	044	05.05.2022	Jung	05.05.22	Mah		
393	2-TMP-004D-279-FW-10221-01	SP01	2	052	03.05.2022	Jung	03.05.22	Mah		
416	2-TMP-004B-246-DH-00018-01	SP03	2	021	03.05.2022	Jung	03.05.22	Mah		
417	2-TMP-004B-246-DH-00017-01	SP01	2	004	08.05.2022	Jung	08.05.22	Mah		
418	2-TMP-004B-246-DH-00018-01	SP01	2	007	06.05.2022	Jung	06.05.22	Mah		
423	2-TMP-004B-250-HG-00007-01	SP05	2	020	03.05.2022	Jung	03.05.22	Mah		
426	2-TMP-004B-246-DH-00016-01	SP04	2	017	05.05.2022	Jung	05.05.22	Mah		

Annexure - 1 for RHI-RFI-43566, Week-18/2022(2-TMP-004)

WEEKLY WELD VISUAL INSPECTION					SUB-CONTRACTOR		CONTRACTOR		COMPANY	
SL NO	ISOMETRIC NUMBER	SPOOL NO	DIAMETER	JOINT NO	Date	Responsible Person	Date	Responsible Person	Date	Responsible Person
428	2-TMP-004B-246-DH-00016-01	SP02	2	005	06.05.2022	Jung	06.05.22	MJ		
429	2-TMP-004B-246-DH-00016-01	SP03	2	010	05.05.2022	Jung	05.05.22	MJ		
430	2-TMP-004B-246-DH-00016-01	SP03	2	015	06.05.2022	Jung	06.05.22	MJ		
441	2-TMP-004C-234-LG-01001-01	SP04	2	021	05.05.2022	Jung	05.05.22	MJ		
473	2-TMP-004B-290-WW-20019-01	SP03	2	014	06.05.2022	Jung	06.05.22	MJ		
475	2-TMP-004B-290-WW-20019-01	SP01	2	005	06.05.2022	Jung	06.05.22	MJ		
486	2-TMP-004C-290-WW-20018-01	SP08	2	033	08.05.2022	Jung	08.05.22	MJ		
511	2-TMP-004C-234-LG-01005-01	SP03	2	015	08.05.2022	Jung	08.05.22	MJ		
520	2-TMP-004C-260-FG-10017-01	SP02	2	008	08.05.2022	Jung	08.05.22	MJ		
523	2-TMP-004C-260-FG-10017-01	SP04	2	022	06.05.2022	Jung	06.05.22	MJ		
524	2-TMP-004D-260-FG-10017-01	SP01	2	003	06.05.2022	Jung	06.05.22	MJ		
525	2-TMP-004D-260-FG-10017-01	SP02	2	006	06.05.2022	Jung	06.05.22	MJ		
526	2-TMP-004D-260-FG-10017-01	SP03	2	010	06.05.2022	Jung	06.05.22	MJ		
527	2-TMP-004D-260-FG-10017-01	SP06	2	023	03.05.2022	Jung	03.05.22	MJ		
529	2-TMP-004D-234-BG-01012-01	SP13	2	020	06.05.2022	Jung	06.05.22	MJ		
551	2-TMP-004B-270-DA-10004-01	SP02	2	010	08.05.2022	Jung	08.05.22	MJ		
554	2-TMP-004B-270-DA-10004-01	SP01	2	005	08.05.2022	Jung	08.05.22	MJ		
557	2-TMP-004B-234-DP-02002-01	SP01	2	005	06.05.2022	Jung	06.05.22	MJ		
559	2-TMP-004B-234-DP-00005-01	SP02	2	008	05.05.2022	Jung	05.05.22	MJ		
560	2-TMP-004B-234-DP-00005-01	SP03	2	010	05.05.2022	Jung	05.05.22	MJ		
561	2-TMP-004B-234-DP-00005-01	SP04	2	016	06.05.2022	Jung	06.05.22	MJ		
570	2-TMP-004C-250-FG-00007-01	SP04	1	016	06.05.2022	Jung	06.05.22	MJ		
594	2-TMP-004B-279-FW-10133-02	SP36	1	161	05.05.2022	Jung	05.05.22	MJ		
599	2-TMP-004B-279-FW-10238-03	SP03	1	030	03.05.2022	Jung	03.05.22	MJ		
628	2-TMP-004B-279-FW-10171-01	SP09	1	009	05.05.2022	Jung	05.05.22	MJ		
629	2-TMP-004B-279-FW-10171-01	SP08	1	020	06.05.2022	Jung	06.05.22	MJ		
630	2-TMP-004B-279-FW-10171-01	SP06	1	042	05.05.2022	Jung	05.05.22	MJ		
670	2-TMP-004B-279-FW-10133-03	SP05	1	074	08.05.2022	Jung	08.05.22	MJ		
671	2-TMP-004B-279-FW-10133-03	SP11	1	139	08.05.2022	Jung	08.05.22	MJ		
673	2-TMP-004B-279-FW-10133-03	SP18	1	047	04.05.2022	Jung	04.05.22	MJ		
674	2-TMP-004B-279-FW-10133-03	SP20	1	059	05.05.2022	Jung	05.05.22	MJ		
676	2-TMP-004B-279-FW-10133-03	SP26	1	113	03.05.2022	Jung	03.05.22	MJ		
677	2-TMP-004B-279-FW-10133-03	SP28	1	129	03.05.2022	Jung	03.05.22	MJ		
682	2-TMP-004B-279-FW-10133-03	SP04	1	042	05.05.2022	Jung	05.05.22	MJ		
683	2-TMP-004B-279-FW-10133-03	SP05	1	056	05.05.2022	Jung	05.05.22	MJ		
684	2-TMP-004B-279-FW-10133-03	SP10	1	125	03.05.2022	Jung	03.05.22	MJ		
688	2-TMP-004B-279-FW-10133-03	SP30	1	144	08.05.2022	Jung	08.05.22	MJ		
702	2-TMP-004B-279-FW-10220-01	SP05	1	024	06.05.2022	Jung	06.05.22	MJ		
703	2-TMP-004B-279-FW-10220-01	SP04	1	037	06.05.2022	Jung	06.05.22	MJ		
704	2-TMP-004B-279-FW-10220-01	SP03	1	046	06.05.2022	Jung	06.05.22	MJ		
705	2-TMP-004B-279-FW-10220-01	SP08	1	057	06.05.2022	Jung	06.05.22	MJ		
706	2-TMP-004B-279-FW-10220-01	SP11	1	072	08.05.2022	Jung	08.05.22	MJ		
707	2-TMP-004B-279-FW-10220-01	SP11	1	081	04.05.2022	Jung	04.05.22	MJ		
708	2-TMP-004C-279-FW-10220-01	SP05	1	050	06.05.2022	Jung	06.05.22	MJ		
709	2-TMP-004C-279-FW-10220-01	SP06	1	031	06.05.2022	Jung	06.05.22	MJ		
710	2-TMP-004C-279-FW-10220-01	SP06	1	040	06.05.2022	Jung	06.05.22	MJ		
711	2-TMP-004C-279-FW-10220-01	SP08	1	060	06.05.2022	Jung	06.05.22	MJ		
712	2-TMP-004C-279-FW-10220-01	SP09	1	069	06.05.2022	Jung	06.05.22	MJ		
714	2-TMP-004C-279-FW-10220-01	SP18	1	117	05.05.2022	Jung	05.05.22	MJ		
715	2-TMP-004C-279-FW-10220-01	SP18	1	128	05.05.2022	Jung	05.05.22	MJ		
716	2-TMP-004C-279-FW-10220-01	SP19	1	098	05.05.2022	Jung	05.05.22	MJ		
717	2-TMP-004C-279-FW-10220-01	SP19	1	105	05.05.2022	Jung	05.05.22	MJ		
718	2-TMP-004C-279-FW-10220-01	SP20	1	140	05.05.2022	Jung	05.05.22	MJ		
719	2-TMP-004C-279-FW-10220-01	SP21	1	151	05.05.2022	Jung	05.05.22	MJ		
720	2-TMP-004C-279-FW-10220-01	SP21	1	164	05.05.2022	Jung	05.05.22	MJ		
721	2-TMP-004C-279-FW-10220-02	SP04	1	040	05.05.2022	Jung	05.05.22	MJ		
722	2-TMP-004C-279-FW-10220-02	SP05	1	021	03.05.2022	Jung	03.05.22	MJ		
723	2-TMP-004C-279-FW-10220-02	SP05	1	031	05.05.2022	Jung	05.05.22	MJ		
725	2-TMP-004C-279-FW-10220-02	SP07	1	048	03.05.2022	Jung	03.05.22	MJ		
726	2-TMP-004C-279-FW-10220-02	SP07	1	057	03.05.2022	Jung	03.05.22	MJ		
727	2-TMP-004C-279-FW-10220-02	SP08	1	069	03.05.2022	Jung	03.05.22	MJ		
811	2-TMP-004B-250-HG-00011-01	SP01	1	003	04.05.2022	Jung	04.05.22	MJ		
867	2-TMP-004C-234-LG-00001-01	SP01	2	002	03.05.2022	Jung	03.05.22	MJ		
868	2-TMP-004C-234-BG-02006-01	SP02	14	007	03.05.2022	Jung	03.05.22	MJ		
869	2-TMP-004C-279-FW-10171-01	SP06	2	053	03.05.2022	Jung	03.05.22	MJ		
870	2-TMP-004C-279-FW-10171-01	SP08	1	031	03.05.2022	Jung	03.05.22	MJ		
871	2-TMP-004C-279-FW-10171-01	SP20	2	120	03.05.2022	Jung	03.05.22	MJ		
872	2-TMP-004C-279-FW-10171-01	SP21	2	118	03.05.2022	Jung	03.05.22	MJ		

Annexure - 1 for RHI-RFI-43566, Week-18/2022(2-TMP-004)

WEEKLY WELD VISUAL INSPECTION					SUB-CONTRACTOR		CONTRACTOR		COMPANY	
SL NO	ISOMETRIC NUMBER	SPool NO	Diameter	Joint No	Date	Responsible Person	Date	Responsible Person	Date	Responsible Person
941	2-TMP-004C-279-FW-10171-01	SP10	1	096	05.05.2022	Jung	05.05.22	Mallu		
942	2-TMP-004C-279-FW-10171-01	SP21	2	160	05.05.2022	Jung	05.05.22	Mallu		
943	2-TMP-004C-279-FW-10171-01	SP22	2	182	05.05.2022	Jung	05.05.22	Mallu		
944	2-TMP-004B-250-VT-00007-04	SP01	2	003C1RW1	05.05.2022	Jung	05.05.22	Mallu		
945	2-TMP-004B-270-IA-10007-02	SP03	2	010RW1	05.05.2022	Jung	05.05.22	Mallu		
946	2-TMP-004A-279-FW-10036-01	SP05	16	024C1	06.05.2022	Jung	06.05.22	Mallu		
947	2-TMP-004B-250-FG-00006-01	SP01	12	006C1	06.05.2022	Jung	06.05.22	Mallu		
948	2-TMP-004B-250-GD-00002-01	SP02	2	008	06.05.2022	Jung	06.05.22	Mallu		
949	2-TMP-004B-250-GD-00002-01	SP03	2	012	06.05.2022	Jung	06.05.22	Mallu		
950	2-TMP-004B-271-N2-10006-02	SP02	2	010	06.05.2022	Jung	06.05.22	Mallu		
951	2-TMP-004B-279-FW-10171-01	SP19	1	012	06.05.2022	Jung	06.05.22	Mallu		
952	2-TMP-004C-246-HO-00013-01	SP02	6	017	06.05.2022	Jung	06.05.22	Mallu		
953	2-TMP-004C-250-FG-00006-01	SP02	12	S002	06.05.2022	Jung	06.05.22	Mallu		
954	2-TMP-004C-250-FG-00006-01	SP03	12	S003	06.05.2022	Jung	06.05.22	Mallu		
955	2-TMP-004C-250-FG-00007-01	SP02	6	S001	06.05.2022	Jung	06.05.22	Mallu		
956	2-TMP-004C-250-FG-00007-01	SP02	6	S002	06.05.2022	Jung	06.05.22	Mallu		
957	2-TMP-004C-250-FG-00007-01	SP04	6	S003	06.05.2022	Jung	06.05.22	Mallu		
958	2-TMP-004D-270-SA-10415-01	SP03	2	018	06.05.2022	Jung	06.05.22	Mallu		
959	2-TMP-004C-279-FW-10135-02	SP10	3	005	06.05.2022	Jung	06.05.22	Mallu		
960	2-TMP-004B-234-VT-02001-03	SP02	2	003	06.05.2022	Jung	06.05.22	Mallu		
961	2-TMP-004A-234-DG-00004-01	SP02	3	008RW1	06.05.2022	Jung	06.05.22	Mallu		
962	2-TMP-004B-234-GL-22003-01	SP01	6	003R1	06.05.2022	Jung	06.05.22	Mallu		
963	2-TMP-004C-250-WW-00002-01	SP04	12	014R1	06.05.2022	Jung	06.05.22	Mallu		
964	2-TMP-004A-279-FW-10036-01	SP05	16	031	08.05.2022	Jung	08.05.22	Mallu		
965	2-TMP-004B-250-FG-00010-03	SP12	12	S013	08.05.2022	Jung	08.05.22	Mallu		
966	2-TMP-004B-250-FG-00004-01	SP18	2	096	08.05.2022	Jung	08.05.22	Mallu		
967	2-TMP-004B-250-FG-00004-01	SP18	2	105	08.05.2022	Jung	08.05.22	Mallu		
968	2-TMP-004B-250-FG-00006-01	SP06	12	004C1	08.05.2022	Jung	08.05.22	Mallu		
969	2-TMP-004B-250-FG-00010-01	SP04	10	S004	08.05.2022	Jung	08.05.22	Mallu		
970	2-TMP-004B-250-FG-00010-02	SP01	10	S001	08.05.2022	Jung	08.05.22	Mallu		
971	2-TMP-004B-250-GD-00002-01	SP02	2	004	08.05.2022	Jung	08.05.22	Mallu		
972	2-TMP-004B-250-HG-00009-01	SP01	2	003	08.05.2022	Jung	08.05.22	Mallu		
973	2-TMP-004C-234-BG-01004-01	SP07	2	025	08.05.2022	Jung	08.05.22	Mallu		
974	2-TMP-004C-234-BG-02004-01	SP09	2	027	08.05.2022	Jung	08.05.22	Mallu		
975	2-TMP-004C-246-HO-00013-01	SP01	2	003	08.05.2022	Jung	08.05.22	Mallu		
976	2-TMP-004C-246-HO-00013-01	SP04	6	024	08.05.2022	Jung	08.05.22	Mallu		
977	2-TMP-004C-260-FG-10017-01	SP01	2	006C1	08.05.2022	Jung	08.05.22	Mallu		
978	2-TMP-004C-260-FG-10017-01	SP02	2	010C1	08.05.2022	Jung	08.05.22	Mallu		
979	2-TMP-004C-279-FW-10171-01	SP06	1	060	08.05.2022	Jung	08.05.22	Mallu		
980	2-TMP-004C-279-FW-10171-01	SP19	1	137	08.05.2022	Jung	08.05.22	Mallu		
981	2-TMP-004C-279-FW-10171-01	SP22	1	173	08.05.2022	Jung	08.05.22	Mallu		
982	2-TMP-004C-279-FW-10171-01	SP23	1	186	08.05.2022	Jung	08.05.22	Mallu		
983	2-TMP-004B-273-GL-10007-02	SP01	12	004R1	08.05.2022	Jung	08.05.22	Mallu		