Doküman No	FRM-75
Yürürlülük Tarihi	15.02.2024
Revizyon No	00

ŞİRKET ADI / COMPANY NAME	ZATA ASANSÖR TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ	
ŞİRKET ADRESİ / COMPANY ADDRESS	ATATÜRK MAH. 31060.SK.NO:11 B MEZİTLİ/MERSİN	
İNŞAAT ADI / CONSTRUCTION NAME	Hüseyin Sezgin,Sezginler Galeri İnş.Tic.Ltd.Şti.	
ASANSÖR ADRESI / ELEVATOR ADDRESS	Çiftlikköy Mah 3206.Sok.No:11 Yenişehir/Mersin	
ASANSÖR SERİ NUMARASI / ELEVATOR SERIAL NUMBER	ZATA-25/01	
RİSK ANALİZİ / RISK ANALYSIS	Asansör en alt son konumda gerekli alanların yetersiz olması Insufficient space required at the lowest final position of the elevator	
UYGULANAN YÖNETMELİKLER /	Asansör Yönetmeliği (2014/33/AB)	
APPLIED DIRECTIVES	Lifts Directives 2014/33/EU	
Uygulanan Standartlar / HARMONISED STANDARDS	EN 81-21, Safety rules for the construction and installation of lifts - Lifts for the transport of persons and goods - Part 21: New passenger and goods passenger lifts in existing building (Asansörlerin yapılışı ve kurulumu için güvenlik kuralları - İnsan ve yük taşımak için asansörler - Bölüm 21: Mevcut binalarda yeni insan ve yük asansörleri) EN ISO 12100:2010, Safety of machinery — General principles for design — Risk assessment and risk reduction (ISO 12100:2010)— (Makinalarda güvenlik — Tasarım için genel prensipler — Riskin değerlendirilmesi ve azaltılması (ISO 12100:2010))	
	EN 81-20, Safety rules for the construction and installation of lifts - Lifts for the transport of persons and goods - Part 20: Passenger and goods passenger lifts (Asansörler - Yapım ve montaj için güvenlik kuralları - İnsan ve yük taşıma amaçlı asansörler - Bölüm 20: İnsan ve yük asansörleri) EN 81-50:2014, Safety rules for the construction and installation of lifts — Examinations and tests — Part 50: Design rules, calculations, examinations and tests of lift components — (Asansörlerin yapımı ve kurulumu için güvenlik kuralları — Muayene ve deneyleri — Bölüm 50: Asansör bileşenlerinin tasarım kuralları, hesapları, muayeneleri ve deneyleri)	

SON KONTROL SORUMLUSU	SİRKET MÜDÜRÜ
Mill	ZATA ASANSUK IK. ve Sun, Eld. Sti. Atatürk Mah. 31060 Sk. No:11/B Tic.Sic.No: 66081 Mežitli/MERSIN Istiklal V.D.:997 188 20 24 Mersis No:0997188202400001

Doküman No	FRM-75
Yürürlülük Tarihi	15.02.2024
Revizyon No	00

			ŞİDDET / SEVERITY			
		Felaket / Catastrophic	Önemli / Substantial	Orta / Moderate	Küçük / Minor	Önemsiz / Trivial
	Kesin / Certain	Yüksek / High	Yüksek / High	Yüksek / High	Yüksek / High	Orta / Medium
	Yüksek Olasılık / High Likely	Yüksek / High	Yüksek / High	Yüksek / High	Orta / Medium	Orta / Medium
OLASILIK /	Muhtemel / Likely	Yüksek / High	Yüksek / High	Orta / Medium	Orta / Medium	Düşük / Low
LIKELIHOOD	Olası Değil / Unlikely	Orta / Medium	Orta / Medium	Orta / Medium	Düşük / Low	Düşük / Low
	Çok Olası Değil / Highly Unlikely	Orta / Medium	Düşük / Low	Düşük / Low	Düşük / Low	Düşük / Low

Risk Sınıflandırması / Risk Classification	SONUÇ
Yüksek / High	Acil önlem alınması gereken riskler (Kritik Riskler) / Risks that require urgent action (Critical Risks)
Orta / Medium	Takip edilmesi gereken riskler / Risks that need to be monitored
Düşük / Low	Mevcut durumda herhangi bir ilave önleme ihtiyaç duyulmayan riskler / Risks that do not currently require any additional action

SON KONTROL SORUMLUSU	SİRKET MÜDÜRÜ
MAS	ZATA ASANSON inc.ve Sun, Lid. Şti. Atatürk Muh. 31060 Sk. No:11/B Tic.Sic.No: 6608 Mežitli/MERSIN Istiklet V.D.:997 188 20 24 Mersis No:0997(188202400001

ASANSÖR RİSK ANALİZİ ELEVATOR RISK ASSESMENT

Doküman No	FRM-75
Yürürlülük Tarihi	15.02.2024
Revizyon No	00


Tehlikeli Durum / Hazards Olası Etki/Zarar / Risks	Asansör alt son konumda iken kabin etek sacı zemine çarpma durumu mevcut There is a situation where the cabin skirt plate hits the ground when the elevator is in the lower final position. Bakım, arıza ve kurtarma esnasında kişinin başını çarpma neticesinde ciddi yaralanması veya ölüm		
Önlem Öncesi Değerlendirme / Pre-Action Assessment	ŞİDDET / SEVERITY	OLASILIK / LIKELIHOOD	Risk Sınıflandırması / Risk Classification
Risk Değerlendirmesi / Risk Assesment	Önemli / Substantial Kesin / Certain Yüksek / High Acil önlem alınması gereken riskler (Kritik Riskler) / Risks that require urgent action (Critical Risks)		
Düzeltici Faaliyet / Corrective Action	1.Karşı ağırlık altına katlanabilir tampon ve elektriksel durudurucu anahtarları montajı, 2.Kabin üstü korkuluk katlanabilir yapılması ve elektriksel durdurucu anahtarları montajı. 3.Kullanma ve Bakım kılavuzunda çalışma koşulları belirtilmesi. 4.Kabin üstünde bakım yapılabilmesi için katlaanabilir montaj elemanlarının devreye alınmadan asansörde hareket sağlanmasının engellenmesi {risk_uygulamalar} 1.Installation of foldable buffers and electrical stop switches under the counterweight, 2.Making the cabin top railing foldable and installing electrical stop switches. 3.Specifying the operating conditions in the Usage and Maintenance Manual. 4.Preventing movement in the elevator without activating the foldable assembly elements so that maintenance can be performed on the cabin {risk_uygulamalar_en}		
Sorumluluk / Responsibility	Son Kontrol Sorumlusu / Final Control Responsible		
Zamanlama / Activity	Çalışmaya başlamadan önce ve çalışma süresince		
Faaliyet Sonrası Risk Değerlendirmesi / Post-Activity	ŞİDDET / SEVERITY	OLASILIK / LIKELIHOOD	Risk Sınıflandırması / Risk Classification
Risk Assessment	Önemli / Substantial	Çok Olası Değil / Highly Unlikely	Düşük / Low
Risk Değerlendirmesi / Risk Assesment	Alınan önlemler ile risk, kabul edilebilir seviyeye çekilmiştir. / With the measures taken, the risk has been reduced to an acceptable level.		

UYGULAMA RESIMLERI

SON KONTROL SORUMLUŞU	ŞİRKET MÜDÜRÜ ZATA ASANSUK TIK. VE Sun, Lid. Şii.
	Atta Asansok (k.ve sun, Ltd. 50. Atatürk Mah. 31060 Sk. No:11/B
	Tic.Sic.No: 6608 Mezitli/MERSIN Istiklel V.D.:997 188 20 24
	Mersis No:0997/188202400001

Doküman No	FRM-75
Yürürlülük Tarihi	15.02.2024
Revizyon No	00





SON KONTROL SOR MLUSU	ŞİRKET MÜDÜRÜ ZATA AŞANSUK TIK. VE SUN, LID. ŞII.
	Atatürk Mah. 3/1060 Sk. No:11/8
	Tic.Sic.No: 66981 Mezitli/MERSIN Istiklat V.D.: 997 188 20 24
	Mersis No:099₹\188202400001

Doküman No	FRM-75
Yürürlülük Tarihi	15.02.2024
Revizyon No	00





SON KONTROL SORUMLUSU	SİRKET MÜDÜRÜ ZATA ASANSÜK İçeve sun, Lid. Şii.
	Atatürk Mah. 31060 Sk, No:11/B
	Tic.Sic.No: 66081 Mezitli/MERSIN Istiklet V.D.: 997 188 20 24
	Mersis No:099₹188202400001