

D KARE GÖZETİM TEST VE BELGELENDİRME TİC. LTD. ŞTİ.

Cevizli Mah. Bağdat Cad. No:454/3 Maltepe / İstanbul Tel: 0216 290 1678 Fax: 0216 290 16 79 Web: <u>www.dsq.com.tr</u>

MUAYENE VE DENEY RAPORU Rapor No: LD04-1010-0039-17

FI	RI	VI <i>I</i>	4 L	JN	VA	MI	

ALİ AKYÜZ – ALYANS ASANSÖR

ÜRÜN TANIMI

ASANSÖR DURAK KAPISI

ÜRÜN TIPI/TIPLERI

YATAY AÇILAN OTOMATİK ASANSÖR DURAK KAPILARI

MUAYENE VE DENEYE ESAS STANDARTLAR

EN 81-50:2014, EN 81-20:2014

Bu muayene ve deney raporu 9 sayfadan oluşmakta olup, başvuru sahibinin ve D KARE'nin onayı olmadan çoğaltılıp dağıtılamaz, alıntı yapılamaz.

MUAYENE VE DENEY RAPORU



(LD04-1010-0039-17)

BÖLÜM 1: Genel Bilgiler

FAALİYET TANIMI:

Muayene ve deney faaliyetleri **EN 81-50:2014** "Asansörlerin yapımı ve kurulumu için güvenlik kuralları - İnceleme ve deneyler - Bölüm 50: Asansör bileşenlerinin tasarım kuralları, hesaplamaları, incelemeleri ve deneyleri", "TS EN 81-20:2014 Asansörlerin yapım ve kurulumu için güvenlik kuralları - İnsan ve eşyanın taşınması için asansörler - Bölüm 20: İnsan ve eşya asansörleri tandartlarına göre gerçekleştirilmiştir.

GENEL BİLGİLER				
FİRMA BİLGİLERİ				
DOSYA NO	LD.IN.0019			
KURULUŞ ADI	ALİ AKYÜZ – ALYANS ASANSÖR			
ADRES	Fevzi Çakmak Mah.Ayyıldız Cad.4MK San. Sit. No:99/D-E			
	Karatay, Konya / TÜRKİYE			


BÖLÜM 2: ÜRÜN BİLGİLERİ

ÜRÜN ADI: YATAY AÇILAN OTOMATİK ASANSÖR DURAK KAPISI

TİP TANIMI: ALYKT

ÜRÜN KULLANIM KATEGORİSİ: ASANSÖRLER

Teknik Özellikler: Bakınız Resim 1



Resim 1: Kapı Panel detay

ÜRÜNE AİT EK BİLGİLER

ÜRÜN KULLANIM YERİ ÖZELLİKLERİ: Tüm bina tiplerinde monte edilecek asansörler.

BÖLÜM 3: MUAYENE FAALİYETLERİ

Muayene faaliyetleri, **EN 81-50:2014 ve EN 81-20:2014** standartlarının ilgili maddelerine göre gerçekleştirilmiş olup, muayene faaliyetleri sonuçları aşağıda detaylandırılmıştır.

3.1. MUAYENE SIRASINDA KONTROL EDİLEN DÖKÜMANLAR VE SERTİFİKALAR


ALYKT OTOMATİK KAPI teknik resim



3.2. MUAYENE VE DENEY SONUÇLARI:

3.2.1. Yumuşak Çarpma Deneyi:

Deney EN 81-50 standardı madde 5.14.3'te belirtilen şekilde gerçekleştirilmiştir.




Açıklama

- Diş açılmış çubuk
- Azami çap düzleminde düşme yüksekliğinin ölçülmesi için referans noktası
- 3 Deri torba
- Çelik disk
- (§) Serbest bırakma tertibatının bağlantısı

Resim 3: Yumuşak darbe deney cihazı





Açıklama

- 1 Çerçeve
- 2 Deneye tabi tutulacak kapı veya kabin duvar elemanı
- 3
- 4 Deneye tabi tutulacak kapı veya kabin duvar yapısına göre kat seviyesi
- ⑤ Darbe noktasının yüksekliği: Darbe noktası yüksekliğinin değeri ilgili maddelerde verilmiştir
- 6 Madde 5.14.2.4'te belirtildiği gibi üçgen kanca yerleşimi
- Düşme yüksekliği

Resim 4: Yumuşak Darbe Deney Düzeneği

Deney işlemi H= 800 mm yüksekliğinden deney cihazının serbest bırakılması şeklinde gerçekleştirilmiştir.








Resim 5: H=800 mm yumuşak darbe deneyi öncesi







Resim 6: H=800 mm yumuşak darbe deneyi





Resim 7: H=800 mm yumuşak darbe deneyi sonrası görüntü

MUAYENE VE DENEY RAPORU



(LD04-1010-0039-17)

H=800 mm yüksekliğinden gerçekleştirilen deney sonrasında kapı paneli üzerinde kalıcı şekil bozukluğu olmadığı gözlenmemiş olup, test sonrasında kapının normal şekilde çalıştığı gözlenmiştir.

MUAYENE İŞLEMİ:

Muayene faaliyeti başvuru sahibi tarafından ibraz edilen teknik dokümanların incelenmesi ve hazırlanan deney numunesi üzerinde gerçekleştirilen muayene ve deney işlemlerinin yapılması şeklinde gerçekleştirilmiştir. Muayene işlemleri 10/10/2017 tarihinde başvuru sahibinin tesislerinde, muayene personeli tarafından başvuru sahibi temsilcisi ALİ AKYÜZ 'ün de katılımı ile gerçekleştirilmiştir.

MUAYENE FAALIYETLERİ SIRASINDA GÖZ ARDI EDİLEN HUSUSLAR:

BÖLÜM 5: SONUÇ VE RAPOR BİLGİLERİ

RAPOR BİLGİLERİ				
Raporu Hazırlayan Muayene Personeli	MUSTAFA GÖRMÜŞ			
Rapor Tarihi	10 Kasım 2017			
Rapor sonucu	Bu raporun 2. Bölümünde teknik özellikleri verilmiş olan YATAY AÇILAN OTOMATİK ASANSÖR DURAK KAPISI'nın EN 81-20:2014 standardının 5.3.5.3.2 maddesi şartlarına UYGUN olduğu gerçekleştirilen muayene ve deneyler sonucunda tespit edilmiştir.			

Muayene Personeli Mustafa GÖRMÜŞ 10.10.2017

ON DSQ ON TO

Teknik Yönetici V. Abdulhalim AKIŞIN 10.10.2017

