Materiales e insumos que necesitas para hacer una vela de gel.

GUIA DIGITAL DISEÑA Y CREA VELAS ARTESANALES

PROFESORA: Yuly Rivas

Materiales e insumos que necesitas para hacer una vela de gel.

Las velas de gel se encuentran entre los tipos más populares de velas caseras. El método y los materiales utilizados en la fabricación de velas de gel difieren de los utilizados para hacer velas de cera.
Por ejemplo, mientras que tanto las velas de gel como las velas de cera están hechas de aceite, las velas de cera son 100% de aceite y las velas de gel son 95% de aceite mineral y 5% de resina polimérica.

Materiales que necesitas para hacer velas de gel:

Hacer velas de gel te puede parecer complicado, ¡así que no olvides reunir todos los materiales y herramientas adecuados que necesitarás para comenzar!
Esto es lo que necesitas para hacer una vela de gel:

- Recipiente de vidrio o no inflamable
- Pegamento caliente
- Mecha de zinc
- Cera de gel
- Olla de acero inoxidable
- Termómetro de cocina
- Aceite esencial fragante
- Colorante líquido
- Objetos para incrustar en la vela (opcional)

PROFESORA: Yuly Rivas

Pasos para hacer una vela de gel:

A continuación, le indicamos cómo hacer una vela de gel:
1. Coloque un poco de pegamento caliente en la parte inferior central del recipiente.
2. Pegue un extremo de la mecha en el pegamento y deje que el pegamento se endurezca.
3. Corta la cera de gel en trozos pequeños y derrítelos en la olla a fuego medio.
4. Mantenga una temperatura de 200 grados Fahrenheit (93 grados Celsius), verificando la temperatura con un termómetro de cocción. A esta temperatura, el gel se derretirá en un jarabe claro y suave.
5. Gotee lentamente el tinte en el gel hasta que tenga el color que desea. Si va a agregar objetos incrustados, use solo un poco de tinte para que los objetos sean visibles.
6. Agregue 1/3 cucharadita de esencia aromática para obtener un aroma suave. Agregue más aceite para un aroma más fuerte.
7. Caliente el recipiente a alrededor de 150 o 160 grados Fahrenheit (66 o 71 grados Celsius) en un horno o microondas o con la pistola de calor. Esto evitará que se formen burbujas en el gel.
8. Sumerja cualquier objeto incrustado en el gel caliente y colóquelo dentro del recipiente. Para aumentar la visibilidad, colóquelos cerca de los lados.
9. Coloque el recipiente en una superficie nivelada y vierta lentamente el gel en el recipiente a lo largo del costado. Para reducir la posibilidad de burbujas, vierta el gel mientras todavía está caliente.
10. Endereza la mecha o pabilo y enrolla el extremo libre sobre un lápiz para evitar que se doble o caiga.
11. Deje que la vela se enfríe y luego recorte la mecha o pabilo.

PROFESORA: Yuly Rivas

Factores a tener en cuenta al fabricar velas de gel:

- **Elegir la cera de gel adecuada**

Los aditivos no son necesarios para hacer velas de gel pero necesitas conocer la densidad de cera de gel que necesitas.
El gel de baja densidad CG-1 tiene entre 0-3% de aroma. Permitirá la máxima quema de la piscina.
El gel de densidad media CG-2 tiene entre 0-4% de aroma. El gel más utilizado.
El gel de alta densidad CG-3 tiene entre 0-5% de aroma.

- **Elección de los aromas:**

Debe usar las fragancias adecuadas para velas de gel que tengan un punto de inflamación de 170 grados F. Otras fragancias pueden escapar fuera del gel y causar problemas.
Por lo general, se recomienda agregar 1/3 de cucharadita para obtener un aroma suave, pero puede agregar más aceite para un aroma más fuerte, teniendo en cuenta la densidad del gel que está usando.

PROFESORA: Yuly Rivas

- **Colorear velas de gel:**

Para las velas de gel solo se deben usar tintes líquidos. La mayoría de los otros tintes son a base de cera, lo que puede hacer que el gel se vuelva turbio.
Se necesita muy poco tinte al hacer velas de gel. En general, una onza puede colorear casi 100 libras de gel.

- **Las mechas o pabilos adecuados:**

Seleccionar la mecha adecuada es fundamental con las velas de gel debido a las temperaturas de combustión más altas de este producto.
También es muy importante seleccionar la base de soporte adecuada para el ensamblaje previo a la mecha. El elemento clave en la base del sostenedor es la "altura del cuello", que es la parte que sostiene la mecha en posición vertical.
Un cuello más largo ayuda a garantizar que la llama se extinga antes de llegar al fondo del recipiente.
Las mechas de zinc se utilizan típicamente para velas de gel.

PROFESORA: Yuly Rivas

- **Las decoraciones y recipientes:**

Al hacer su vela de gel, puede elegir cualquier recipiente de vidrio, como un frasco o un vaso para beber.
Si desea agregar decoraciones a su vela, hay muchas entre las que elegir. Por ejemplo, la cera de parafina cortada en bloques puede hacer excelentes cubitos de hielo para su vela, y la fruta de cera también funciona bien como artículos para incrustar en su vela de gel.
Debido a que el gel para velas viene en diferentes densidades, querrá elegir el que mejor se corresponda con la cantidad de olor que le gustaría que ofreciera su vela.

Esperamos haberte ayudado y que tengas claros los materiales necesarios para hacer tu primera velita en gel, sólo necesitas un poco de práctica para que te salga super linda.

PROFESORA: Yuly Rivas