
α = 0
α = 1
α = 2
α = 3
α = 4
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
Kaiser step $u_W(t)$
−4
−2
0
2
4
Normalized time Ft