EBEN EZER AVIATION

Departamento de Ingeniería Aeronáutica Aplicada

Orden de Ingeniería — Limpieza

Marcado de componentes a conservar, evaluar, transferir y disponer

Número de documento	EEA-DC3-XBDPC-LIM-OI-004
Revisión	00
Fecha de emisión	2026-10-22
Proyecto	DC-3 — Simulador Terrestre de Vuelo por Instrumentos
Aeronave	Douglas DC-3 · Registro XB-DPC
Alcance del documento	Marcado de componentes a conservar, evaluar, transferir y disponer
Idioma	Español

Elaboración / Revisión / Aprobación

Rol	Nombre	Firma	Fecha	Estado
Elaboró	Por determinar		Por determinar	Pendiente
Revisó	Por determinar		Por determinar	Pendiente
Aprobó	Por determinar		Por determinar	Pendiente

A la altura de Nuestra Identidad. Ingeniería Aeronáutica.

© Eben Ezer Aviation

1. Identificación y control documental

Número de documento	EEA-DC3-XBDPC-LIM-OI-004
Título	Marcado de componentes a conservar, evaluar, transferir y disponer
Fecha de emisión	2026-10-22
Revisión	00
Tipo de documento	Orden de Ingeniería (Limpieza)
Idioma	Español
Estado	Borrador — Pendiente de aprobación

Elaboración / Revisión / Aprobación

Rol	Nombre	Firma	Fecha	Estado
Elaboró	Por determinar		Por determinar	Pendiente
Revisó	Por determinar		Por determinar	Pendiente
Aprobó	Por determinar		Por determinar	Pendiente

Historial de revisiones

Rev.	Fecha	Descripción	Autor	Estado
00	2026-10-22	Emisión inicial del documento.	Por determinar	Pendiente

2. Aplicación

Aeronave	Douglas DC-3 — Registro XB-DPC
Número de serie de la aeronave	Pendiente de confirmación
Naturaleza del proyecto	Simulador terrestre de vuelo por instrumentos; la aeronave ya no vuela. No se declara recuperación de aeronavegabilidad ni aprobación FAA/AFAC.
Equipo ejecutor	Equipo de Limpieza (T1)

3. Objetivo, antecedentes, alcance y límites

Objetivo

Establecer un marcado visual normalizado que clasifique cada componente según su decisión preliminar: conservar, evaluar, transferir o disponer.

Antecedentes

El marcado ordenado permite trazar la decisión de cada componente durante las fases de desmontaje y limpieza, evitando disposición indebida de partes con valor.

Alcance

Marcado con etiquetas y/o cintas de color de los componentes visibles de la cabina según la decisión preliminar acordada con la supervisión.

Límites de trabajo

El marcado es preliminar; la decisión final de retiro, conservación o disposición la confirma la supervisión y, en su caso, ingeniería. No se dispone ningún componente en esta actividad.

© Eben Ezer Aviation

Fase aplicable

Fase 1 — Diagnóstico, Seguridad e Inventario

Documentos relacionados

- Manual (MAN-001).
- Control de Componentes (Excel).

4. Prioridad, horas estimadas, responsable y prerrequisitos

Prioridad	Alta
Horas-hombre estimadas	Por determinar
Responsable	Equipo de Limpieza (T1)

Prerrequisitos

- Levantamiento fotográfico de línea base (ACT-003) realizado.
- Lista de componentes a clasificar disponible.

5. Materiales, herramientas, PPE, consumibles y equipo especial

Lista de materiales (BOM)

Cant.	Descripción	Especificación
C/U	Etiquetas de identificación	Resistentes a desprendimiento
C/U	Cinta de color (rojo/amarillo/verde/azul)	Para clasificación visual

Herramientas

- Marcador indeleble.
- Tijeras.

Equipo de protección personal (EPP)

- Guantes de nitrilo resistentes a productos de limpieza.
- Guantes de trabajo resistentes a cortes (manipulación de chapa y metales).
- Protección ocular (gafas de seguridad).
- Mascarilla de protección respiratoria (N95 o superior) para polvo, moho y partículas.
- Overol de trabajo de manga larga.
- Calzado de seguridad con puntera.
- Protección auditiva (cuando aplique por ruido de herramientas).

Consumibles

- Etiquetas.
- Cintas de color.

Equipo especial

- Ninguno específico.

6. Seguridad, control de riesgos, condiciones para detenerse y ambiente

Preparación de seguridad previa

- Definir con la supervisión el código de color antes de marcar.

CONFIDENCIAL
© Eben Ezer Aviation

- No marcar con materiales que dañen la superficie (evitar adhesivos corrosivos).

Control de riesgos

- No aplicar etiquetas sobre superficies de instrumentos o placas de datos.
- Ubicar las etiquetas en soportes o zonas no críticas.

Condiciones para detener la tarea

- Componentes con incertidumbre sobre su naturaleza se dejan sin marca y se escalan.
- Superficies frágiles donde la etiqueta pueda dañar el acabado.

Protección ambiental

- Evitar residuos de cinta adhesiva dispersos.
- Usar etiquetas removibles sin residuo.

---

7. Procedimiento detallado

Ejecute los pasos en el orden indicado:

1. Defina y documente el código de color y etiqueta con la supervisión.
2. Recorra la cabina identificando cada componente visible.
3. Asigne a cada componente una decisión preliminar (conservar/evaluar/transferir/disponer).
4. Aplique la etiqueta o cinta de color correspondiente en zona no crítica.
5. Registre cada componente en el Control de Componentes (CMP-###).
6. Fotografíe el componente con su etiqueta.
7. Verifique que ninguna parte quedó sin clasificar.
8. Consolide la lista preliminar de componentes.

---

8. Figuras, fotografías y referencias visuales

- Fotografías de componentes marcados (FOT-###).

No se fabrican diagramas ni mediciones estructurales no verificadas. Las referencias fotográficas se incorporan conforme se registran en campo.

---

9. Criterios de inspección, aceptación, anomalías y retrabajo

Criterios de inspección

- Cada componente visible tiene una etiqueta de decisión.
- El código de color está documentado.

Criterios de aceptación

- Lista preliminar de componentes con decisión marcada.

Manejo de anomalías

- Componentes sin decisión clara se escalan y se marcan 'evaluar'.
- Etiquetas desprendidas se reponen.

Retrabajo y reinspección

- Reetiquetar componentes con etiqueta dañada.
- Verificar coherencia con la lista.

---

10. Registros de ejecución, inspección, transferencia y firma

CONFIDENCIAL
© Eben Ezer Aviation

Registros requeridos

- Control de Componentes (Excel).
- Registro fotográfico (FOR-002).

Registro de ejecución

#	Descripción del paso ejecutado	Ejecutó (nombre/firma)	Verificó (nombre/firma)	Fecha
1				
2				
3				
4				
5				

11. Evidencias, formatos, entregables, relación y bitácora

Evidencia requerida

- Fotografías.
- Lista de componentes marcados.

Formatos aplicables

- EEA-DC3-XBDPC-LIM-FOR-002

Entregables

- EEA-DC3-XBDPC-LIM-ENT-004 (Lista preliminar de componentes marcados).

Actividades relacionadas

- ACT-005
- ACT-007

Entrada de bitácora

Marcado preliminar de componentes completado.

CONFIDENCIAL · © Eben Ezer Aviation · Todos los derechos reservados.

Esta orden de ingeniería se limita a actividades de limpieza y preparación. No autoriza cortes estructurales, reparación estructural ni retiro eléctrico sin aprobación expresa de los responsables.