EBEN EZER AVIATION

Departamento de Ingeniería Aeronáutica Aplicada

Orden de Ingeniería — Supervisión y Planeación

Establecer la lista de verificación de seguridad HSE en campo, con énfasis en EPP, polvo, solventes y bordes afilados

Número de documento	EEA-DC3-XBDPC-SYP-OI-009
Revisión	00
Fecha de emisión	2026-10-22
Proyecto	DC-3 — Simulador Terrestre de Vuelo por Instrumentos
Aeronave	Douglas DC-3 · Registro XB-DPC
Equipo responsable	Equipo de Supervisión y Planeación (T2)
Idioma	Español

Elaboración / Revisión / Aprobación

Rol	Nombre	Firma	Fecha	Estado
Elaboró	Por determinar		Por determinar	Pendiente
Revisó	Por determinar		Por determinar	Pendiente
Aprobó	Por determinar		Por determinar	Pendiente

A la altura de Nuestra Identidad. Ingeniería Aeronáutica.

CONFIDENCIAL
© Eben Ezer Aviation

1. Identificación y control documental

Número de documento	EEA-DC3-XBDPC-SYP-OI-009
Título	Establecer la lista de verificación de seguridad HSE en campo, con énfasis en EPP, polvo, solventes y bordes afilados
Fecha de emisión	2026-10-22
Revisión	00
Tipo de documento	Orden de Ingeniería (Supervisión y Planeación)
Idioma	Español
Estado	Borrador — Pendiente de aprobación

Elaboración / Revisión / Aprobación

Rol	Nombre	Firma	Fecha	Estado
Elaboró	Por determinar		Por determinar	Pendiente
Revisó	Por determinar		Por determinar	Pendiente
Aprobó	Por determinar		Por determinar	Pendiente

Historial de revisiones

Rev.	Fecha	Descripción	Autor	Estado
00	2026-10-22	Emisión inicial del documento.	Por determinar	Pendiente

2. Aplicación

Aeronave	Douglas DC-3 — Registro XB-DPC
Número de serie de la aeronave	Pendiente de confirmación
Naturaleza del proyecto	Simulador terrestre de vuelo por instrumentos; la aeronave ya no vuela. No se declara recuperación de aeronavegabilidad ni aprobación FAA/AFAC.
Equipo ejecutor	Equipo de Supervisión y Planeación (T2)

3. Objetivo, antecedentes, alcance y límites

Objetivo

Establecer la lista de verificación de seguridad, salud y ambiente (HSE) para las inspecciones de campo, con énfasis en EPP, polvo, solventes y bordes afilados de los equipos de limpieza y mecánica.

Antecedentes

Las actividades de limpieza y mecánica presentan riesgos de polvo, solventes y bordes afilados que requieren inspección preventiva.

Alcance

Definición de la lista de verificación HSE y del procedimiento de inspección en campo.

Límites de trabajo

La inspección HSE no sustituye el cumplimiento de normas de seguridad de la planta ni la responsabilidad de cada equipo por su propio EPP.

© Eben Ezer Aviation

Fase aplicable

Fase 2 — Coordinación Diaria y Control de Trabajo en Paralelo

Documentos relacionados

- Manual (MAN-001).
- Registro de Riesgos (Excel).

4. Prioridad, horas estimadas, responsable y prerrequisitos

Prioridad	Alta
Horas-hombre estimadas	Por determinar
Responsable	Equipo de Supervisión y Planeación (T2)

Prerrequisitos / condiciones de entrada

- Registro de riesgos (ACT-004) disponible.

5. Recursos, herramientas, EPP y consumibles

Herramientas y recursos

- Equipo de cómputo con hoja de cálculo y procesador de texto.
- Plantillas de planeación y control del proyecto.
- Acceso a los registros maestros del proyecto (JSON/Excel).
- Proyector o pantalla compartida para reuniones (según disponibilidad).

Equipo de protección personal (EPP)

- Casco, guantes y protección ocular al ingresar a zona de taller.
- Calzado de seguridad.
- Chaleco de alta visibilidad (según política de planta).

Consumibles

- Formatos de registro e impresiones (según necesidad).
- Elementos de escritorio (marcadores, notas adhesivas para Kanban).

Equipo especial

- Lista de verificación HSE (formato).

6. Seguridad, control de riesgos, condiciones para detenerse

Preparación de seguridad previa

- Realizar la inspección con EPP adecuado.

Control de riesgos

- Detectar condiciones inseguras y detener el trabajo si es necesario.

Condiciones para detener la tarea

- Condición insegura grave o riesgo inminente.

Protección ambiental

- No aplica.

7. Procedimiento detallado

CONFIDENCIAL
© Eben Ezer Aviation

Ejecute los pasos en el orden indicado:

1. Defina la lista de verificación HSE (EPP, polvo, solventes, bordes).
2. Establezca la frecuencia de inspección.
3. Recorra el área de trabajo y registre las observaciones.
4. Verifique el EPP de limpieza y mecánica.
5. Registre hallazgos y acciones correctivas.
6. Escale condiciones inseguras a la dirección.

8. Figuras, tablas y referencias

- Lista de verificación HSE (formato).

No se fabrican parámetros técnicos ni mediciones no verificadas. Las referencias y diagramas se incorporan conforme se confirman.

9. Criterios de inspección, aceptación, anomalías y retrabajo

Criterios de inspección

- La inspección HSE está definida y se ejecuta según frecuencia.
- Los hallazgos tienen acción correctiva y responsable.

Criterios de aceptación

- Inspección HSE operativa y documentada.

Manejo de anomalías

- Condiciones inseguras se corrigen o se detiene la tarea.

Retrabajo y reinspección

- Verificación de cierre de acciones correctivas.

10. Registros de ejecución, verificación y firma

Registros requeridos

- Registro de Riesgos.
- Registro de Incidencias.

Registro de ejecución

#	Descripción del paso ejecutado	Ejecutó (nombre/firma)	Verificó (nombre/firma)	Fecha
1				
2				
3				
4				
5				

CONFIDENCIAL
© Eben Ezer Aviation

11. Salidas, entregables, evidencia, relación y bitácora

Evidencia requerida

- Registros de inspección HSE.

Formatos aplicables

- EEA-DC3-XBDPC-SYP-FOR-001

Entregables

- EEA-DC3-XBDPC-SYP-ENT-009 (Lista de verificación e inspección HSE).

Actividades relacionadas

- ACT-004
- ACT-010

Entrada de bitácora

Inspección HSE de campo establecida.

CONFIDENCIAL · © Eben Ezer Aviation · Todos los derechos reservados.

Esta orden de ingeniería se limita a la supervisión y planeación del proyecto. No otorga facultad de aprobación de gasto ni sustituye las firmas técnicas de los equipos de Aviónica, Mecánica y Software.