

Recueil reglementaire Atlas 2026

Document fictif de demonstration pour tester A1, A2, A3 et A4 sur Atlas Revetement Industriel. Les articles ci-dessous sont rediges pour faciliter une extraction claire des obligations applicables au site de traitement de surface et de peinture industrielle.

Article 1 - Registre depot solvants

L'employeur doit tenir a jour un registre hebdomadaire d'inspection du depot solvants. Le registre doit mentionner la date, le nom de l'inspecteur, l'etat des bacs de retention, la lisibilite des etiquettes et les actions immediates engagees.

Article 2 - Bordereaux dechets dangereux

L'employeur doit conserver pendant au moins trois ans les bordereaux de suivi des dechets dangereux evacues hors site. Les bordereaux doivent etre classes par date et facilement presentables lors de tout audit ou controle.

Article 3 - Verification des extincteurs

L'employeur doit faire verifier tous les six mois les extincteurs utilises pour la protection de l'atelier peinture et du depot solvants. Le rapport de verification doit etre date, signe et archivé.

Article 4 - Formation solvants

Le responsable QHSE doit organiser au moins une formation annuelle a la manipulation des solvants inflammables pour tout operateur expose. La formation doit etre tracee par une feuille de presence et un support de contenu.

Article 5 - Visite medicale annuelle

Le medecin du travail doit realiser une visite medicale annuelle pour chaque travailleur expose aux solvants et aux brouillards de peinture. L'employeur doit conserver la preuve de planification et de realisation.

Article 6 - Stockage exterieur interdit sans retention

Il est interdit de stocker a l'exterieur des futs de solvants dangereux sans bac de retention et sans protection contre la pluie.

Article 7 - Registre incident fuite

Tout incident de fuite de solvant doit etre enregistre dans les vingt-quatre heures dans un registre d'incident. Le registre doit preciser la cause, le volume estime, les mesures prises et le responsable de traitement.

Article 8 - Affichage evacuation incendie

L'employeur doit afficher le plan d'evacuation et la consigne incendie a chaque entree de l'atelier peinture, du depot solvants et du local compresseur.

Article 9 - Controle compresseur

Le responsable maintenance doit faire controler annuellement le compresseur d'air principal et conserver le rapport d'intervention dans le dossier technique de l'equipement.

Article 10 - Detection continue des COV

A compter du 1 janvier 2027, l'employeur doit installer un dispositif de detection continue des composes organiques volatils dans la cabine peinture.

Article 11 - Etiquetage des contenants

L'employeur doit verifier chaque semaine la presence et la lisibilite des etiquettes de danger sur les contenants de solvants.

Article 12 - Tri des dechets souilles

Il est interdit de melanger les chiffons souilles par solvant avec les dechets banals. Les contenants de dechets dangereux doivent etre identifies separement.