





Fecha:	15/02/2023		Ciudad	Bogotá D.C		Ticket:	N/A
Nombre Sede	Sede - Usme		ID Sede	ID033		Dirección	Calle 91 Sur No. 01 B - 10
Nombre Sede							Este
Equipo:	Teléfono C450HD		Versión	TEAMS_1.14.449		IP	10.20.17.13
Atendido por Cliente:	Hans Adalberto Gil Sierra		Cargo	Líder Tic		Tel/Cel	3204117234
Hora Inicio:	09:00 A.M.	Hora Finalización		11:00 A.M.	Fecha de Finalización		15/02/2023
Servicio Reportado	Cambio de Teléfono C450HD						
Ingeniero de Soporte	DANIEL SUAREZ						

ACTIVIDADES REALIZADAS

- 1. Se toma registro fotográfico del teléfono dañado en el área de "Planta de confección", el cual tiene la pantalla dañada
- 2. Con el acompañamiento del Admin de Toip Nestor Rocha se hace la actualización del firewall del equipo nuevo a instalar
- 3. Se procede a instalar el Nuevo teléfono 450HD en el área Planta de confección,
- 4. El equipo queda instalado, funcionando correctamente y registrado con el usuario <u>Jlozanom@sena.edu.co</u>, con extensión 16355
- 5. Se retira el teléfono C450HD: SN SC10256260; COLTEL-000373; MAC 00908F9C7F84
- 6. Se instala el teléfono C450HD: SN SC10248423; COLTEL-015872; MAC 00908F9C60E7

ENCUESTA DE SERVICIO

Queremos mejorar y seguro con tu opinión lo lograremos. Esta encuesta solo tomará 10 segundos y será valiosa para conocer cómo te sientes.

Satisfecho



Normal



Insatisfecho



Muchas gracias y que gusto que hayas utilizado nuestros servicios.

OBSERVACIONES ADICIONALES						
	·					
INGENIERO RESPONSABLE	CLIENTE					
NOMBRE: DANIEL SUAREZ ARCINIEGAS	NOMBRE: Hans Adalberto Gil Sierra					
CÉDULA: 1.013.673.747	CÉDULA: 79.899.983					
Daniel Suarez	FIRMA:					